



5292531

NAF Test Eierskifte

Testdato
06.03.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	XC60	Motoreffekt	120 kW
Type	D	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS58842	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1DZ8756D2415056	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189111	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	19.11.2012
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2026



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5292531

Testresultater

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.22	Varsellamper/ meldinger.	* Varsler for service på On call	
17.3	Utvendig speil.	Feil på bryter for speiljustering:	Venstre
17.5		Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side
38.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Venstre side
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	

Ref.id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
9.21	Instrumenter.	* Ryggekamera har uklart bilde. Flimring	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.27	Lykter/lys.	Dugg i lykt:	Midtre bremselys
45.11	Utvendig tilstand motor.	* Svetting rundt ånderør forkant av motor	
60.18	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
66.18	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
66.20		Små lakkblærer:	Tak
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
67.14		Mangelfull antirustbehandling:	
76.11	Bremseskiver innvendig.	* Noe overflate rust på høyre bremseskive foran	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
19.02.2025	189091
23.02.2024	175963
13.01.2023	161128
24.01.2022	145657
05.01.2021	125221
09.01.2020	110005
06.12.2018	94853
13.10.2017	77084
04.11.2016	62327
08.10.2015	49160
23.10.2014	33800
22.10.2013	14747

Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke bestilt

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5292531

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. **R**
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. **O**
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. **R**
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. **O**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **R**
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. **O**
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjeretete. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. **O**
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



5292531

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	○
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	✓



5292531

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	15 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	3,00
31.2		Bremsevirkning, HF	3,00
31.3		Bremsevirkning, VB	2,00
31.4		Bremsevirkning, HB	2,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	240 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-43 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	861 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
47.2		eller ved, måneder:	120
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
89.2		Bremeskivetykkelse VF	28,60 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	28,70 mm
89.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	19,00 mm
89.5		Bremeskivetykkelse VB	21,30 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	21,40 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	8,50 mm
91.3		Mønsterdybde HF	8,50 mm
91.4		Mønsterdybde VB	8,50 mm
91.5		Mønsterdybde HB	8,50 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5292531

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Hamar
Gjerluvegen 1d
2320 Furnes
Telefon:
Fax:
E-mail: Hamar@naf.no
Website: Www.naf.no



6. mar. 2025

Køretøj: Volvo XC60 D4 2.4 20V CDI AWD
Motorkode: D 5244 T17
Produktionsår: 13-15
Kilometerstand: 189111 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BS58842
VIN: YV1DZ8756D2415056 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 6. mar. 2025 10:34:54

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	0 Fejl
bremsesystem	ABS BCM	0 Fejl
bremsesystem	PBM parkeringsbremse	0 Fejl
bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	0 Fejl
Termostyring	CPM tilskudsvarmer	0 Fejl
Førerassistentsystem	Kollisionshastighedsmodul	0 Fejl
Komfort	CEM centralelektronikmodul	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Nøgleløst	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørsmodul	6 Fejl

Fejlkode: B1163
Sidespejlvarme førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B11F6
Spejlindklapnings-servomotor førerside

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1C09
Servomotor "Spejl førerside venstre/højre"
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1C10
Servomotor "Spejl førerside op/ned"
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1C13
Servomotor "Spejl førerside op/ned"
Fejl i tilbagemeldningssignal-strømkreds.

Fejlkode: B1C14
Servomotor "Spejl førerside venstre/højre"
Fejl i tilbagemeldningssignal-strømkreds.

Komfort	Passagerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	elektr. sædejustering	0 Fejl
Komfort	Overvågning for	0 Fejl
Komfort	HCM belysning	0 Fejl
Komfort	POT bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	PAM parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	PAC bakkamera	0 Fejl
Komfort	Hækkamera LCD HLDF	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul	0 Fejl
Komfort	SODL sidehindringsregistrering til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	0 Fejl
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Betjeningspanel ICM	0 Fejl
Infotainmentsystem	IAM audiomodul	ikke tilgængelig