



5004645

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
05.11.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Skoda	<b>Motorstørrelse</b>	1395 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	SUPERB	<b>Motoreffekt</b>	110 kW
<b>Type</b>	3T	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	DP92232	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	TMBLB9NP1G7061425	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	98854	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Blå	<b>Registreringsår</b>	2016
		<b>Registrert første gang</b>	07.03.2016



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5004645

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
26.13		*	
28.15	Girkasse. (manuell)	* en plastkontakt på girkasse ,ved siden av startmotor (underifra) er noe tært. fare for kontaktfeil.	
37.2	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Høyre nærlys
37.22		* for høyt	
43.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
94.7	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
22.8	Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.11	Utvendig tilstand motor.	* noe rust og lett korosjon på motor. ser ut som der er sprayet noe over	
66.32	Lakk / karosseri utvendig.	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
68.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* endel overflaterust bakstilling og travers	
76.11	Bremsekiver innvendig.	* noe rust innerkant bremseskiver foran	
82.8	Mellomaksel.	Sprukket / deformert gummiskive	
82.10		* ytre ring på Hardykobling bak har begynt å løsne i vulking	
84.8	Travers.	* noe overflaterust travers bak	

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	2 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	28.05.2026



5004645

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓

**Interiør.**

- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ○
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. R
- 28 - Girkasse. (manuell) R
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. R
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ○
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓

**Karosseri.**

- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5004645

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	○
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	○
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasje.	✓
82 - Mellomaksel.	○
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	○
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul, dekk.**

90 - Bremseskive/klosser	✓
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	✓
94 - Ekstra hjulsett..	R



5004645

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	3,00
31.2		Bremsevirkning, HF	3,00
31.3		Bremsevirkning, VB	2,50
31.4		Bremsevirkning, HB	2,50
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	246 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	481 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
47.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
90.1	Bremsekive/klosser	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
90.2		Bremsekivetykkelse VF	24,40 mm
90.3		Bremsekivetykkelse HF	24,20 mm
90.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
90.5		Bremsekivetykkelse VB	11,70 mm
90.6		Bremsekivetykkelse HB	11,60 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
92.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
92.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
92.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
92.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5004645

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Tromsø  
Alkeveien 10  
9015 Tromsø  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: Eirik.jensen@naf.no  
Website: Www.Naf.no



5. nov. 2024

Køretøj: Skoda Superb-III 1.4i 16V TSI Combi Green tec 4x4  
Motorkode: CZEA  
Produktionsår: 15-18  
Kilometerstand: 98854 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: DP92232  
VIN: TMBLB9NP1G7061425 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 5. nov. 2024 14:21:23

---

#### Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 16401 Dæktrykadvarsel Advarselsmeddelelse aktiv.		
<b>bremsesystem</b>	<b>Bremsekraftforstærkning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>0</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Nødopkaldssystem/telematiksystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 263425 Luftkvalitetsføler Funktion ukorrekt.		
<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: 21 Brændeblæser for tilskudsvarme Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 135 Parkeringsvarmer/tilskudsvarmer Låsning som beskyttelse mod forstyrrelser aktiv.		

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Frontkammersystem</b>	<b>0</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 862  Databus  Meddelelse ukorrekt.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>0</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringsensor</b>	<b>0</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>0</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>8 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 204290  Trådløs nøgle 1  Spænding for lav.</p>		
<p>Fejlkode: 1049604  Leuchte 1 f✦r T✦rkonturbeleuchtung vorn links - keine Kommunikation  Leuchte 1 f✦r T✦rkonturbeleuchtung vorn links - keine Kommunikation</p>		
<p>Fejlkode: 1050628  Leuchte 1 f✦r T✦rkonturbeleuchtung vorn rechts - keine Kommunikation  Leuchte 1 f✦r T✦rkonturbeleuchtung vorn rechts - keine Kommunikation</p>		
<p>Fejlkode: 1051652  Leuchte 1 f✦r T✦rkonturbeleuchtung hinten links - keine Kommunikation  Leuchte 1 f✦r T✦rkonturbeleuchtung hinten links - keine Kommunikation</p>		
<p>Fejlkode: 1052676  Leuchte 1 f✦r T✦rkonturbeleuchtung hinten rechts - keine Kommunikation  Leuchte 1 f✦r T✦rkonturbeleuchtung hinten rechts - keine Kommunikation</p>		
<p>Fejlkode: 1053700  Leuchte 1 f✦r Konturbeleuchtung der Schalttafel - keine Kommunikation  Leuchte 1 f✦r Konturbeleuchtung der Schalttafel - keine Kommunikation</p>		
<p>Fejlkode: 1053956  Leuchte 2 f✦r Konturbeleuchtung der Schalttafel - keine Kommunikation  Leuchte 2 f✦r Konturbeleuchtung der Schalttafel - keine Kommunikation</p>		
<p>Fejlkode: 1054212  Leuchte 3 f✦r Konturbeleuchtung der Schalttafel - keine Kommunikation  Leuchte 3 f✦r Konturbeleuchtung der Schalttafel - keine Kommunikation</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>0</b>



<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik førerside bag</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik passagerside bag</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydetag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydetagsstyreenhed 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 655882  
 Anhænger-bremselys  
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656906  
 Anhængerblinklys venstre side  
 Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Interface adgangs- og startsystem</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 221700  
 Styreenhed elektr. aktiveret bagklap  
 Signal mangler/med fejl.

<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. ratstammelåsning</b>	<b>0</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound-system</b>	<b>0</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

Fejlkode: 1564

Mikrofon 1

Afbrydelse i strømkreds .