



4487639

NAF Test ved salg

Testdato
29.04.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	C 180 CDI	Motoreffekt	88 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	YE89853	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2040001A523778	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	111423	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	28.03.2011



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4487639

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
10.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Høyre foran
15.2	Lys	Svakt lys:	Venstre parklys
15.8		Feil lysbilde	Høyre nærlys
15.27		* Varsler feil med parklys, venstre foran	
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
26.4	Oljenivå motor	Oljenivå for høyt	
51.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
64.4	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Reservehjul mangler	
64.7		Dekkreparasjonssett mangler	
66.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
73.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
81.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakdør, Støtfanger bak
81.11		Steinsprut/lakksår	Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
62.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
63.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak
74.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Fremre indre bærearmsføring begynner å bli slitt, begge sider foran.	
77.9	Glassruter	Noe steinsprut på frontrute	
77.11		Skade på gummipakning:	Bakrute
81.18	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Venstre fordør, Panser, Venstre bakdør
81.20		Steinsprut:	Støtfanger foran, Tak
81.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
82.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
86.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
90.6	Solskjerm	* Liten skade på ramme til speilglass i solskjerm.	
93.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
94.9	Seter	* Seter er noe skitten.	



4487639

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.03.2025



4487639

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service/ Dokum. ○

Bremser

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ○

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsrør R

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

15 - Lys R

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

19 - Refleks ✓

e-Diagnose

20 - Full systemskann R

Motor

23 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor ✓

26 - Oljenivå motor R

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

34 - Registerreim ✓

Drivverk

36 - Clutch ✓

37 - Girkasse (manuell) ✓

39 - Differensial ✓

40 - Drivaksler ✓

41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

49 - Lyktespyler / Visker ✓

50 - Sentrallås ✓

51 - Setevarmer R

52 - Ladespenning generator ✓

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand ✓

55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

56 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

62 - Dekk ○

63 - Felg ○

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

65 - Hjullager ✓

66 - Ekstra hjulsett R

Styring

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

71 - Støtdempere ✓

72 - Stabilisator ✓

73 - Fjærer / fjærbein R

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ○

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

76 - Travers ✓



4487639

Karosseri

77 - Glassruter	○
78 - Dør-/panseråpner	✓
79 - Lås	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	R
82 - Utvendig speil	○
83 - Underside	✓
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	○

Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	○
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	○
94 - Seter	○
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	✓
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓



4487639

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	23,10 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	23,10 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	7,30 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	8,80 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	8,80 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	310,00
8.2		Bremsevirkning, HF	280,00
8.3		Bremsevirkning, VB	210,00
8.4		Bremsevirkning, HB	210,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	250 °C
23.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-42 °C
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	10 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-30 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
62.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
62.3		Mønsterdybde VB	2,50 mm
62.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4487639

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Bodø
Olav V's gt 102B
8004 Bodø
Telefon: 41251415
Fax:
E-mail: John.bjorgvik@naf.no
Website: www.naf.no



29. apr. 2024

Køretøj: Mercedes C 180 CDI (W204 Mod.11) BlueEFF
Motorkode: OM 651.913
Produktionsår: 11-15
Kilometerstand: 111423 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: YE89853
VIN: WDD2040001A523778 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. apr. 2024 09:59:57

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	0 Fejl
Motor	FSCU UDS OBD	1 Fejl
Fejlkode: DTC 0629 Brændstofpumpe Kortslutning i strømkredsen		
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	ikke tilgængelig
ABS	ABS/ESP OBD	ikke tilgængelig
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Klimaanlæg	Komfortvarmer	ikke tilgængelig
Sikkerhed	DTR Adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	SGR CAN OBD	ikke tilgængelig
Komfort	KI dig. OBD	0 Fejl
Komfort	ZGW OBD	0 Fejl

Komfort	SAM vorne: Karosseristyreenhed foran	2 Fejl
<p>Fejlkode: B1797 Positionslys 2 til venstre Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B2379 Viskermotor Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	SAM bag H2 OBD	3 Fejl
<p>Fejlkode: B1091 Varmeelement venstre forsæde Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B2802 Bremse-/baglygte højre side Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B2803 Bremse-/baglygte 2 højre side Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	EZS dig. OBD	0 Fejl
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 9936 Kontakt centrallås-betjening indefra Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	HKS	ikke tilgængelig
Komfort	PTS OBD	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling passagersæde	ikke tilgængelig
Komfort	Forlygtestyreenhed	ikke tilgængelig

Komfort	NSA: natsynsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	360°-kamera	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramamatag	ikke tilgængelig
Gearkasse	VGS NAG 2 OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	EWM dig. OBD	ikke tilgængelig
Undervogn	ADS OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	Audio 20 OBD	0 Fejl
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl