



2259319

NAF Test ved salg

Testdato

14.09.2021



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	X-Trail	Motoreffekt	96 kW
Type	T32	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	YA67791	Drivstofftype	2
Understellsnr.	JN1TCNT32U0013281	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	124432	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2015
		Registrert første gang i Norge	30.11.2015



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



2259319

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
82.14	Lakk / karosseri utvendig	* Varierende grad lakkriper, men mener at mesteparten vil gå bort med rubbing og polering; v.bakdør og h.karosseriside.	
101.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
78.11	Glassruter	* Mindre slitasje og steinsprut på frontrute.	
82.16	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Venstre forskjerm
82.32		* Våt bil under testen, slik at lakk og karosseri er vanskelig å vurdere, anbefaler kjøper om en nærmere kontroll og vurdering for å være sikker.	
95.9	Seter	* Venstre side av sittepute på førerstol har noe nedtrykt sidestøtte.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
08.09.2021	124417
14.10.2020	107447
29.10.2019	88510
27.09.2018	65471
18.10.2017	42557
17.10.2016	22366

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen	
Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	20.02.2023



2259319

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Service / Dokumentasjon ✓

Bremser

- 4 - Bremsebelegg ✓
- 5 - Bremseskiver ✓
- 6 - Bremsetromler ✓
- 7 - Parkeringsbrems ✓
- 8 - Bremsevirkning ✓
- 9 - Bremsevæsknivå ✓
- 10 - Bremsevæskens kokepunkt ✓
- 11 - Bremserør ✓
- 12 - Bremseslanger ✓
- 13 - Bremsekraftforsterker ✓
- 14 - Bremsepedal ✓
- 15 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 16 - Lys ✓
- 17 - Lyd / lyssignaler ✓
- 18 - Varsellamper ✓
- 19 - Markeringslys/-lykter ✓
- 20 - Refleks ✓

e-Diagnose

- 21 - Full systemskann ✓
- 22 - EOBD-systemstatus ✓

Motor

- 24 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 25 - Motor virkemåte ✓
- 26 - Utvendig tilstand motor ✓
- 27 - Oljenivå motor ✓
- 28 - Kjølevæske ✓
- 29 - Kjølevifte ✓
- 30 - Kjølesystem ✓
- 31 - Eksosanlegg ✓
- 33 - Motorfester ✓
- 34 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

- 37 - Clutch ✓
- 38 - Girkasse (manuell) ✓
- 40 - Differensial ✓
- 41 - Drivaksler ✓
- 42 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 43 - Instrument belysning ✓
- 44 - Instrumenter ✓
- 45 - Elektrisk vindusheis ✓
- 46 - Oppvarmet bakrute ✓
- 47 - Kupevifte ✓
- 48 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 49 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 50 - Lyktespyler / Visker ✓
- 51 - Sentrallås ✓
- 52 - Setevarmer ✓
- 53 - Ladespenning generator ✓
- 54 - Drivrem generator ✓
- 55 - Batteri ytre tilstand ✓
- 56 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 57 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 63 - Dekk ✓
- 64 - Felg ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 66 - Hjullager ✓
- 67 - Ekstra hjulsett |

Styring

- 68 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 69 - Styresnekke, tannstang ✓
- 70 - Styrestag/ledd ✓
- 71 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 72 - Støtdempere ✓
- 73 - Stabilisator ✓
- 74 - Fjærer / fjærbein ✓
- 75 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 76 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 77 - Travers ✓



2259319

Karosseri

78 - Glassruter	O
79 - Dør-/panseråpner	✓
80 - Lås	✓
82 - Lakk / karosseri utvendig	R
83 - Utvendig speil	✓
84 - Underside	✓
85 - Understellsnummer	✓
86 - Skilter	✓
87 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

88 - Dashbord / midtkonsoll	✓
89 - Luftdyse kupé	✓
90 - Taktrekk	✓
91 - Solskjerm	✓
92 - Innvendig speil	✓
93 - Dørtrekk	✓
94 - Døråpning	✓
95 - Seter	O
96 - Bilbelte	✓
97 - Gulvmatter/-teppe	✓
98 - Bagasjeromstildekning	✓
99 - Laste-/bagasjerom	✓
100 - Interiør generelt	✓
101 - Varseltrekant	R
102 - Refleksvest	✓



2259319

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremeskiver	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
5.2		Bremeskivetykkelse VF	25,80 mm
5.3		Bremeskivetykkelse HF	25,80 mm
5.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	14,00 mm
5.5		Bremeskivetykkelse VB	16,00 mm
5.6		Bremeskivetykkelse HB	16,00 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
8.2		Bremsevirkning, HF	250,00
8.3		Bremsevirkning, VB	200,00
8.4		Bremsevirkning, HB	200,00
21.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
22.1	EOBD-systemstatus	Permanente feil avlest:	0
24.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
28.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	43 °C
48.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
48.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
53.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
53.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
56.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
56.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	780 ampere
56.3		Målt kaldstart-kapasitet:	780 ampere
63.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
63.2		Mønsterdybde HF	5,20 mm
63.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
63.4		Mønsterdybde HB	5,20 mm
63.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
64.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke tilgjengelig for kontroll



2259319

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieselmotorer.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.