



4745348

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
26.07.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Toyota	<b>Motorstørrelse</b>	2494 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	HIACE 4WD	<b>Motoreffekt</b>	86 kW
<b>Type</b>	KLH28L-SBMRHW	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	RK15028	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	JT121JK2800025146	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	146975	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Sølv	<b>Registreringsår</b>	2010
		<b>Registrert første gang</b>	25.03.2010



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4745348

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.5	Vindusvisker, spyer.	Dårlig viskerblad:	Bakrute
21.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	* AC kjøler ikke	
37.5	Lykter/lys.	Lys virker ikke	Høyre parklys
37.21		* Feil antall ryggelys ( er montert 2 ekstra under støtfanger )	
72.1	Drivaksler.	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran, Høyre ytre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
22.7	Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
23.6	Interiør generelt.	* Montert mobilholder på dashbord	
26.24	Unormal lyd.	* Knirk område skillevegg	
31.14	Bremsevirkning.	* Noe pulsering ved brems ( ved test tidspunkt er dette ok på PKK )	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
43.11	Batteri 12 volt.	* Bil har 2 batteri ( Fremre batteri Rating verdi 630 EN målt til 437 EN og ladetilstand 69 % ) ( Bakre batteri Rating verdi 630 EN målt til 453 EN og ladetilstand 71 % ) = svekket batterier kan gi kaldstart problemer	
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Forkant motor
47.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
52.8	Døråpning.	* Rust døråpning v skyvedør ellers noe rust dannelser andre døråpninger	
55.7	Gulvmatter/-teppe.	* Hull i gulvmatte v foran	
64.8	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
67.18	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak
67.19		Diverse småbulker/lakkriper	
67.21		Diverse lakkrust	
67.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
67.34		* Div lakkriper . * Div rust flekker på tak . * Div rust rundt på bakluke og v bakskjerm . * Bulk h baksjerm med rust . * Begynnende rust ved skyvedør skinne h bakskjerm .	
68.15	Vognbunn/understell.	* Rustangrep på hjuloppheng . Stedvis rustdannelser vognbunn	
91.18	Bremsekive/klosser	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran



4745348

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
94.12	Felg.	* Noe riper på felger	
96.1	Kommentarer:	* Ettermontert Alarm ikke funksjons testet	

### Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
28.06.2024	146751
13.07.2022	124770
24.01.2020	96966
01.06.2018	76430
01.06.2016	55303
13.04.2015	41964
31.03.2014	31261
08.03.2013	24053
14.09.2011	6777

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	15 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	28.06.2026



4745348

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓

**Interiør.**

- 6 - Bremsedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. R
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). R
- 22 - Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. O
- 23 - Interiør generelt. O

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. O
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. O
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. O
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. O
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. O
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. O
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. O
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. O
- 56 - Førersete. ✓
- 58 - Passasjersele. ✓
- 61 - Tilhengerfeste. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. O
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. O



4745348

**Underside.**

68 - Vognbunn/understell.	0
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
71 - Differensial.	✓
72 - Drivaksler.	R
74 - Bremsørør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasje.	✓
83 - Mellomaksel.	✓
84 - Eksosanlegg.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul, dekk.**

91 - Bremseskive/klosser	0
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	✓
94 - Felg.	0

**Kommentarer**

96 - Kommentarer:	0
-------------------	---



4745348

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	290,00
31.2		Bremsevirkning, HF	280,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	160,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,43 m <sup>-1</sup>
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	181 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	0 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	0 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
47.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
91.1	Bremseskive/klosser		Kontrollert visuelt
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	7,90 mm
93.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
93.4		Mønsterdybde VB	4,90 mm
93.5		Mønsterdybde HB	5,30 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4745348

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Stavanger  
Stokkamyrvien 10  
4313 Sandnes  
Telephone: 92489136

Fax:

E-mail: verksted.stavanger@naf.no

Web: www.naf.no



26. jul. 2024

Vehicle: Toyota Hiace 2.5 16V D-4D 4x4  
Engine code: 2 KD-FTV  
Year of constr.: 08-12  
Milage: 146975 (entered by tester)  
Licence number : RK15028  
VIN:  
checked: 26. jul. 2024 07:52:26

---

Trouble codes

---

**OBD**

**OBD**

**0 Fault**

**ABS**

**ABS/VSC**

**1 Fault**

Trouble codes: C1249  
Brake light switch