



5067064

NAF Garantiutløpstest

Testdato
26.11.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1798 cm ³
Modell	AURIS	Motoreffekt	73 kW
Type	HE15U(a)	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR38045	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SB1MS3JE30E242988	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	79268	Bruktimportert	Nei
Farge	Beige	Registreringsår	2016
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	22.09.2016



Informasjon

Rapportens formål er å gi bileieren god dokumentasjon på kjøretøyets tekniske tilstand.

Anbefalingen er basert på NAFs tekniske funn på testtidspunktet. Feil og avvik fra det som må forventes av holdbarhet ut fra bilens alder og kjørelengde, kan være reklamasjonsgrunnlag i forhold til kjøpslovgiving eller garanti. Innholdet i garantidokumenter eller andre dokumenter som for eksempel kjøpekontrakt eller salgsannonse er ikke vurdert. Anbefalingen må derfor ikke oppfattes som annet enn en teknisk førstehånds veiledning til bileier. Garanti skal gi forbruker større rettigheter enn det vedkommende ellers ville hatt etter kjøpslovgiving. Garantier gitt av forskjellige aktører vil kunne varierer i innhold. Avdekker testen feil og avvik, må du som eier av bilen selv vurdere disse opp mot garantivilkårene som er gjeldende for din bil. Vi anbefaler deg å sette deg inn i hva din bilgaranti dekker.

Mer info om forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, finner du på www.naf.no eller kontakt NAF Advokat.

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



5067064

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.9	Varsellamper	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
50.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
50.3		* virker dårlig i siteputte ift seterygg.	
63.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
44.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
78.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
79.9	Glassruter	Noe steinsprut på frontrute	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Ladespenning generator	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
13.11.2024	79266
01.08.2019	44631
03.09.2018	28691
05.09.2017	17271

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	18,12,2025



5067064

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 4 - Bremsbelegg ✓
- 5 - Bremseskiver ✓
- 7 - Parkeringsbrems ✓
- 8 - Bremsvirkning ✓
- 9 - Bremsvæske ✓
- 10 - Bremsørør ✓
- 11 - Bremseslanger ✓
- 12 - Bremskraftforsterker ✓
- 13 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 15 - Lys ✓
- 16 - Lyd / lyssignaler ✓
- 17 - Varsellamper **R**
- 18 - Markeringslys/-lykter ✓
- 19 - Refleks ✓

e-Diagnose

- 20 - Full systemskann ✓

Motor

- 24 - Motor virkemåte ✓
- 25 - Utvendig tilstand motor ✓
- 26 - Oljenivå motor ✓
- 27 - Kjølevæske ✓
- 28 - Kjølevifte ✓
- 29 - Kjølesystem ✓
- 30 - Eksosanlegg ✓
- 32 - Motorfester ✓
- 33 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 35 - Luftfilter ✓

Drivverk

- 38 - Girkasse (automatisk) ✓
- 39 - Differensial ✓
- 40 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 42 - Instrumenter ✓
- 43 - Elektrisk vindusheis ✓
- 44 - Oppvarmet bakrute **O**
- 45 - Kupevifte ✓
- 46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 48 - Lyktespyler / Visker ✓
- 49 - Sentrallås ✓
- 50 - Setevarmer **R**
- 51 - Ladespenning generator |
- 52 - Drivrem generator ✓
- 53 - Batteri ytre tilstand |
- 54 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 60 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 61 - Dekk ✓
- 62 - Felg ✓
- 63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**
- 64 - Hjullager ✓

Styring

- 65 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 66 - Styresnekke, tannstang ✓
- 67 - Styrestag/ledd ✓
- 68 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 69 - Støtdempere ✓
- 70 - Stabilisator ✓
- 71 - Fjærer / fjærbein ✓
- 72 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 73 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 74 - Travers ✓



5067064

Karosseri

75 - Dør-/panseråpner	✓
76 - Lås	✓
77 - Takluke/Panoramatak	✓
78 - Lakk / karosseri utvendig	○
79 - Glassruter	○
80 - Utvendig speil	✓
81 - Underside	✓
82 - Understellsnummer	✓
83 - Skilter	✓

Interiør

85 - Dashbord / midtkonsoll	✓
86 - Luftdyse kupé	✓
87 - Dørtrekk	✓
88 - Taktrekk	✓
89 - Solskjerm	✓
90 - Seter	✓
91 - Gulvmatter/-teppe	✓
92 - Bilbelte	✓
93 - Innvendig speil	✓
94 - Døråpning	✓
95 - Bagasjeromstildekning	✓
96 - Laste-/bagasjerom	✓
97 - Interiør generelt	✓
98 - Varseltrekant	✓
99 - Refleksvest	✓



5067064

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
5.2		Bremsekivetykkelse VF	25,51 mm
5.3		Bremsekivetykkelse HF	25,84 mm
5.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
5.5		Bremsekivetykkelse VB	8,60 mm
5.6		Bremsekivetykkelse HB	9,17 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
8.2		Bremsevirkning, HF	200,00
8.3		Bremsevirkning, VB	175,00
8.4		Bremsevirkning, HB	175,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	243 °C
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	5 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	25 °C
51.1	Ladespenning generator		Ikke tilgjengelig for kontroll
54.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
61.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,40 mm
61.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
61.3		Mønsterdybde VB	7,20 mm
61.4		Mønsterdybde HB	6,40 mm
61.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
62.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5067064

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Larvik
Torsvang 4
3271 Larvik
Telephone: +4797036273
Fax:
E-mail: Einar.thorsen@naf.no
Web: www.naf.no



26. nov. 2024

Vehicle: Toyota Auris 1.8i 16V VVT-i HSD
Engine code: 2 ZR-FXE
Year of constr.: 12-18
Milage:
Licence number : PR38045
VIN:
checked: 26. nov. 2024 09:58:00

Trouble codes

OBD	OBD	not available
Powertrain	Gasoline CAN	not available
Powertrain	HC hybrid control	not available
Brake system	ABS/VSC	not available
Passive safety	SRS airbag	not available
Thermal management	Air conditioning	not available
Advanced driver assistance system	CS distance sonar	not available
Advanced driver assistance system	FRC = Front Camera	not available
Comfort	BCM Body Control Module	0 Fault
Comfort	Instrument cluster	0 Fault
Comfort	Power window main switch	0 Fault
Comfort	DDM driver door module	0 Fault
Comfort	PDM passenger door module	0 Fault
Comfort	RLDM door module rear left	0 Fault
Comfort	RRDM door module rear right	0 Fault

Comfort	SR Sunroof	not available
Comfort	ES Keyless entry and start system	0 Fault
Comfort	PSC = Electronic ignition switch	0 Fault
Comfort	AFS Adaptive Frontlighting System	not available
Comfort	RC = Adaptive cruise control	0 Fault
Comfort	CC Cruise Control	not available
Transmission	TC = Transmission Control	not available
Anti-theft	TD = Anti-theft alarm system	not available
Steering	EMPS = Electro-Mechanical Power Steering	not available
Infotainment system	Navigation	0 Fault
Tire pressure monitoring	TPM Tire Pressure Monitoring	not available