



4642576

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.06.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	408057		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW I	Motorstørrelse	cm ³
Modell	i3	Motoreffekt	125 kW
Type	0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK71261	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY7Z2106JV232247	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	56768	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2018
		Registrert første gang	11.01.2018



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4642576

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
65.19	Dekk	* Mangler 1 stk sommerhjul	
66.9	Felg	* Mangler 1 felg	
67.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	3 hjul
82.12	Siderute/bakrute	* Knust rute h/f dør	
84.6	Lås	* Mangler lås h/f dør	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør, Venstre baddør
86.3		Skadet:	Høyre fordør
87.8	Utvendig speil	Sitter løst	Høyre
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.01.2024



4642576

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **O**

Bremser

- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid **R**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**
- 66 - Felg **R**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuløppheng

- 75 - Støtdempere **O**
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4642576

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4642576

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	0,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	0,00 mm
67.2		Mønsterdybde	0,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	0,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



4642576




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4642576



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



4642576

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



13. jun. 2024

Køretøj: BMW i3 I01
Motorkode: IB1 P25B
Produktionsår: 13-17
Kilometerstand: 56766 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EK71261
VIN: WBY7Z2106JV232247 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 13. jun. 2024 07:51:17

Fejlkode

Motor **EDME Elektrisk digital motorelektronik** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 21E96F
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Etablering af køreberedskab forkert.

Fejlkode: DTC 21E797
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC CD944B
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse "Faktisk hjulhastighed" mangler.

Fejlkode: DTC 21E93F
Styreenhed for elektrisk drivmotor
Etablering af køreberedskab forkert.

Motor **EME Styreenhed til eldrivmotor** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 222869
Eldrivmotor
System til beskyttelse af komponenten deaktiveret.

Motor **KLE Komfortopladningselektronik** **0 Fejl**

Motor **LIM Opladningsinterfacemodul** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 805519
Vekselstrøms-/jævnstrømsladning
Kommunikationsfejl med ladekabel, wallboks eller ladestander.

Fejlkode: DTC 805532
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning
Status ikke plausibel.

Motor **SME Hukommelsesstyringselektronik** **0 Fejl**

ABS **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC 4809B9
Hjulføler BV
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 480686
Hjulføler BH
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 4806F0
Dæktryksensor BV
Fejl i signalmodtagelse.

Airbag **ACSM Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

Klimaanlæg **IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 8011C1
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801253
klimakompressor
Afbrydelse pga. ugunstige systemforhold

Fejlkode: DTC 80112E
Temperaturføler varmepumpekredsløb 2
Temperaturværdi ikke plausibel.

Fejlkode: DTC 8012AA
Varmepumpe
Funktion ukorrekt.

Komfort **KOMBI Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort **BDC Karosseristyreenhed** **9 Fejl**

Fejlkode: DTC 03000C
Hallsensorsensor rudehejs dør førerside for
Kortslutning til plus.

Fejlkode: DTC 03000D
Hallsensorsensor rudehejs dør førerside for
Kortslutning til plus.

Fejlkode: DTC 03008C
Rudehejsservomotor passagerside for
Hallgiver med fejl.

Fejlkode: DTC 03008D

Rudehejsservomotor passagerside for Hallgiver med fejl.

Fejlkode: DTC 804080
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8040A8
Relæ kl. 30F bag
Kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: DTC 8040B9
Fejlkode
Fejlkode endnu ikke dokumenteret.

Fejlkode: DTC 8040BB
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8040BD
Klemme 30F
Reset/frakobling udført.

Komfort SAS Styreenhed for specialudstyr 1 Fejl

Fejlkode: DTC D197F1
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-signal "Funktion køretøjsstilstand elektronisk stabilitetsprogram" ugyldigt.

Komfort ZGM Central gateway-styreenhed 1 Fejl

Fejlkode: DTC 801C15
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort CON Infotainmentbetjeningsenhed 0 Fejl

Komfort KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer 2 Fejl

Fejlkode: DTC E06C43
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-signal "Funktion køretøjsstilstand elektronisk stabilitetsprogram" ugyldigt.

Fejlkode: DTC E06C44
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-signal "Funktion køretøjsstilstand elektronisk stabilitetsprogram" ugyldigt.

Komfort FLE-L Forlyselektronik i venstre side 0 Fejl

Komfort FLE-R Forlyselektronik i højre side 0 Fejl

Komfort PMA Parkeringshjælp 3 Fejl

Fejlkode: DTC D414E1
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed

CAN-signal "Status stabilisering ABS/ESP-styreenhed" ikke plausibelt.

Fejlkode: DTC D41A84
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-signal "Tolerancejustering hjul" er ugyldigt.

Fejlkode: DTC D42C67
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-signal "Status stabilisering ABS/ESP-styreenhed" ugyldigt.

Komfort	VSG Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	TRSVC 360-graders kamera	0 Fejl
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC 801A55
Startspærre/tyverialarm
Alarm udløst.

Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	1 Fejl

Fejlkode: DTC D514BE
FlexRay-databus til ABS/ESP-styreenhed
Hastighedssignal med fejl.

Audio/Video	TCB Telematikstyreenhed	3 Fejl
--------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 03178A
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC 031786
Telematik-system
"Last State Call" ukorrekt.

Fejlkode: DTC 031789
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Audio/Video	HU-H Brugerskærm	1 Fejl
--------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: DTC B7F805
Højre audioudgang
Funktion ukorrekt.



Bil / Biler til salgs

Lagre søk

Søk i Bil

120ah



Betaling og eierskifte

Smidig bilhandel (1)

Merke

- ACE (0)
- AMC (0)
- Abarth (0)
- Alfa Romeo (0)
- Alpina (0)
- Ariel (0)
- Aston Martin (0)
- Audi (0)
- Austin (0)
- BMW (4)
 - 1-serie (0)
 - 1502 (0)
 - 1602 (0)
 - 1800 (0)
 - 1M (0)
 - 2-serie (0)
 - 2000 (0)
 - 2002 (0)
 - 2800 (0)
 - 3-serie (0)
 - 3-serie GT (0)
 - 4-serie (0)

- 5-serie (0)
- 5-serie GT (0)
- 6-serie (0)
- 7-serie (1)
- 8-serie (0)
- M2 (0)
- M3 (0)
- M4 (0)
- M5 (0)
- M6 (0)
- M8 (0)
- X1 (0)
- X2 (0)
- X3 (0)
- X3 M (0)
- X4 (0)
- X4 M (0)
- X5 (0)
- X5 M (0)
- X6 (0)
- X6 M (0)
- X7 (0)
- XM (0)
- Z1 (0)
- Z3 (0)
- Z4 (0)
- i3 (3)
- i4 (0)
- i4 M50 (0)
- i5 (0)
- i5 M60 (0)
- i7 (0)
- i8 (0)
- iX M60 (0)
- iX xDrive 40 (0)
- iX xDrive 50 (0)
- iX1 (0)
- iX2 (0)
- iX3 (0)
- iX40 (0)
- Andre (0)

- BYD (0)
- Bentley (0)
- Buddy (0)
- Buick (0)
- Cadillac (0)
- Chevrolet (0)
- Chrysler (0)
- Citroen (0)
- Cupra (0)
- Mercedes-Benz (3)

[Vis alle](#)**Publisert**

- Nye i dag (1)

Annonser

- Annet bilutsalg (1)
- Merkeforhandler (0)
- Privat (2)

Salgsform

- Auksjon (0)
- Bruktbil til salgs (3)
- Leasing (0)
- Nybil til salgs (0)

Årsmodell

<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="button" value="Søk"/>
Fra	Til	

Kilometerstand

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Søk"/>
Fra km	Til km	

Pris

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Søk"/>
Fra kr	Til kr	

Område i kart

[Utsnitt](#)

Søk etter sted eller adresse



Avstand



3 km

Område

- Agder (0)
- Akershus (1)
- Buskerud (0)
- Finnmark (0)
- Innlandet (0)
- Møre og Romsdal (0)
- Nordland (0)
- Oslo (1)
- Rogaland (1)
- Telemark (0)
- Troms (0)
- Trøndelag (0)
- Vestfold (0)
- Vestland (0)
- Østfold (0)

Karosseri

- Cabriolet (0)
- Coupe (0)
- Flerbruksbil (0)
- Kasse (0)
- Kombi 5-dørs (3)

[Vis alle](#)

Drivstoff

- Bensin (0)
- Diesel (0)
- Elektrisitet (3)
- Elektrisitet+bensin (0)
- Elektrisitet+diesel (0)
- Gass (0)
- Gass+bensin (0)
- Hydrogen (0)

Rekkevidde

Fra km

Til km

Farge

- Beige (0)

- Blå (1)
- Bronse (0)
- Hvit (1)
- Svart (1)

[Vis alle](#)**Hestekrefter**

Fra hk

Til hk

Søk**Antall seter**

Fra seter

Til seter

Søk**Hjuldrift**

- Bakhjulsdrift (3)
- Firehjulsdrift (0)
- Forhjulsdrift (0)

Girkasse

- Automat (3)
- Manuell (0)

Utstyr

- Hengerfeste (0)
- Motorvarmer (2)
- Navigasjonssystem (3)
- Radio DAB+ (3)
- Skinninteriør (2)

Hjulsett

- Ett hjulsett (1)
- To hjulsett (2)

Garanti og forsikringer

- Bytterett (0)
- Garanti (1)
- Programbil (0)

Bilens tilstand

- Service (1)

- Testrapport (0)
- Tilstandsrapport (0)

Avgiftsklasse

- Kombinertbil (0)
- Lett lastebil (0)
- Personbil (3)

[Vis alle](#)

BMW i3 - Biler til salgs - 120ah

3 treff

Tøm alle filtre

i3 X

2018 - 2018 X

Automat X

Vis på kart

Sortér på Pris lav-høy

[Slik sorteres søkeresultatene](#) Diagnoseporten

Få et raskt overblikk over bruktbilmarkedet på FINN.no.

Bruk filtrene for spesifikke søk, og få detaljert markedsdata om bilene.

Viser for Valgte filtre




FINN-annonser



1 i går


2 inkl. 1 private

Antall aktive bilannonser på FINN.no i går.



Hvor fort selger bilen?

Median forhandler/fylke



Vi vil høre fra deg!



Hva synes du om å få Diagnoseporten her også? Er det bra? Noe som mangler?

[Gi oss tilbakemelding](#)

Mer innsikt på vei!

Vi må bare bygge det ferdig først, og se at det virker.

 Du ser dette fordi du har [Diagnoseporten](#)

Betalt plassering

Oslo


BMW i3 120Ah/125KW/TOPPUTSTYRT/REKKEVIDDE 307KM/EU-OK 07.2026

2018

169 254 km

159 000 kr

Privat



Hommersåk

BMW i3 120ah FULLY CHARGE EDITION

2018

147 362 km

145 305 kr

Privat - Smidig bilhandel



Oslo

BMW i3 120Ah/125KW/TOPPUTSTYRT/REKKEVIDDE 307KM/EU-OK 07.2026

2018

169 254 km

159 000 kr

Privat



Vollen

BMW i3 120ah FULLY CHARGED LAV KM / ACC/ Harman Kardon /LOADED

2018

22 300 km

249 000 kr

Auto11 AS
Forhandler • Service**Vil du lagre søket *BMW i3 - Biler til salgs - 120ah* ?**Du kan motta et varsel når det kommer nye biler til salgs i søket med *BMW i3 - Biler til salgs - 120ah* .[Lagre søk](#)**Ble det litt for mange biler?****BMW modeller**

- [BMW i3](#)
- [BMW 7-serie](#)
- [BMW 1-serie](#)
- [BMW 1502](#)
- [BMW 1602](#)
- [BMW 1800](#)
- [BMW 1M](#)
- [BMW 2-serie](#)
- [BMW 2000](#)
- [BMW 2002](#)
- [BMW 2800](#)
- [BMW 3-serie](#)
- [BMW 3-serie GT](#)
- [BMW 4-serie](#)
- [BMW 5-serie](#)



Mulighetenes marked

Næringsvirksomhet

Bli bedriftskunde
Informasjon og inspirasjon
Admin for bedrifter

Om FINN

Jobbe i FINN
FINNspirasjon

Vilkår og personvern

Personvernerklæring
Personvern i FINN
Innstillinger for personvern
Informasjonskapsler
Innstillinger for informasjonskapsler

Få hjelp

Kundeservice
Trygg handel på FINN
Fiks ferdig
Bruksvilkår
Annonseregler
Tilgjengelighet



Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no.

© 1996–2024 FINN.no AS

[Helthjem](#) [Lendo](#) [Mittanbud](#) [Morgenlevering](#) [Nettbil](#) [Podme](#) [Prisjakt](#) [Økonomi](#)
[Mobil med garanti](#)

Schibsted Media AS og Schibsted ASA er ansvarlig for dine data på denne siden. [Les mer](#)