



4994737

NAF Test Eierskifte

Testdato
05.11.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	135 kW
Type	AUV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	UF72249	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZAUZGP633155	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	280863	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	14.06.2016



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4994737

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
21.7	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak kjølevirkning	
47.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
66.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger bak
66.5		Skadet:	Støtfanger foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.2	Vurdering av prisforlangende.	Kjøp anbefales hvis feil utbedres	
4.8		Prisforlangende ikke oppgitt	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Det finnes feilkoder, se rapport	
66.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Tak, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Panser
66.18		Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør, Bakluke, Panser
66.24		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
66.31		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
66.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	
93.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran
94.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

Merknader

Punkt	Merknad
Vurdering av prisforlangende.	Estimert prisområde 130'000kr-155'000kr (forutsetter at sommerdekksett er i brukbar stand og ingen skader).



4994737

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
14.09.2024	262433
25.07.2023	243050
23.05.2022	209479
01.06.2021	179982
12.06.2020	149661
27.06.2019	120569
17.08.2018	89852
04.12.2017	60794
10.03.2017	29473

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	11 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	12.06.2026



4994737

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**
- 4 - Vurdering av prisforlangende. **O**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓

Interiør.

- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Viser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. **O**
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. **R**
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓

Karosseri.

- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **R**



4994737

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

90 - Bremseskive/klosser	✓
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	○
94 - Ekstra hjulsett..	○



4994737

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	220,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	140,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	244 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	700 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	629 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
47.2		eller ved, måneder:	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
90.1	Bremeskive/klosser	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
90.2		Bremeskivetykkelse VF	22,80 mm
90.3		Bremeskivetykkelse HF	22,60 mm
90.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
90.5		Bremeskivetykkelse VB	9,50 mm
90.6		Bremeskivetykkelse HB	9,50 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
92.2		Mønsterdybde VF	4,60 mm
92.3		Mønsterdybde HF	4,80 mm
92.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	6,40 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4994737

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF senter Ålesund
Storevågen70
6020 Ålesund
Telefon: 41456863
Fax:
E-mail: Terje.hoel@naf.no
Website: NAF.no



5. nov. 2024

Køretøj: Volkswagen Golf7 Alltrack 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion
Motorkode: CUNA
Produktionsår: 14-17
Kilometerstand: 280863 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: UF72249
VIN: WWWZZZAUZGP633155 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 5. nov. 2024 14:37:37

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	2 Fejl
Fejlkode: 20360 Spændingsforsyning kl. 15 Uplausibelt signal.		
Fejlkode: 5523 Motorstyreenhed spærret Intet/forkert frigivelsessignal fra startspærre		
Drivlinje	Batteriregulering ekstralager 1	ikke tilgængelig
bremsesystem	Bremseelektronik	0
bremsesystem	Bremsekraftforstærkning	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag	0
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	0
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	2 Fejl

Fejlkode: 1123600
Strækingsdata navigationssystem
Signal med fejl.

Fejlkode: 1123601
Strækingsdata navigationssystem
Signal med fejl.

Førerassistentsystem Radarsensor adaptiv fartpilot 1 Fejl

Fejlkode: 1542
Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Førerassistentsystem Vognbaneskiftassistent ikke tilgængelig

Førerassistentsystem Vognbaneskiftassistent 2 ikke tilgængelig

Førerassistentsystem Parkeringsensor 0

Førerassistentsystem Fjernlysassistent ikke tilgængelig

Komfort Gateway-elektronik 1 4 Fejl

Fejlkode: 919560
Lyskontakt
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 204546
Trådløs nøgle 2
Spænding for lav.

Fejlkode: 197379
Servomotor centrallås bag til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 197384
Servomotor centrallås bag til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort Kombiinstrument 0

Komfort Lygtenivellering 0

Komfort Lysstyring venstre ikke tilgængelig

Komfort Lysstyring højre ikke tilgængelig

Komfort Lysstyring venstre 2 ikke tilgængelig

Komfort Lysstyring højre 2 ikke tilgængelig

Komfort Førerdørselektronik 0

Komfort Passagerdørselektronik 0

Komfort Dørelektronik førerside bag ikke tilgængelig

Komfort Dørelektronik passagerside bag ikke tilgængelig

Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Specialkøretøjsassistent	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	0
Gearkasse	Gearelektronik	1 Fejl
<p>Fejlkode: 21197 Gearkassestyreenhed Styreenhed spærret.</p>		
Gearkasse	Differentialespærreelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0
Infotainmentsystem	Sound-system	0
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig