



5161464

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.01.2025



Kunde

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Navn | Auksjonen.no Co/Santander | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 95140190 | Navn | Auksjonen.no Co/Santander |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33300540 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33300540 | | |
| Ekstern referanse | 458226 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | BMW | Motorstørrelse | 1995 cm ³ |
| Modell | 520D | Motoreffekt | 120 kW |
| Type | 5L | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | BS31907 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | WBAFW11080DU21130 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 291675 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Grå | Registreringsår | 2011 |
| Karosseritype | Sedan | Registrert første gang | 07.10.2011 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 10.01.2025 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5161464

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------------|--|--|
| 1.8 | Kjøreegenskaper | Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng | |
| 1.9 | | Vibrasjoner ved bremsing | |
| 2.6 | Unormal lyd | Ulyd fra hjuloppheng foran | |
| 2.8 | | Ulyd fra motor | |
| 3.6 | Nøkler / Utstyr | Nøkkel/er virker ikke | |
| 3.8 | | Nøkkel/er skadet 1 stk | |
| 3.9 | | Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler | |
| 4.3 | Service/ Dokum. | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt | Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet |
| 6.10 | Bremseskiver | Rust på bremseskive: | Venstre foran, Venstre bak |
| 17.11 | Lys | Skadet lykteglass: | Høyre nærlys |
| 17.15 | | Vann / kondens i lykt: | Venstre nærlys |
| 21.17 | Varsellamper | * Varsler feil på: batteri og nøkkel - feilsøk for nærmere kontroll | |
| 22.2 | Varsellamper utvidet | Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser | |
| 27.2 | Motor virkemåte | Støy / ulyd forkant av motor | |
| 27.5 | | Dårlig trekraft | |
| 27.8 | | Ulyd i turbo | |
| 28.1 | Utvendig tilstand motor | Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll | |
| 33.12 | Eksosanlegg | * Dieselpartikkelfilter mangler | |
| 40.10 | Girkasse (automatisk) | Veksler "hardt" | |
| 40.11 | | Girkasse slurer ved veksling | |
| 43.3 | Mellomaksel | Sprukket / deformert gummiskive: | Bak |
| 50.5 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Svak kjølevirkning | |
| 52.4 | Lyktespyler / Visker | Manglende eller skadet deksel: | Høyre side |
| 52.5 | | * Høyre lyktespyler - mangler | |
| 66.8 | Felg | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet: | Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak |
| 67.17 | Ekstra hjulsett | Ekstra hjulsett mangler | |
| 77.10 | Fjærer / fjærbein | * Montert senkefjær, foran høyre side. | |
| 78.5 | Opphengs- / bærearmer foraksel | Slitt foring / løsnet i vulkanisering: | Fremre høyre nedre, Fremre venstre nedre |
| 83.14 | Dør-/panseråpner | Feil med utvendig åpner: | Bakluke/-dør |
| 86.2 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Høyre sidekanal, Støtfanger bak |



5161464

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-------------------|--|--|
| 86.3 | | Skadet: | Støtfanger bak, Panser, Støtfanger foran, Venstre forskjerm, Venstre fordør |
| 86.11 | | Steinsprut/lakksår | Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Venstre bakdør, Venstre fordør, Venstre forskjerm, Tak, Støtfanger bak, Høyre sidekanal |
| 86.14 | | Mangelfull oppretting/tilpasning | Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Venstre fordør |
| 86.15 | | * Bilen har en skade i fronten, forbehold om mer ukjente feil og mangler ved demontering av fronten og venstre sideskjørt å venstre fordør | |
| 88.2 | Underside | Skadet/løst plastdeksel: | Høyre bak, Venstre foran, Høyre side midten, Venstre side midten |
| 88.4 | | Skade i frontbjelke/radiatorbjelke | |
| 88.6 | | Skade på radiatorfester/indre front | |
| 92.1 | Luftdyse kupé | Luftdyse skadet: | Midten bak, Midten foran |
| 98.2 | Seter | Misfarget/skittent: | Høyre bak |
| 103.1 | Interiør generelt | Forurensing og/eller ubehagelig lukt | |
| 103.4 | | * Kommer eksoslukt inn i kupeen - feilsøk for nærmere kontroll | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|--|
| 17.29 | Lys | Krakelert lykteglass | Venstre baklys, Høyre baklys |
| 29.11 | Oljenivå motor | Lavt oljenivå | |
| 40.16 | Girkasse (automatisk) | Liten oljelekkasje | |
| 43.8 | Mellomaksel | Ikke tilgjengelig for kontroll | |
| 45.19 | Instrumenter | Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/engelsk/tysk | |
| 66.12 | Felg | Påbegynnende oksidering: | Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran |
| 81.9 | Frontrute | Noe steinsprut | |
| 81.10 | | Slitt frontrute | |
| 81.12 | | * Frontrute - synlige riper | |
| 86.16 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Høyre bakdør, Høyre fordør |
| 86.17 | | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 86.19 | | Bulk(er) | Venstre bakdør, Støtfanger bak |
| 86.20 | | Steinsprut: | Høyre forskjerm |



5161464

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------|--|--|
| 86.24 | | Rustangrep: | Tak, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm |
| 86.30 | | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk | |
| 96.4 | Dørtrekk | Liten skade i dørtrekk: | Høyre bakdør |
| 97.5 | Døråpning | Sår eller skade: | Høyre fordør |
| 97.6 | | Skadet deksel: | Høyre fordør |

Ikke utførte

| Punkt | Årsak |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Batteri ytre tilstand | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Tilstand 12 volt batteri | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Parkeringsbrems | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Bremsevirkning | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Full systemskann | Skader/avvik som forhindrer vurdering |

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

| | |
|--|-------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 5 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | -4 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Glatt;Isete |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 11.01.2025 |



5161464

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems |
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann |

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg **R**
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) **R**
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel **R**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter **O**
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker **R**
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **R**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



5161464

Hjuloppheng

| | |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere | ✓ |
| 76 - Stabilisator | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein | R |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | R |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers | ✓ |

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | O |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | R |
| 84 - Lås | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | R |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | R |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | O |
| 97 - Døråpning | O |
| 98 - Seter | R |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | R |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



5161464

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|------------------------------------|--|--|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremsekiver | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran: | 22,40 mm |
| 6.2 | | Bremsekivetykkelse VF | 23,60 mm |
| 6.3 | | Bremsekivetykkelse HF | 23,60 mm |
| 6.4 | | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak: | 18,40 mm |
| 6.5 | | Bremsekivetykkelse VB | 19,10 mm |
| 6.6 | | Bremsekivetykkelse HB | 19,10 mm |
| 9.1 | Bremsevirkning | | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | -40 °C |
| 37.1 | Registerreim | | Bilen har registerkjede |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 22 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 18 °C |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 4,90 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 4,50 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 5,70 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 5,20 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |

Bilder og vedlegg



1. Lys



2. Lys



3. Lyktespyler / Visker



4. Luftdyse kupé



5. Seter



6. Lakk / karosseri utvendig



7. Lakk / karosseri utvendig



8. Lakk / karosseri utvendig



9. Lakk / karosseri utvendig



10. Lakk / karosseri utvendig



11. Lakk / karosseri utvendig



12. Lakk / karosseri utvendig

**13. Lakk / karosseri utvendig****14. Lakk / karosseri utvendig****15. Lakk / karosseri utvendig****16. Lakk / karosseri utvendig****17. Lakk / karosseri utvendig****18. Lakk / karosseri utvendig****19. Lakk / karosseri utvendig****20. Underside****21. Generelt****22. Generelt****23. Generelt****24. Generelt**



5161464



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5161464



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



5161464



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



5161464

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.