



3959648

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.09.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	346625		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	4395 cm ³
Modell	M5	Motoreffekt	412 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR40153	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WBSFV91000D094414	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	129060	Bruktimportert	Ja
		Registreringsår	2014
		Registrert første gang	19.03.2014



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3959648

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet
4.9		* se bilde/vedlegg for digitalservicehefte fra bilen	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak
6.10		Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
6.14		* Antatt/ udefinertbar pris på bremseskiver og bremseklosser foran og bak	
10.2	Bremsevæsknivå	* Bremsevæsknivå - for høyt	
19.7	Kjørellys/-lykter	Skadet lykteglass	Venstre foran
19.16		* Forbehold om mer skade enn det som kan syns visuelt.	
23.6	Baklys/-lykter	Krakerert lykteglass:	Venstre bak
23.12		Dråper/vann i lykt	Venstre bak
31.17	Varsellamper	* Varsler feil på motorlampe - feilsøk for nærmere kontroll	
33.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.15	Motor virkemåte	* Ujevn på tomgang/vibrasjoner på/i bilen, mulig feiltetting - feilsøk for nærmere kontroll	
38.6	Utvendig tilstand motor	* Vanskelig og kontrollere etter oljelekkasje pga manglende tilgjengelighet	
40.5	Kjølevæske	* Venstre radiator foran nede, skadet - demonter for nærmere kontroll	
42.14	Kjølesystem	* Venstre radiator foran nede, skadet - demonter for nærmere kontroll	
46.11	Drivstofftank, rør, slange	* Plugg/kork til påfyllingrør - mangler	
50.15	Girkasse (automatisk)	* Oljelekkasje på girkasse/tetning - rengjør for nærmere kontroll	
56.9	Radio / Multimedia	* Venstre og høyre frontkamera, virker ikke/funksjonsfeil - feilsøk for nærmere kontroll	
60.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
75.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
75.12		Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Venstre foran, Høyre foran



3959648

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
76.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak
77.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
79.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
93.15	Dør-/panseråpner	* Elektrisk bakluke - virker ikke	
96.10	Lakk / karosseri utvendig	Karosseriskade	Støtfanger foran, Panser, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakkdør, Høyre bakskjerm
96.14		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger foran, Panser, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakkdør, Høyre bakskjerm
96.15		* Forbehold om mer-/ uforutsette skade(r) i front av bil, ved/under demontering.	
98.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran
98.2		Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
108.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekke:	Venstre foran, Høyre foran
113.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
19.21	Kjørellys/-lykter	* Venstre og høyre frontlykt - sotfilm	
23.16	Baklys/-lykter	Krakelert lykteglass:	Venstre bak, Høyre bak
28.4	Refleks	* Venstre og høyre refleks - sotfilm	
37.16	Motor virkemåte	* Ikke kontrollert dyser pga manglende tilgjengelighet	
38.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
39.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
40.6	Kjølevæske	* Kjølevæsknivå - for høyt	
42.15	Kjølesystem	* Kjølevæsknivå - for høyt	
53.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
76.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
91.9	Frontrute	Noe steinsprut	
96.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør
96.18		Småbulker:	Venstre bakkdør
96.19		Bulk(er)	Panser



3959648

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
96.20		Steinsprut:	Venste sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Panser, Tak, Støtfanger bak, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
96.24		Rustangrep:	Venstre fordør
96.29		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger foran, Panser, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
96.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
96.33		Bilen er delvis omlakkert:	
96.34		* Lakksår/Lakkskader/Karosseriskader: Venstre og høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Panser, Støtfanger foran og bak.	
97.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
101.5	Dashbord / midtkonsoll	* Midtkonsoll - riper/rift	
106.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering



3959648

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.05.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



3959648

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver **R**
8 - Parkeringsbrems |
9 - Bremsvirkning |
10 - Bremsvæskeniå **R**
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Nærlys/-lykter ✓
18 - Fjernlys/-lykter ✓
19 - Kjørellys/-lykter **R**
20 - Parklys/-lykter ✓
21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓
23 - Baklys/-lykter **R**
24 - Stopplys/-lykter ✓
25 - Ryggelys/-lykter ✓
26 - Skiltlys/-lykter ✓
28 - Refleks **O**
29 - Tåkebaklys/-lykter ✓
30 - Lyd / lyssignaler ✓
31 - Varsellamper **R**
32 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 33 - Full systemskann **R**

Motor

- 37 - Motor virkemåte **R**
38 - Utvendig tilstand motor **R**
39 - Oljenivå motor **O**
40 - Kjølevæske **R**
41 - Kjølevifte ✓
42 - Kjølesystem **R**
43 - Eksosanlegg ✓
45 - Motorfester ✓
46 - Drivstofftank, rør, slange **R**
47 - Registerreim ✓

Drivverk

- 50 - Girkasse (automatisk) **R**
51 - Differensial ✓
52 - Drivaksler ✓
53 - Mellomaksel **O**

Elektriske anlegg

- 54 - Instrument belysning ✓
55 - Instrumenter ✓
56 - Radio / Multimedia **R**
57 - Elektrisk vindusheis ✓
58 - Oppvarmet bakrute ✓
59 - Kupevifte ✓
60 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
61 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
62 - Lyktespyler / Visker ✓
63 - Sentrallås ✓
64 - Setevarmer ✓
66 - Drivrem generator ✓
67 - Batteri ytre tilstand |
68 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

- 75 - Dekk **R**
76 - Felg **R**
77 - Ekstra hjulsett **R**

Hjul, dekk, felg

- 78 - Hjullager |
79 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**
80 - Hjulcapsler/navkopper ✓



3959648

Styring

- 81 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 82 - Styresnekke, tannstang ✓
- 83 - Styrestag/ledd ✓
- 84 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 85 - Støtdempere ✓
- 86 - Stabilisator ✓
- 87 - Fjærer / fjærbein ✓
- 88 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 89 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 90 - Travers ✓

Karosseri

- 91 - Frontrute ○
- 92 - Siderute/bakrute ✓
- 93 - Dør-/panseråpner R
- 94 - Lås ✓
- 95 - Takluke/Panoramatak ✓
- 96 - Lakk / karosseri utvendig R
- 97 - Utvendig speil ○
- 98 - Underside R
- 99 - Understellsnummer ✓

Interiør

- 101 - Dashbord / midtkonsoll ○
- 102 - Luftdyse kupé ✓
- 103 - Taktrekk ✓
- 104 - Solskjerm ✓
- 105 - Innvendig speil ✓
- 106 - Dørtrekk ○
- 107 - Døråpning ✓
- 108 - Seter R
- 109 - Bilbelte ✓
- 110 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 112 - Laste-/bagasjerom ✓
- 113 - Interiør generelt R
- 114 - Varseltrekant ✓



3959648

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	34,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	34,80 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	22,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	22,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	22,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-41 °C
47.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
60.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
68.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
75.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,40 mm
75.2		Mønsterdybde HF	6,30 mm
75.3		Mønsterdybde VB	1,30 mm
75.4		Mønsterdybde HB	0,40 mm
75.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
76.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3959648

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3959648



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3959648



25. Generelt



3959648

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



6. sep. 2023

Køretøj: BMW M5 4.4i F10 V8
Motorkode: S63 B44 B
Produktionsår: 14-17
Kilometerstand: 129060 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DR40153
VIN: WBSFV91000D094414 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 6. sep. 2023 15:49:37

Fejlkode

Motor **DME Motorstyreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 213601
Batteriovervågning
Hvilestrøm for høj.

Fejlkode: DTC 213901
Forbrugerstyring
Frakobling af enkelte forbrugere aktiv.

Motor **EKPS Brændstofpumpestyreenhed** **0 Fejl**

Motor **DME2 Motorstyreenhed 2** **8 Fejl**

Fejlkode: DTC 140010
Forbrændingsudsætter
Udsættere ved mindst 2 cyl.

Fejlkode: DTC 140610
Forbrænding cyl. 6
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: DTC 140001
Cylinderfrakobling efter forbrændingsudsætter
Cylinderfrakobling efter summen af tændingsudsættere

Fejlkode: DTC 140601
Forbrænding cyl. 6
Cylinderfrakobling efter tændingsudsættere

Fejlkode: DTC 140810
Forbrænding cyl. 8
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: DTC 140801
Forbrænding cyl. 8
Cylinderfrakobling efter tændingsudsættere

Fejlkode: DTC 140510
Forbrænding cyl. 5
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: DTC 140501
Forbrænding cyl. 5
Cylinderfrakobling efter tændingsudsættere

ABS **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **0 Fejl**

ABS **EMF Parkeringsbremsestyreenhed** **0 Fejl**

Airbag **ACSM Airbagstyreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 930BB9
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Airbag **REMALI Reversibel selestramme i venstre side** **0 Fejl**

Airbag **REMARE Reversibel selestrammer i højre side** **0 Fejl**

Klimaanlæg **IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 801253
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Klimaanlæg **FKA Klimastyreenhed bagved** **0 Fejl**

Komfort **KOMBI Kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC B7F668
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort **HUD Head-up-display** **0 Fejl**

Komfort **CID Infotainmentdisplay** **ikke tilgængelig**

Komfort **ZGM Central gateway-styreenhed** **7 Fejl**

Fejlkode: DTC 801C10
Vækningssignal
uberettiget vækning

Fejlkode: DTC 801C11
Vækningssignal

uberettiget vækning

Fejlkode: DTC 801C12
Dvaletilstand
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 801C13
Dvaletilstand
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 801C14
Dvaletilstand
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 801C15
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801C20
Gatewaystyreenhed
Fejlkodehukommelse fuld.

Komfort

ICM ABS/ESP-styreenhed

5 Fejl

Fejlkode: DTC 480049
Sporskiftassistent-styreenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC D0142C
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-signal "Udelufttemperatur" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D014F6
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-signal "Kilometertal/rækkevidde" ugyldig.

Fejlkode: DTC D016DC
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-meddelelse "Statusvisning elektronisk stabilitetsprogram" mangler.

Fejlkode: DTC D018B5
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-meddelelse "Statusvisning kombiinstrument" mangler.

Komfort

FRM Karosseristyreenhed foran

2 Fejl

Fejlkode: DTC 800F92
Velkomstlys
Gentagelsespærre aktiv.

Fejlkode: DTC 800F93
"follow me home" lys
Gentagelsespærre aktiv.

Komfort

FZD Skydetagsstyreenhed

2 Fejl

Fejlkode: DTC 801A3A
Ignorer fejlkode

Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC 801A4A

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort

JBE Karosseristyreenhed

4 Fejl

Fejlkode: DTC 8020DE

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E6

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E7

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8020E8

Spændingsforsyning kl. 30F

Frakobling aktiv/fejl i funktion.

Komfort

SZL Ratstammekontakt

0 Fejl

Komfort

CON Infotainmentbetjeningsenhed

0 Fejl

Komfort

ACC Fjernområderadar

ikke tilgængelig

Komfort

FLA Fjernlysstyreenhed

ikke tilgængelig

Komfort

LHML Forlygtestyreenhed i venstre side

5 Fejl

Fejlkode: DTC D9C50B

LED-hovedlysmodule venstre

Forbindelse karosseri-CAN-bus 2 defekt.

Fejlkode: DTC D9D400

CAN-bus-forbindelse med central karosseristyreenhed/karosseristyreenhed foran/fodrumsmodule

CAN-meddelelse "Styring 2 til udvendig belysning" mangler.

Fejlkode: DTC D9D403

CAN-bus-forbindelse med central karosseristyreenhed/karosseristyreenhed foran/fodrumsmodule

CAN-meddelelse "Udelysstyring" mangler.

Fejlkode: DTC D9D40C

CAN-bus-forbindelse med central karosseristyreenhed/karosseristyreenhed foran/fodrumsmodule

Meddelelse "Klemmestatus" mangler.

Fejlkode: DTC D9D410

CAN-bus-forbindelse med central karosseristyreenhed/karosseristyreenhed foran/fodrumsmodule

CAN-meddelelse "Status udvendig belysning" mangler.

Komfort

LHMR Forlygtestyreenhed i højre side

5 Fejl

Fejlkode: DTC DA050B

Strømforbrug for højt.

Fejlkode: DTC CAAC01
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-signal "Kilometertal/rækkevidde" ugyldig.

Fejlkode: DTC 800BDF
Kofangerkamera til venstre
Kamera ikke kalibreret.

Fejlkode: DTC CAAC0F
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-signal "Udelufttemperatur" ugyldigt.

Fejlkode: DTC 800BDA
Kofangerkamera til venstre
ikke tilsluttet

Komfort	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Komfort	PDC parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	PMA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	HKL bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	GZAL Ekstra forlygte i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	GZAR Ekstra forlygte i højre side	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	11 Fejl

Fejlkode: DTC D90D1E
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 930712
bremselyskontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 93076A
Frakobling kl. 15
Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring dog aktiv.

Fejlkode: DTC 93076B
Frakobling kl. 30B
Øverste startevnegrænse nået.

Fejlkode: DTC 93076C
Frakobling kl. 30B
Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring eller obligatorisk, elektrisk forbruger aktiv.

Fejlkode: DTC 9307A0
Hella Gutmann Solutions GmbH

Udvendig dørhåndtagkontakt førerdør
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9307A2
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 9307A3
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 9307AE
Udvendig dørgrebskontakt passagerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9308B0
Batterispænding
Spænding for lav.

Fejlkode: DTC 9307BA
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Undervogn	VDM Styreenhed til dæmpningsregulering	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	ikke tilgængelig
Styretøj	SVT Servostyringsstyreenhed	0 Fejl
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	ikke tilgængelig
Styretøj	AL Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	ikke tilgængelig
Audio/Video	CIC Infotainmentstyreenhed	0 Fejl
Audio/Video	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	0 Fejl
Audio/Video	CBX-Media Multimedia-grænseflade	ikke tilgængelig
Audio/Video	CBX-eCall nødkaldsmodul	1 Fejl

Fejlkode: DTC B7F343
Nødbatteri

Skifteintervalgrænse nået.

Audio/Video	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig
Audio/Video	TBX Infotainment-betjeningsenhed	0 Fejl
Audio/Video	DVDC DVD-skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	0 Fejl