



4785620

NAF Test Eierskifte

Testdato
25.09.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1197 cm ³
Modell	POLO	Motoreffekt	66 kW
Type	6R	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LS77828	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ6RZCU067797	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	51445	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2012
		Registrert første gang	02.07.2012



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4785620

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Skiltes.	Skade/slitasje på skilt	Fremre
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.2		Det finnes feilkoder, se rapport	
66.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
67.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
67.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
68.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
68.14		Mangelfull antirustbehandling:	
95.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Frist for neste EU kontroll	18.03.2026



4785620

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. **R**
- 2 - Sentrallås. **✓**
- 3 - Service/Dokumentasjon. **O**
- 4 - Vurdering av prisforlangende. **O**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. **✓**
- 6 - Brems pedal. **✓**
- 7 - Varsellamper/ meldinger. **✓**

Interiør.

- 8 - Bremskraftforsterker. **✓**
- 9 - Instrumenter. **✓**
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. **✓**
- 11 - Vindusvisker, spylar. **✓**
- 12 - Lyktespyler / Visker. **✓**
- 13 - Lyd / lyssignaler. **✓**
- 14 - Glassruter. **✓**
- 15 - Setevarmer. **✓**
- 16 - Innvendig speil. **✓**
- 17 - Utvendig speil. **✓**
- 18 - Solskjerm. **✓**
- 20 - Taktrekk. **✓**
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **✓**
- 23 - Interiør generelt. **✓**

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. **✓**
- 25 - Kjøreegenskaper. **✓**
- 26 - Unormal lyd. **✓**
- 28 - Girkasse. (manuell) **✓**
- 29 - Clutch. **✓**
- 30 - Parkeringsbrems. **✓**
- 31 - Bremsvirkning. **✓**
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) **✓**

Motor.

- 34 - Panser. **✓**
- 35 - Understellsnummer. **✓**
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. **✓**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **✓**
- 39 - Bremsvæske. **✓**
- 40 - Kjølevæske. **✓**
- 41 - Kjølevifte. **✓**
- 42 - Kjølesystem. **✓**
- 43 - Batteri 12 volt. **✓**
- 44 - Oljenivå motor. **✓**
- 45 - Utvendig tilstand motor. **✓**
- 46 - Motorfester. **✓**
- 48 - Drivrem generator. **✓**

Karosseri.

- 49 - Lås. **✓**

Karosseri.

- 50 - Dører. **✓**
- 51 - Elektrisk vindusheis. **✓**
- 52 - Døråpning. **✓**
- 53 - Dørtrekk. **✓**
- 54 - Bilbelte. **✓**
- 55 - Gulvmatter/-teppe. **✓**
- 56 - Førersete. **✓**
- 57 - Bakseter. **✓**
- 58 - Passasjerete. **✓**
- 62 - Varseltrekant. **✓**
- 63 - Refleksvest. **✓**
- 64 - Laste-/bagasjerom. **✓**
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo **✓**
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. **R**
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



4785620

Underside.

68 - Vognbunn/understell.	0
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsesør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
84 - Eksosanlegg.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.










91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	✓
94 - Felg.	✓
95 - Ekstra hjulsett..	0



4785620

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	120,00
31.4		Bremsevirkning, HB	120,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	210 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
91.1	Bremeskive/klosser	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	19,00 mm
91.2		Bremeskivetykkelse VF	20,74 mm
91.3		Bremeskivetykkelse HF	20,52 mm
91.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	7,00 mm
91.5		Bremeskivetykkelse VB	8,14 mm
91.6		Bremeskivetykkelse HB	8,20 mm
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	5,40 mm
93.3		Mønsterdybde HF	5,80 mm
93.4		Mønsterdybde VB	6,20 mm
93.5		Mønsterdybde HB	6,70 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
95.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt**



4785620

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senteret Larvik
Torsvang 4
3271 Larvik
Telefon: +4797036273
Fax:
E-mail: Einar.Thorsen@naf.no
Website:



24. sep. 2024

Køretøj: Volkswagen Polo 1.2i TSI
Motorkode: CBZC
Produktionsår: 09-14
Kilometerstand: 51440 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LS77828
VIN: WWWZZZ6RZCU067797 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 24. sep. 2024 10:21:25

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Motorelektronik 1	0
ABS	Bremseelektronik	0
Airbag	Airbag	0
Klimaanelæg	Varme/klimaanelæg	2 Fejl
Fejlkode: 1272 Servomotor til luftfordelingsspjæld Fejl i servomotor til luftfordelingsspjæld.		
Fejlkode: 457 Karosseristyreenhed Funktion ukorrekt.		
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Parkeringsensor 2	0
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	0
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig

Komfort	Batteriregulering	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0
Styretøj	Servostyring	0
Audio/Video	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radiotuner	1 Fejl
<p>Fejlkode: 3138 Ekstraindgang (AUX) Funktion ukorrekt.</p>		
Audio/Video	Navigation	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig