



4717649

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.08.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	4163 cm ³
Modell	A8	Motoreffekt	257 kW
Type	4L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS57320	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WAUZZZ4E38N001016	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	229765	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2007
		Registrert første gang	14.11.2007



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4717649

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
17.12	Lys	Kraketert lyktglass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
24.3	EOBD-systemstatus	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.4	Motor virkemåte	Unormal motorgange/vibrasjon	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
33.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Venstre bakre eksospotte
69.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett	For liten mønsterdybde på reservehjul	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Fremre høyre nedre
83.13	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Panser
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Lakkbærer	Bakluke
86.13		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran, Panser
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side

Merknader

Punkt	Merknad
Varsellamper	Varsel for utslitte bremseklosser.
Eksosanlegg	Montert uoriginal eksos uten støydemping/veldig lite støydemping på potter bak, begge sider.
Lys	Indre, på bakluke.
Reservehjul / dekkreparasjonssett	Cord framme på reservehjul.
Nøkler / Utstyr	Ei nøkkel virker ikke.

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



4717649

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Bilen mangler instruksjonsbok/mappe

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	90 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	14.04.2025



4717649

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 18 - Markeringslys/-lykter ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**
- 24 - EOBD-systemstatus **R**

Motor

- 25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓
- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg **R**
- 34 - HC i kjølesystem ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓



4717649

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓

Karosseri

- 81 - Frontrute ✓
- 82 - Siderute/bakrute ✓
- 83 - Dør-/panseråpner **R**
- 84 - Lås ✓
- 86 - Lakk / karosseri utvendig **R**
- 87 - Utvendig speil **R**
- 88 - Underside ✓
- 89 - Understellsnummer ✓

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 92 - Luftdyse kupé ✓
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk ✓
- 97 - Døråpning ✓
- 98 - Seter ✓
- 99 - Bilbelte ✓
- 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 101 - Bagasjeromstildekning ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom ✓
- 103 - Interiør generelt ✓
- 104 - Varseltrekant ✓



4717649

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	35,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	35,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	24,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	24,00 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	260,00
9.4		Bremsevirkning, HB	260,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,30 %
25.2		CO2	0,00 %
25.3		HC	60,00 ppm
25.4		O2	2,00 %
25.5		CO ved forhøyet tomgang	0,50 %
25.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
34.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,10 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4717649



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4717649



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



4717649



49. Generelt



4717649

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter Steinkjer
Sjøfartsgata 8a
7716 Steinkjer
Telefon: 08505
Fax:
E-mail: Jon.ivar.nilsen@naf.no
Website: Www.naf.no



13. aug. 2024

Køretøj: Audi A8 4.2i V8 32V FSI Quattro
Motorkode: BVJ
Produktionsår: 06-07
Kilometerstand: 229760 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BS57320
VIN: WAUZZZ4E38N001016 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 13. aug. 2024 12:36:46

Fejlkode

OBD

OBD

13 Fejl

Fejlkode: P0300
Forbrændingsudsætter
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0011
Indsugningsknastposition række 1
For meget fremrykning/funktion med fejl.

Fejlkode: P0300
Forbrændingsudsætter
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0303
Forbrænding cyl. 3
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0302
Forbrænding cyl. 2
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0301
Forbrænding cyl. 1
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0304
Forbrænding cyl. 4
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0011
Indsugningsknastposition række 1
For meget fremrykning/funktion med fejl.

Fejlkode: P0300

Hella Gutmann Solutions GmbH

Forbrændingsudsætter
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0303
Forbrænding cyl. 3
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0302
Forbrænding cyl. 2
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0301
Forbrænding cyl. 1
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0304
Forbrænding cyl. 4
Forbrændingsudsætter konstateret.

Motor

Motorelektronik 1

10 Fejl

Fejlkode: P0011
Indsugningsknastposition række 1
For meget fremrykning/funktion med fejl.

Fejlkode: P0300
Forbrændingsudsætter
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0303
Forbrænding cyl. 3
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0302
Forbrænding cyl. 2
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0301
Forbrænding cyl. 1
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0304
Forbrænding cyl. 4
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P130A
Cylinderfrakobling efter forbrændingsudsætter
Udsættere ved mindst 1 cyl.

Fejlkode: P0305
Forbrænding cyl. 5
Forbrændingsudsætter konstateret.

Fejlkode: P0330
Bankesensor 2 række 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0307
Forbrænding cyl. 7
Forbrændingsudsætter konstateret.

Motor	Motorelektronik 2	ikke tilgængelig
ABS	Bremseelektronik	0
ABS	Parkeringsbremse	1 Fejl
<p>Fejlkode: 2596 Bremsebelægninger bag Belægninger slidt.</p>		
Airbag	Airbag	0
Klimaanlæg	Varme/klimaanlæg	3 Fejl
<p>Fejlkode: 657 Servomotor til midterste luftdyse Fejl i servomotor til midterste luftdyse.</p>		
<p>Fejlkode: 20 Servomotor til spærreventil til defroster + midterste luftdyse, højre Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: 21 Servomotor til spærreventil til defroster + midterste luftdyse, venstre Funktion ukorrekt.</p>		
Klimaanlæg	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Klimaanl. betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Central styreenhed komfort	1 Fejl
<p>Fejlkode: 892 Oplåsningstaste bagklap- Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Gateway-elektronik 2	0
Komfort	Diagnose-interface-bus	3 Fejl
<p>Fejlkode: 1044 styreenhed Kodning mangler/med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: 2077 Mediaplayer position 2 Funktion ukorrekt.</p>		
<p>Fejlkode: 2095 Komponentbeskyttelse</p>		

Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Komfort	Betjeningsenhed/visningsenhed	1 Fejl
Fejlkode: 2849 Sporskiftassistent-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Komfort	Betjenings-/visningsenhed BV	ikke tilgængelig
Komfort	Betjenings-/visningsenhed BH	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørselektronik	1 Fejl
Fejlkode: 2115 Lukkeenhed i centrallås Funktion ukorrekt.		
Komfort	Passagerdørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	1 Fejl
Fejlkode: 2115 Lukkeenhed i centrallås Funktion ukorrekt.		
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Parkeringssensor	0
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneskiftassistent	0
Komfort	Sædejustering fører	0
Komfort	Sædejustering passager	0
Komfort	Batteriregulering	2 Fejl
Fejlkode: 2272 Hvilestrøm trin 1 Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.		
Fejlkode: 2273 Hvilestrøm trin 2 Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.		
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	0

Komfort	Sæde-/spejljustering	ikke tilgængelig
Komfort	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	Føreridentifikation	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	1 Fejl
<p>Fejlkode: P0905 Tiptronic-kontakt Uplausibelt signal.</p>		
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	2 Fejl
<p>Fejlkode: 1176 nøgle Fejl i nøgle.</p> <p>Fejlkode: 230 Parkeringskontakt Strømkreds med fejl.</p>		
Undervogn	niveauregulering	2 Fejl
<p>Fejlkode: 1772 Signalledning fra trykføler Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: 1577 Frakobling gennem overtemperatur Komponenter overbelastet.</p>		
Styretøj	Ratstammemodul	0
Audio/Video	Radiotuner	0
Audio/Video	Radiotuner digital	0 Fejl
Audio/Video	Navigation	0
Audio/Video	Medioplayer 1	0 Fejl
Audio/Video	Medioplayer 2	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound-system	1 Fejl
<p>Fejlkode: 1044 styreenhed Kodning mangler/med fejl.</p>		
Audio/Video	Sprogstyring	0

Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning

ikke tilgængelig