



4421271

NAF Test ved salg

Testdato
21.03.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	C 250 BLUETEC 4MATIC	Motoreffekt	150 kW
Type	6L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	XK24333	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2052091F184269	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	103501	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	21.04.2015



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4421271

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
15.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
48.6	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
55.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
64.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
66.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.15	Lakk / karosseri utvendig	* Plastikkdeksel som sitter på frontplate mellom panserlås er skadet.	
82.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Høyre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.11	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
15.30	Lys	Dugg i lykt:	Høyre baklys
63.13	Felg	* Mindre bruksmerker på alle 4 felger. Felg høyre side bak mangler senterkopp.	
71.11	Støtdempere	Svetting fra støtdemper	Venstre foran
81.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
81.33		Bilen er delvis omlakkert:	Støtfanger foran, Panser, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
81.34		* Lakkblærer ved utvendig dørhåndtak på høyre framdør... Høyre kanalskjørt er skadet.. Lakksår venstre framskjerm.	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Dato	Km.stand
06.03.2024	102670
04.04.2023	92147
03.04.2022	72766

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	03.04.2025



4421271

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service/ Dokum. O

Bremser

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

15 - Lys R

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

e-Diagnose

20 - Full systemskann R

Motor

23 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor ✓

26 - Oljenivå motor ✓

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

38 - Girkasse (automatisk) ✓

39 - Differensial ✓

40 - Drivaksler ✓

41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

50 - Sentrallås ✓

51 - Setevarmer ✓

52 - Ladespenning generator ✓

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand ✓

55 - Tilstand 12 volt batteri R

56 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

62 - Dekk ✓

63 - Felg O

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

65 - Hjullager ✓

66 - Ekstra hjulsett R

Styring

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

71 - Støtdempere O

72 - Stabilisator ✓

73 - Fjærer / fjærbein ✓

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

76 - Travers ✓



4421271

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 77 - Glassruter | ✓ |
| 78 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 79 - Lås | ✓ |
| 80 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 81 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 82 - Utvendig speil | R |
| 83 - Underside | ✓ |
| 84 - Understellsnummer | ✓ |
| 85 - Skilter | ✓ |
| 86 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 87 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 88 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 89 - Taktrekk | ✓ |
| 90 - Solskjerm | ✓ |
| 91 - Innvendig speil | ✓ |
| 92 - Dørtrekk | ✓ |
| 93 - Døråpning | ✓ |
| 94 - Seter | ✓ |
| 95 - Bilbelte | ✓ |
| 96 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 97 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 98 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 99 - Interiør generelt | ✓ |
| 100 - Varseltrekant | ✓ |
| 101 - Refleksvest | ✓ |



4421271

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	29,40 mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	30,80 mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	30,80 mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	20,60 mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	20,60 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	260,00
8.2		Bremsevirkning, HF	255,00
8.3		Bremsevirkning, VB	215,00
8.4		Bremsevirkning, HB	205,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	202 °C
23.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-26 °C
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,79 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,82 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	523 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
62.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
62.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
62.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy



4421271

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Otta
Skansen 20
2670 Otta
Telefon: 97036272
Fax:
E-mail: knut.morten.bjorgemoen@naf.no
Website: Www.naf.no



21. mar. 2024

Køretøj: Mercedes C 250 CDI (S205) T-Mod. 4Matic BlueTEC
Motorkode: OM 651.921
Produktionsår: 14-15
Kilometerstand: 103501 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: XK24333
VIN: WDD2052091F184269 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 21. mar. 2024 11:28:50

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Dieselmotor	3 Fejl
Fejlkode: P229F85 NOx-sensor 2 række 1 Signal for højt.		
Fejlkode: U029E02 NOx-føler 2 Kommunikation mangler/indeholder fejl.		
Fejlkode: U010E87 CAN-bus/forbindelse til styreenhed for urea-additiv-system Kommunikation forstyrret.		
Motor	PTCU: Drivlinje	0 Fejl
Motor	FSCU UDS OBD	0 Fejl
Motor	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
Motor	Integreret generator med startfunktion	ikke tilgængelig
Motor	HFPM: Haptisk gaspedal	ikke tilgængelig
Motor	AMLA Aktivt motorleje	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl

Fejlkode: B210D
Spændingsforsyning

Spændingsforsyning for lav.

ABS

EFB OBD

1 Fejl

Fejlkode: B210D
Spændingsforsyning
Spændingsforsyning for lav.

Airbag

SRS Airbagstyreenhed

0 Fejl

Airbag

RevGus VL Reversibel selestrammer VF

ikke tilgængelig

Airbag

RevGus VR Reversibel selestrammer HF

ikke tilgængelig

Klimaanlæg

KLA Klimaanlæg

1 Fejl

Fejlkode: B11BD07
Servomotor luftfordelingsspjæld A-stolpe højre
efterprøv for mekaniske fejl

Sikkerhed

Venstre bagradarsensor

ikke tilgængelig

Sikkerhed

Højre bagradarsensor

ikke tilgængelig

Sikkerhed

SGR: Styreenhed for radarsensorer

ikke tilgængelig

Sikkerhed

Mercedes-Benz Intelligent Drive

ikke tilgængelig

Sikkerhed

ABA: Aktiv bremseassistent

2 Fejl

Fejlkode: C10C755
Kollisionsadvarselssystem-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C10C800
Kollisionsadvarselssystem-styreenhed
Advarsel udløst

Sikkerhed

Aktiv fartpilot

ikke tilgængelig

Sikkerhed

Aktiv fartpilot/bremseassistent

ikke tilgængelig

Komfort

EZS: Elektr. tændingslås

0 Fejl

Komfort

SAM for dig. OBD

1 Fejl

Fejlkode: B1F45
Starterbatteri
Modstand for stor.

Komfort

SAM bag dig. OBD

1 Fejl

Fejlkode: B2800
Bremse-/baglygte venstre side
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Komfort	360°-kamera	0 Fejl
Komfort	RFK: Bakkamera	0 Fejl
Komfort	MRM Ratstammestyreenhed	0 Fejl
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1755
Døradvarsels-/indstigningslampe
Funktion ukorrekt.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	1 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1DD0
Elovarmet sidespejl
Funktion ukorrekt.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD	0 Fejl
Komfort	TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	Styreenhed kameraafdækning	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	AML Stemningsbelysning	ikke tilgængelig
Komfort	LRE Ratstammeelektronik	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SDE H OBD	1 Fejl

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Komfort	SG-LML-L: Matrix-LED-forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-LML-R: Matrix-LED-forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	KDS: Bagagerumsklap-styring	0 Fejl
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, passager	ikke tilgængelig
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	1 Fejl

Fejlkode: B175515
 Adgangsbelysning
 Styrestrømkreds for kortslutning til plus.

Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	1 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: B1DD015
 Elopvarmet sidespejl
 Styrestrømkreds, kortslutning til plus/afbrydelse

Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl
Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenehed	ikke tilgængelig
Komfort	STM Spejl taxameter	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	1 Fejl

Fejlkode: B23A8
 Forrudevarme for frontfølerteknik
 Funktion ukorrekt.

Gearkasse	ISM CAN OBD	0 Fejl
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	0 Fejl
Undervogn	Airmatic OBD	ikke tilgængelig
Undervogn	AMG Undervogn	ikke tilgængelig
Undervogn	ABC Aktiv undervogn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Audio/Video	KOMO: Kommunikationsmodul telematiksystemtjenster	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	1 Fejl

Fejlkode: B1506
Infotainment-betjeningsenhed
Funktion ukorrekt.

Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	Comand Online	0 Fejl
Audio/Video	Audio 20 OBD	0 Fejl
Audio/Video	Telematik HERMES	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZAN Infotainmentdisplay	0 Fejl
Audio/Video	Sound OBD	0 Fejl
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl