



4376116

NAF Test ved salg

Testdato
03.04.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1991 cm ³
Modell	GLC 350 e 4MATIC	Motoreffekt	155 kW
Type	6L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR66584	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDC2539541V001677	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	126179	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	04.04.2017



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4376116

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
73.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
74.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Bakre venstre nedre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
26.13	Oljenivå motor	* Noe avleiring/kondens på påfyllingslokk.	
80.11	Takluke/Panoramatak	Ikke funksjonsprøvd pga. skiboks	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.11.2024



4376116

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 4 - Bremsbelegg ✓
- 5 - Bremseskiver ✓
- 7 - Parkeringsbrems ✓
- 8 - Bremsvirkning ✓
- 9 - Bremsvæske ✓
- 10 - Bremsørør ✓
- 11 - Bremseslanger ✓
- 12 - Bremskraftforsterker ✓
- 13 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 15 - Lys ✓
- 16 - Lyd / lyssignaler ✓
- 17 - Varsellamper ✓
- 18 - Markeringslys/-lykter ✓
- 19 - Refleks ✓

e-Diagnose

- 20 - Full systemskann **R**

Motor

- 22 - Avgassanalyse (Bensin) ✓
- 24 - Motor virkemåte ✓
- 25 - Utvendig tilstand motor ✓
- 26 - Oljenivå motor **O**
- 27 - Kjølevæske ✓
- 28 - Kjølevifte ✓
- 29 - Kjølesystem ✓
- 30 - Eksosanlegg ✓
- 31 - HC i kjølesystem ✓
- 32 - Motorfester ✓
- 33 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 34 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Girkasse (automatisk) ✓
- 39 - Differensial ✓
- 40 - Drivaksler ✓
- 41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 42 - Instrument belysning ✓
- 43 - Instrumenter ✓
- 44 - Elektrisk vindusheis ✓
- 45 - Oppvarmet bakrute ✓
- 46 - Kupevifte ✓
- 47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 50 - Sentrallås ✓
- 51 - Setevarmer ✓
- 52 - Ladespenning generator ✓
- 55 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 56 - Tilhengerkontakt ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 60 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 61 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 62 - Dekk ✓
- 63 - Felg ✓
- 65 - Hjullager ✓

Styring

- 67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

Styring

- 68 - Styresnekke, tannstang ✓
- 69 - Styrestag/ledd ✓
- 70 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 71 - Støtdempere ✓
- 72 - Stabilisator ✓
- 73 - Fjærer / fjærbein **R**
- 74 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**
- 75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 76 - Travers ✓



4376116

Karosseri

77 - Glassruter	✓
78 - Dør-/panseråpner	✓
79 - Lås	✓
80 - Takluke/Panoramatak	○
81 - Lakk / karosseri utvendig	✓
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	✓
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	✓
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	✓
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓

Kommentarer

102 - Generell kommentar:	✓
---------------------------	---



4376116

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	35,84 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	35,90 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	21,40 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	24,00 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	24,00 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
8.2		Bremsevirkning, HF	300,00
8.3		Bremsevirkning, VB	210,00
8.4		Bremsevirkning, HB	220,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	200 °C
22.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,00 %
22.2		CO2	14,90 %
22.3		HC	2,00 ppm
22.4		O2	0,10 %
22.5		CO ved forhøyet tomgang	0,10 %
22.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	34 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,23 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
62.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
62.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
62.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4376116

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senteret Trondheim
Ivar Lykkes veg 9
7075 Tiller
Telefon: 73957395
Fax:
E-mail: odd.reppe@naf.no
Website: Www.naf.no



3. apr. 2024

Køretøj: Mercedes GLC 350 e (X253) 4Matic Hybrid
Motorkode: M 274.920
Produktionsår: 15-17
Kilometerstand: 126179 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DR66584
VIN: WDC2539541V001677 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. apr. 2024 08:14:19

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Benzinmotor	1 Fejl
Fejlkode: P052E71 Krumtaphus, udluftningsventil Funktion ukorrekt.		
Motor	PTCU: Drivlinje	0 Fejl
Motor	FSCU brændstofpumpe	0 Fejl
Motor	SOGE motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Motor	Effektelektronik/generator med startfunktion	0 Fejl
Motor	Effektelektronik bagaksel	ikke tilgængelig
Motor	BMS: batterimanagementsystem	0 Fejl
Motor	DDW DC-DC-konverter	0 Fejl
Motor	SG-LG Oplader tio batteripakke	0 Fejl
Motor	HFPM: Haptisk gaspedal	0 Fejl
Motor	AMLA Aktivt motorleje	ikke tilgængelig
Motor	Styreenhed brændstoftank	ikke tilgængelig

Motor	Elektrisk turbolader	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl
Fejlkode: B11C1FA Ekstrabatteri Funktion ukorrekt.		
ABS	EFB OBD	ikke tilgængelig
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
Airbag	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Airbag	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Airbag	Crash-sensor batteripakke	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Sikkerhed	SGR: Styreenhed for radarsensorer	ikke tilgængelig
Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	1 Fejl
Fejlkode: C10C800 Kollisionsadvarselssystem-styreenhed Advarsel udløst		
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Komfort	RFK: Bakkamera/360-graders kamera	0 Fejl
Komfort	KAR Kamera med udvidet virkelighed	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	EZS dig. OBD	0 Fejl
Komfort	SAM-F karosseristyreenhed foran	1 Fejl
Fejlkode: B11C11B Ekstrabatteri Elektrisk fejl / for høj modstand.		
Komfort	SAM-H karosseristyreenhed bag	0 Fejl

Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	1 Fejl
<p>Fejlkode: B178387 CAN-bus-forbindelse til venstre forlygtestyreenhed CAN-meddelelse mangler.</p>		
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	1 Fejl
<p>Fejlkode: B178387 LED-hovedforlygtemodul højre Meddelelse mangler/med fejl.</p>		
Komfort	MRM Ratstammestyreenhed	0 Fejl
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	SDE H OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: U0168 CAN-forbindelse fra tyverialarmsstyreenhed Kommunikation forstyrret.</p>		
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	1 Fejl
<p>Fejlkode: B123095 Parkeringssensor BH i midten Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	KAB: Kameratildækning	0 Fejl
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	1 Fejl
<p>Fejlkode: B18B113 Centrallåsens servomotor Styrestrømkreds, afbrydelse.</p>		
Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	0 Fejl
Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling passagersæde	ikke tilgængelig
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig

Komfort	PSD: Panoramatap	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Komfort	Håndbevægelsessensor	ikke tilgængelig
Komfort	SG-LML-L: Matrix-LED-forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-LML-R: Matrix-LED-forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	Styreenhed bag/VDS	ikke tilgængelig
Komfort	AML Stemningsbelysning	ikke tilgængelig
Komfort	LRE Ratstammeelektronik	ikke tilgængelig
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VR: Multikontursæde foran til højre	ikke tilgængelig
Komfort	Betjeningsenhed multifunktionsrat (TMFL)	ikke tilgængelig
Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	STM Spejl taxameter	ikke tilgængelig
Gearkasse	VG: Fordelergear	ikke tilgængelig
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	1 Fejl

Fejlkode: U108C02
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Signal med fejl.

Gearkasse	ISM CAN OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	Elektrisk differentiale	ikke tilgængelig
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	Undervogn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl

Fejlkode: B210F00
Spændingsforsyning kl. 30
Spændingsforsyning med fejl.

Audio/Video	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Audio/Video	Motorsound	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
Audio/Video	Audio/Comand	0 Fejl
Audio/Video	DAB Digitalradio	0 Fejl
Audio/Video	KOMO: Kommunikationsmodul telematiksystemtjenster	0 Fejl
Audio/Video	mbrace: Styreenhed til app-adgang	0 Fejl
Audio/Video	Lydsystem	ikke tilgængelig
Audio/Video	TEH: Tunerenhed	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZAN OBD	0 Fejl
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl