



4917209

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
07.10.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1896 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	GOLF	<b>Motoreffekt</b>	77 kW
<b>Type</b>	4L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BR70595	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WVWZZZ1KZ8M336722	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	202642	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Sølv	<b>Registreringsår</b>	2007
		<b>Registrert første gang</b>	06.11.2007



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4917209

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.2	Sentrallås.	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør
3.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
17.9	Utvendig speil.	* Løs deksel på høyre speil.	
21.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Klimaanlegg virker ikke	
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
30.4	Parkeringsbrems.	Ujevn virkning	
38.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
43.5	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
47.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
49.1	Dører.	Feil ved dørstopper:	Venstre foran
62.1	Refleksvest.	Refleksvest mangler	
66.12	Lakk / karosseri utvendig.	Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	
66.15		* Skadet refleks høyre bak.	
71.1	Drivaksler.	Defekt gummimansjett:	Høyre ytre foran
78.1	Støtdempere.	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre bak
89.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Venstre bak
91.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Høyre bak
92.7	Dekk.	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
92.12		Corden er synlig	Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.11	Ratt, rattaksel, ledd.	* Slitt ratt.	
11.13	Vindusvisker, spyler.	* Slite viskere foran.	
12.7	Lyktespyler / Visker.	* Mangler spylervæske, ikke kontrollert.	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	* Ulyd fra motor / vifte.	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.28	Lykter/lys.	Krakelert lykteglass:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak
37.29		* Matte/slitte glass: Venstre nærlys, Høyre nærlys.	
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
45.9		Liten oljelekkasje	
45.10		Skadet / løst deksel under motor	
51.8	Døråpning.	* Diverse rust/	
53.13	Bilbelte.	* Noe treg funksjon av og til på venstre bakre belte.	



4917209

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
55.9	Førersete.	* Hull/rift gjennom setetrekk: Venstre foran	
56.8	Bakseter.	* Hull/rift gjennom setetrekk: Venstre bak	
60.18	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
66.34	Lakk / karosseri utvendig.	* Mye rust, bulker og diverse bruksmerker rundt bilen. Begge kanalene og diverse karosserideler er sparklet.	
67.13	Vognbunn/understell.	Rustangrep i vognbunn / understell	
78.10	Støtdempere.	Svetting fra støtdemper	Høyre bak
83.13	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	
85.8	Opphengs- / bærearmer foraksel.	* Slitt foring / løsnet i vulkanisering: Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre. Defekt mansjett nedre oppgengskule, begge sider.	
90.22	Bremseskive/klosser	* Noe slite skiver foran.	
93.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	
94.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	8 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja;Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.05.2025



4917209

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. R
- 3 - Service/Dokumentasjon. R

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. O
- 6 - Bremsedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. O
- 12 - Lyktespyler / Visker. O
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. R
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. R
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). R
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. R
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. R
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. O
- 37 - Lykter/lys. O
- 38 - Oppvarmet rute/speil. R
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. R
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. O
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. R
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. R
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. O
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. O
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. O
- 56 - Bakseter. O
- 57 - Passasjerstet. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. O
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. R
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. R



4917209

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	R
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
78 - Støtdempere.	R
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
83 - Eksosanlegg.	○
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	○
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	R

**Hjul,dekk.**

90 - Bremseskive/klosser	○
91 - Hjullager.	R
92 - Dekk.	R
93 - Felg.	○
94 - Ekstra hjulsett..	○



4917209

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	280,00
31.2		Bremsevirkning, HF	280,00
31.3		Bremsevirkning, VB	210,00
31.4		Bremsevirkning, HB	190,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Kontrollert visuelt
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	221 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	41 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	473 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
47.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
90.1	Bremseskive/klosser		Kontrollert visuelt
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
92.2		Mønsterdybde VF	3,60 mm
92.3		Mønsterdybde HF	3,60 mm
92.4		Mønsterdybde VB	3,30 mm
92.5		Mønsterdybde HB	3,30 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4917209

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senteret Sandvika  
Sandviksveien 163  
1337 SANDVIKA  
Telefon: +4795842202  
Fax:  
E-post: Jarle.Anders.Hurum@naf.no  
Webb:



7. okt. 2024

Fordon: Volkswagen Golf5 1.9 TDI BlueMotion Variant  
Motorkod: BLS  
Årsmodell: 07-09  
Körsträcka: 202640 (avläst från styrdonet)  
Registrering Nr: BR70595  
VIN: WWWZZZ1KZ8M336722 (avläst från styrdonet)  
Kontrollerades: 7. okt. 2024 09:57:21

---

Felkod

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 fel</b>
<b>Drivlina</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>2 fel</b>
Felkod: P161D Glödstift cyl. 4 Strömkretsen är felaktig.		
Felkod: P1698 Rattstängsstyrdon Avläs felkodsminnenet.		
<b>Bromssystem</b>	<b>Bromselektronik</b>	<b>0</b>
<b>passiv sikkerhet</b>	<b>Airbag</b>	<b>0</b>
<b>Värmehantering</b>	<b>Värme/Luftkondisjonering</b>	<b>1 fel</b>
Felkod: 716 Ställdon cirkulationsluftspjäll Fel i ställdon cirkulationsluftspjäll.		
<b>Värmehantering</b>	<b>Parkerings-/extravärmare</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Värmehantering</b>	<b>Extravärmare</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Förrassistanssystem</b>	<b>Parkeringsassistent</b>	<b>0</b>
<b>Förrassistanssystem</b>	<b>Parkeringsassistent 2</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>



<b>Komfort</b>	<b>Centralmodul komfort</b>	<b>1 fel</b>
Felkod: 332 Tanklucksmanövrering Felaktig funktion.		
<b>Komfort</b>	<b>Nätverkselektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Nätverkselektronik 2</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnosgränssnittsbuss</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Förardörrselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerardörrselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dörrelektronik VB</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dörrelektronik HB</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Räckviddsreglering</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Släpvagnsfunktion</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sätessinställning förare</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telefon-/mobilförberedelse</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Växellåda</b>	<b>Växellådselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Växellåda</b>	<b>Elektronik för fyrhjulsdraft</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Stöldlarmsäkring</b>	<b>Startspärr</b>	<b>0</b>
<b>Chassi</b>	<b>Identifiering av fordonets läge</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Styrning</b>	<b>Servostyrning</b>	<b>0</b>
<b>Styrning</b>	<b>Rattstångsmodul</b>	<b>0</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>0</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner digital</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Mediaplayer 3</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Ljudsystem</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Navigation</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>TV-tuner</b>	<b>Ej åtkomlig</b>

**Däcktryckskontroll**

**Däcktrycksövervakning**

**Ej åtkomlig**