



698023

# NAF Test ved salg

Testdato  
09.08.2019



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Skoda	<b>Motorstørrelse</b>	1896 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Octavia	<b>Motoreffekt</b>	77 kW
<b>Type</b>	1Z	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	RJ68681	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	TMBGS61Z272105680	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	158737	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Karosseritype</b>	STASJONSVOGN	<b>Registreringsår</b>	2007
		<b>Registrert første gang i Norge</b>	12.03.2007



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose\* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende\*\*» bestilles.

\* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

***Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play***

Signatur bilteknisk konsulent: .....



698023

**Testresultater**

Repareres	Resultat	Beskrivelse
Bremserør	Rustskade på bremserør:	Venstre bak
Bremsevæskens kokepunkt	For lavt kokepunkt - skift bremsevæske	
Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Høyre foran
Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk:	
Full systemskann	Indikerer permanent feilkode:	
Lakk / karosseri utvendig	Rust/rusthull: * Fremre del av kanaler begge sider	Kanal venstre side, Kanal høyre side
Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Høyre foran
Lys	Virker ikke: Skadet lykt: Løs lykt: Feil lysjustering:	Venstre sideblinklys Venstre sideblinklys Venstre nærlys Venstre nærlys, Høyre nærlys
Service / Dokumentasjon	Aktivert serviceindikator	
Seter	Flekker/misfarget sete:	Venstre bak, Høyre bak, Midten bak
Taktrekk	Skittent taktrekk	Foran, Midten, Bak
Tilhengerkontakt	Funksjonsfeil	
Tilstand Batteri	Bør lade batteri	
Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side

Anmerkning	Resultat	Beskrivelse
Bilbelte	Deksel over lås mangler:	Midtre
Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes:	Høyre bak
Lakk / karosseri utvendig	Diverse lakkrust Diverse småbulker/lakkriper	
Taktrekk	Løst taktrekk	

Opplysning	Resultat	Beskrivelse
Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
Døråpning	Sår eller skade: Skadet deksel: Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
Felg	Normal bruksslitasje på felg:	
Frontrute	Slitasje på frontrute som vurderes som normal fra førerasetet	
Generell kommentar:	* Lokk til motorvarmer mangler	
Interiør generelt	Forventet bruksslitasje:	
Lakk / karosseri utvendig	Rust i innvendig kant:	Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør



Opplysning	Resultat	Beskrivelse
	Bilen er delvis omlakkert:	
	* Skade på bakfanger	
Laste-/bagasjerom	Normal bruksslitasje	
	* Lokk til sigarett tenner i bagasjen er løst	
Service / Dokumentasjon	En eller flere servicer er ikke utført etter foreskrevne intervaller	
Seter	Normal bruksslitasje på seter:	
Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
Taktrekk	Mindre riper/skader i taktrekk	
Tilhengerfeste	Låsemekanisme for avtagbart/innsvingbart hengerfeste er ikke funksjonstestet	
Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	

#### Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Serviceheftet har kvitteringer uten lesbar dato og km.stand som ikke er tatt med i oversikten

Dato	Km.stand
01.07.2015	102709
05.06.2013	78931
07.06.2011	56577
11.06.2010	46800
27.02.2008	29269
03.03.2008	14322

#### Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med kjøper

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	16 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.01.2021



698023

Prøvekjøring		Drivverk	
Kjøreegenskaper	✓	Clutch	✓
Unormal lyd	✓	Girkasse (manuell)	✓
<b>Generell informasjon</b>		Differensial	✓
Service / Dokumentasjon	R	Drivaksler	✓
<b>Bremser</b>		<b>Elektriske anlegg</b>	
Bremsebelegg	✓	Instrument belysning	✓
Bremseskiver	O	Instrumenter	✓
Parkeringsbrems	✓	Elektrisk vindusheis	✓
Bremsevirkning	✓	Oppvarmet bakrute	✓
Bremsevæsknivå	✓	Kupevifte	✓
Bremsevæskens kokepunkt	R	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
Bremserør	R	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
Bremseslanger	✓	Lyktespyler / Visker	✓
Bremsekraftforsterker	✓	Sentrallås	✓
Bremsepedal	✓	Setevarmer	O
<b>Lys og signaler</b>		Ladespenning generator	✓
Lys	R	Drivreim generator	✓
Lyd / lyssignaler	✓	Batteri ytre tilstand	✓
Varsellamper	✓	Tilstand Batteri	R
Markeringslys/-lykter	✓	Tilhengerkontakt	R
Refleks	✓	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
<b>e-Diagnose</b>		<b>Hjul, dekk, felg</b>	
Full systemskann	R	Dekk	✓
<b>Motor</b>		Felg	O
Avgassanalyse (Diesel)	✓	Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
Motor virkemåte	✓	Hjullager	✓
Utvendig tilstand motor	✓	<b>Styring</b>	
Oljenivå motor	✓	Ratt, rattaksel, ledd	✓
Drivstofftank, rør, slange	✓	Styresnekke, tannstang	✓
<b>Motor</b>		Styrestag/ledd	✓
Kjølevæske	✓	Styreservo	✓
Kjølevifte	✓	<b>Hjuloppheng</b>	
Kjølesystem	✓	Støtdempere	✓
Eksosanlegg	✓	Stabilisator	✓
Motorfester	✓	Fjærer / fjærbein	✓
Registerreim	✓	Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Luftfilter	✓	Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		Travers	✓



698023

**Karosseri**

Frontrute	○
Siderute/bakrute	✓
Dør-/panseråpner	R
Lås	✓
Takluke/Panoramatak	✓
Lakk / karosseri utvendig	R
Utvendig speil	R
Underside	✓
Understellsnummer	✓
Skilter	✓
Tilhengerfeste	○

**Interiør**

Dashbord / midtkonsoll	✓
Luftdyse kupé	R
Taktrekk	R
Solskjerm	✓
Innvendig speil	✓
Dørtrekk	R
Døråpning	○
Seter	R
Bilbelte	A
Gulvmatter/-teppe	✓
Bagasjeromstildekning	✓
Laste-/bagasjerom	○
Interiør generelt	○
Varseltrekant	✓
Refleksvest	✓

**Vedlikehold**

Vedlikehold	✓
-------------	---

**Kommentarer**

Generell kommentar:	○
---------------------	---



698023

**Måleverdier**

<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0.00m <sup>-1</sup>
Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40°C
Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
	eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	19.00mm
	Bremsekivetykkelse VF	20.00mm
	Bremsekivetykkelse HF	20.00mm
	Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	2.00mm
	Bremsekivetykkelse VB	9.30mm
	Bremsekivetykkelse HB	9.20mm
Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250.00
	Bremsevirkning, HF	250.00
	Bremsevirkning, VB	180.00
	Bremsevirkning, HB	180.00
Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt (Bør være over 180°C)	165°C
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	16°C
	Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2°C
Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13.40volt
	Ladespenning uten last (V)	13.70volt
Tilstand Batteri	Referanseverdi norm:	EN
	Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	780ampere
	Målt kaldstart-kapasitet:	615ampere
Dekk	Mønsterdybde VF	5.80mm
	Mønsterdybde HF	6.20mm
	Mønsterdybde VB	5.70mm
	Mønsterdybde HB	6.00mm
	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
Full systemskann	Permanente feil avlest:	3



698023

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.