



5037741

NAF Test Eierskifte

Testdato
12.11.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	XC60	Motoreffekt	162 kW
Type	5L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS34340	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1DZ8756C2267396	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	162263	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	19.10.2011



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5037741

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.6	Utvendig speil.	Innfelling av speil virker ikke:	Høyre side, Venstre side
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.1	Utvendig tilstand motor.	Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
64.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.11	Sentrallås.	* Melding i instrument om svakt nøkkel batteri.	
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
9.21	Instrumenter.	* Ingen mottak av DAB radio.	
31.14	Bremsevirkning.	* Noe skjev foran.	
37.26	Lykter/lys.	Dugg i lykt:	Midtre bremselys
37.28		Krakelert lykteglass:	Venstre sideblink, Høyre sideblink
47.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
49.12	Dører.	* Ulyd fra alle dørstoppere.	
51.6	Døråpning.	Skadet deksel:	Høyre bakdør, Venstre bakdør
60.18	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
66.29		Rustangrep:	Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Ekstra hjulsett..	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5037741

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
09.09.2024	161266

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.10.2025



5037741

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ○
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ○
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. R
- 18 - Solskjerm. ✓
- 19 - Takluke/Panoramatak. -
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) -
- 29 - Clutch. -
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ○
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) -
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. R
- 37 - Lykter/lys. ○
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. R
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ○
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ○
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjersele. ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. -

Karosseri.

- 59 - Ladekabel elbil/hybrid. -
- 60 - Tilhengerfeste. ○
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo R
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5037741

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	0
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
72 - Lasteavhengig ventil(er).	-
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasje.	-
81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	-
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Motorfester.	✓
89 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul, dekk.

90 - Bremseskive/klosser	✓
91 - Hjullager.	✓
92 - Dekk.	✓
93 - Felg.	✓
94 - Ekstra hjulsett..	

Kommentarer

95 - Kommentarer:	-
-------------------	---



5037741

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	17 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	330,00
31.2		Bremsevirkning, HF	380,00
31.3		Bremsevirkning, VB	190,00
31.4		Bremsevirkning, HB	190,00
	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	
		CO2	
		HC	
		O2	
		CO ved forhøyet tomgang	
		Lambda ved forhøyet tomgang	
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	227 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	700 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	595 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
47.2		eller ved, måneder:	120
	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	
90.1	Bremsekive/klosser		Kontrollert visuelt
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
92.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
92.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
94.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5037741

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Nøgleløst	0 Fejl
Komfort	Førerdersmodul	1 Fejl
<p>Fejlkode: B118E Rudehejs foran til venstre Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Passagerdersmodul	0 Fejl
Komfort	elektr. sædejustering	0 Fejl
Komfort	Overvågning for	1 Fejl
<p>Fejlkode: C1A67 Afstandsradarsensor-enhed Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	HCM belysning	0 Fejl
Komfort	POT bagklapmodul	1 Fejl
<p>Fejlkode: C1017 Bagklap-låsesensor 1 Fejl i tilbagemeldningssignal-strømkreds.</p>		
Komfort	PAM parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	PAC bakkamera	0 Fejl
Komfort	Hækkamera LCD HLDF	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul	0 Fejl
Komfort	SODL sidehindringsregistrering til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	0 Fejl
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Betjeningspanel ICM	0 Fejl
Infotainmentsystem	IAM audiomodul	ikke tilgængelig