



5185020

# NAF Test Eierskifte

**Testdato**  
21.01.2025



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1968 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	CADDY	<b>Motoreffekt</b>	103 kW
<b>Type</b>	2K	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	SV55178	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WV2ZZZ2KZFX038031	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	157483	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2014
<b>Karosseritype</b>	Flerbruksbil	<b>Registrert første gang</b>	22.09.2014
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	24.03.2026



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5185020

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.1	Vindusvisker, spylar.	Vindusvisker/ spylar virker ikke	Bakre
11.10		* Spylervæske lekker ut foran ved bruk av spylar på bakrute.	
15.1	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	Høyre foran
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.2		Det finnes feilkoder, se rapport	
37.11	Lykter/lys.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre nærlys
37.23		* Høydenivåføler for hovedlys venstre foran er røket.	
43.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
49.8	Dører.	* Trege dørhengsler høyre fordør, hard å åpne / lukke .	
65.8	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	* Mangler flaske dekkreparasjonssett	
66.8	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre bakdør
83.10	Eksosanlegg.	Utvendig skade på eksosanlegg	Bakre eksospotte
89.11	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Høyre foran
92.9	Felg.	* Mangler navkopper på 2 av felgene.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
45.9	Utvendig tilstand motor.	Liten oljelekkasje	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
66.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
66.34		* Diverse lakkblærer og lakkrust. Diverse steinsprut.	
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
76.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
78.12	Støtdempere.	* Rustene støtdempere bak	
92.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran



5185020

## Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
12.08.2024	154400
11.07.2023	145709
03.06.2022	136715
19.04.2021	126605
28.02.2020	115273
13.02.2019	97041
30.01.2018	74305
13.01.2017	44916
19.01.2016	17550

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-1 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja



5185020

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. R
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. O
- 15 - Setevarmer. R
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). O
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. R
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. R
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. R
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. O
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. R
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjeretete. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. R



5185020

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	○
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	○
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	R
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

89 - Bremseskive/klosser utvendig	R
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	R



5185020

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	280,00
31.2		Bremsevirkning, HF	280,00
31.3		Bremsevirkning, VB	260,00
31.4		Bremsevirkning, HB	260,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,00 m <sup>-1</sup>
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	270 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	720 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	620 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
47.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
89.2		Bremeskivetykkelse VF	24,00 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	24,00 mm
89.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
89.5		Bremeskivetykkelse VB	9,60 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	9,80 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5185020

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Mastemyr  
Rosenholmveien  
1414 Trollåsen  
Telefon: 92452794  
Fax:  
E-mail: halvor.breyer@naf.no  
Website: Www.naf.no



21. jan. 2025

Køretøj: Volkswagen Caddy Cross 2.0 16V TDI 4Motion Maxi  
Motorkode: CFHC  
Produktionsår: 10-15  
Kilometerstand: 157480 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: SV55178  
VIN: WV2ZZZ2KZFX038031 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 21. jan. 2025 10:52:51

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: 9474161  
Servomotor for defrosterspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9472881  
Servomotor for friskluft-/recirkulationsluft-/dynamisk tryk-spjæld  
Kører trægt/blokerer

Fejlkode: 9672979  
Sædevarme FH  
Afbrydelse i strømkreds .

<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringssensor 2</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 955  
Nøgle 1  
Tilpasningsgrænse overskredet.



Fejlkode: 1504  
Lampe nummerpladelys  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Batteriregulering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telefon-/mobilforberedelse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 2564  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Mediaplayer 3</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 2877  
Digitalradio  
Funktion ukorrekt.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Navigation</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------