



5297882

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.03.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	3008	Motoreffekt	88 kW
Type	0U	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KB45074	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF30UBHZMFS234840	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	77307	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	07.10.2015
		Frist for neste EU kontroll	06.05.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5297882

Testresultater

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
5.1	Bremsebelegg	Ujevnt slitt bremsebelegg. Anbefaler nærmere kontroll	Venstre bak, Høyre bak
5.3		Slitt bremsebelegg	Høyre bak
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
75.7	Støtdempere	Feil på øvre innfesting:	Venstre foran
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
83.15	Dør-/panseråpner	* defekt dørhengsler bakluke.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.13		Lakklipp/flassing	Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre bakdør
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran

Ref.id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre bak, Venstre bak
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
83.22	Dør-/panseråpner	* ulyd i dørstopper (venstre fordør)	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser, Høyre fordør
86.34		* diverse steinsprut/lakksår. diverse små lakkblærer.	



5297882

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre baddør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Frist for neste EU kontroll 06.05.2025

Dato	Km.stand
30.10.2017	15697
19.09.2016	7327



5297882

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **R**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **✓**10 - Bremsvæskeniå **✓**11 - Bremsvæskens kokepunkt **✓**12 - Bremsør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**18 - Markeringslys/-lykter **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R**24 - EOBD-systemstatus **✓****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **O**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**38 - Clutch **✓**39 - Girkasse (manuell) **✓**42 - Drivaksler **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **R**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**59 - Tilhengerkontakt **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **O**68 - Hjullager **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **R**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **R**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5297882

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5297882

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	25,60 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	25,60 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	165000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5297882



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5297882



61. Generelt



62. Generelt




63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



5297882

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvlevei 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. mar. 2025

Køretøj: Peugeot 3008 1.6 8V Blue-HDi 120 FAP
Motorkode: BHZ (DV6FC)
Produktionsår: 14-16
Kilometerstand: 77307 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KB45074
VIN: VF30UBHZMFS234840 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. mar. 2025 14:18:33

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	EDC 17 C60	13 Fejl

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U1213-81
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: P151A-92
Startspærre
Funktion ukorrekt.

Drivlinje **Ekstern additivstyreenhed** **0 Fejl**

bremsesystem **ABS/ESP Bosch 8.1 OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: C1326
Hjulføler BV
Omdrejningstal uplausibelt.

bremsesystem **Parkeringsbremse** **2 Fejl**

Fejlkode: P0562
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: U2000
Fjernkodning af styreenhed
Kodning med fejl.

Passiv sikkerhed **Airbags SAC CAN** **0 Fejl**

Passiv sikkerhed **Servicemodul (automatisk nødopkald)** **ikke tilgængelig**

Termostyring **Klimaanlæg** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Vognbaneadvarsel** **ikke tilgængelig**

Komfort **Central styreenhed BSI CAN** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 04A7
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 05FF
gatewaystyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument-Matrix	0 Fejl
Komfort	Ratkontaktmodul	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor	0 Fejl
Komfort	Dørmodul	0 Fejl
Komfort	MFA CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsensor CAN	0 Fejl
Komfort	Forlygtejustering	2 Fejl

Fejlkode: C1146
Højdesensor bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1213
CAN-bus/forbindelse til ABS-styreenhed
Strømkreds med fejl.

Komfort	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Spændingsbevaring	4 Fejl

Fejlkode: P1B73
Styreenhed start/stop-kondensator
Intern fejl.

Fejlkode: B1004
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: P1B71
Styreenhed start/stop-kondensator
Startstrømkreds afbrydelse/kortslutning til stel.

Fejlkode: P13C5
Ledningsnetsspænding
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Håndfrit apparat	ikke tilgængelig
Komfort	Højfrekvensnøgle	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGT6 MAPS	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig

Styretøj	Servostyring	1 Fejl
Fejlkode: C1178 styreenhed Intern fejl.		
Infotainmentsystem	Telematik CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Audioforstærker	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	CD skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning CAN	0 Fejl