



4556767

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
14.05.2024



## Kunde

**Navn** Auksjonen.no C/O Toyota  
Kredittbank GMBH

**Medlemsnummer** 14713531

**Adresse** Døvleveien 23

**Postnummer og -sted** - 3170 SEM

**Telefon** 22222222

**Ekstern referanse** 374238

### Kontaktperson

**Navn** Auksjonen.no C/O Toyota  
Kredittbank GMBH

**Telefon** 22222222

**E-post**



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                      |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Toyota            | <b>Motorstørrelse</b>         | 1798 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | PRIUS             | <b>Motoreffekt</b>            | 72 kW                |
| <b>Type</b>             | 6L                | <b>Aksler i drift</b>         | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | KB51333           | <b>Drivstofftype</b>          | Bensin               |
| <b>Understellsnr.</b>   | JTDL93FU203026693 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 36428             | <b>Bruktimportert</b>         | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit              | <b>Registreringsår</b>        | 2021                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 28.01.2021           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4556767

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                      | Beskrivelse   |
|--------|---------------------------|---|---|
| 4.3    | Service/ Dokum.           | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt | Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet |
| 21.17  | Varsellamper              | * Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser      |   |
| 22.2   | Varsellamper utvidet      | Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser        |   |
| 23.1   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport              |   |
| 23.2   |                           | Diagnoseavlesing ligger i testrapport         |   |
| 67.17  | Ekstra hjulsett           | Ekstra hjulsett mangler                       |   |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:                                       | Støtfanger foran, Høyre fordør  |
| 86.11  |                           | Steinsprut/lakksår                            | Panser  |
| 86.15  |                           | * Skadet deksel fanger foran                  |   |
| 87.5   | Utvendig speil            | Skade på speilramme / -hus                    | Høyre side  |
| 97.1   | Døråpning                 | Sår eller skade:                              | Høyre fordør  |
| 98.2   | Seter                     | Misfarget/skittent:                           | Høyre foran   |
| 98.6   |                           | * Løst deksel sete h/f                        |   |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat  | Beskrivelse     |
|--------|---------------------------|---|-----------------|
| 6.16   | Bremseskiver              | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet   |                 |
| 6.17   |                           | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet   |                 |
| 23.6   | Full systemskann          | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                 |
| 66.10  | Felg                      | Ripe/slitasje på felg   |                 |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut  |                 |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper   |                 |
| 86.19  |                           | Bulk(er)  | Høyre sidekanal |

## Servicehistorikk

**Dato** 15.02.2022  
**Km.stand** 10440

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t  
**Utetemperatur ved prøvekjøring** 12 °C  
**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt  
**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor  
**Er bilen skitten eller nediset:** Nei  
**Frist for neste EU kontroll** 27.01.2025



4556767

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **O**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓
- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4556767

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | R |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



4556767

**Måleverdier**

| <b>Ref.Id</b> | <b>Punkt</b>                    | <b>Fråse</b>  | <b>Måleverdi</b>                            |
|---------------|---------------------------------|---|---|
| 3.1           | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                       |
| 6.1           | Bremsekiver                     |   | Kontrollert visuelt                         |
| 9.1           | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 200,00                                      |
| 9.2           |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 200,00                                      |
| 9.3           |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 130,00                                      |
| 9.4           |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 130,00                                      |
| 25.1          | Avgassanalyse (Bensin)          |   | Euro 5 eller høyere uten feilkoder          |
| 30.1          | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                                       |
| 50.1          | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 18 °C                                       |
| 50.2          |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 7 °C  |
| 55.1          | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 14,40 volt                                  |
| 55.2          |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,40 volt                                  |
| 65.1          | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 3,50 mm                                     |
| 65.2          |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 3,50 mm                                     |
| 65.3          |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 6,00 mm                                     |
| 65.4          |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 6,00 mm                                     |
| 65.5          |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                         |
| 66.1          | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                              |
| 67.1          | Ekstra hjulsett                 |   | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



4556767

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





4556767



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4556767




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





4556767

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



14. mai 2024

Køretøj: Toyota Prius 1.8i 16V VVT-i HSD  
Motorkode: 2 ZR-FXE  
Produktionsår: 20-  
Kilometerstand: 36428 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: KB51333  
VIN: JTDL93FU203026693 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 14. mai 2024 08:39:29

---

### Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Motor** **Motor og ECT** **1 Fejl**

Fejlkode: U0284  
CAN-kommunikation med kølerjalousi-styreenhed A  
ingen kommunikation

**Motor** **Motorgenerator** **0 Fejl**

**Motor** **HC Hybridovervågning** **4 Fejl**

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U0164  
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1107  
CAN-bus til styreenhed for strømovervågning  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Ingen kommunikation mulig.

**Motor** **GS variabelt kølerjalousi** **0 Fejl**

**ABS** **ABS VSC CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: U0120  
Startergenerator, styremodul  
Ingen kommunikation med styreenheden

**Airbag** **SRS Airbag** **0 Fejl**

**Airbag** **PC selestrammer med nødbremseassistent** **2 Fejl**  
**2**

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0126  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Kommunikation forstyrret.

**Klimaanlæg** **Klimaanlæg** **4 Fejl**

Fejlkode: U0293  
Hybridstyreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U0151  
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0163  
CAN-bus-forbindelse til navigationsstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0131  
CAN-forbindelse med servostyrings-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Komfort** **RC adaptiv fartpilot** **4 Fejl**

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0164  
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1107  
CAN-bus til styreenhed for strømovervågning  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Komfort** **BCM** **6 Fejl**

Fejlkode: U0100

CAN-bus mellem motorstyreenhed + drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0101  
CAN-bus mellem motorstyreenhed + drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0151  
CAN-bus/forbindelse til airbagstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0293  
Hybridstyreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U023A  
Kamera foran  
Fejl i kommunikation.

**Komfort**    **CG Central gateway-styreenhed**    **0 Fejl**

**Komfort**    **Anhængerstyreenhed**    **2 Fejl**

Fejlkode: U0100  
CAN-bus mellem motorstyreenhed + drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U023A  
Kamera foran  
Fejl i kommunikation.

**Komfort**    **Rudehejs-hovedkontakt**    **0 Fejl**

**Komfort**    **DDM førerdørsmodul**    **0 Fejl**

**Komfort**    **PDM passagerdørsmodul**    **0 Fejl**

**Komfort**    **RLDM Dørmodul VB**    **0 Fejl**

**Komfort**    **RRDM Dørmodul HB**    **0 Fejl**

**Komfort**    **SR soltag**    **ikke tilgængelig**

**Komfort**    **LKA vognbaneassistent**    **3 Fejl**

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0126  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0131





Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0293  
Hybridstyreenhed  
Fejl i kommunikation.

## **Komfort**

## **CS Afstandssonar**

**9 Fejl**

Fejlkode: U0100  
CAN-bus mellem motorstyreenhed + drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0124  
CAN-bus/forbindelse til tværaccelerationssensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0126  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0131  
CAN-forbindelse med servostyrings-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0155  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0164  
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0293  
Hybridstyreenhed  
Fejl i kommunikation.

## **Komfort**

## **IPA Parkeringshjælp**

**0 Fejl**

## **Komfort**

## **AFS adaptivt forlygte-system**

**4 Fejl**

Fejlkode: U0101  
CAN-bus mellem motorstyreenhed + drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0126  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0293  
Hybridstyreenhed  
Fejl i kommunikation.

**Komfort** **HL forlygtehøjdeindstilling** **4 Fejl**

Fejlkode: U0101  
CAN-bus mellem motorstyreenhed + drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0126  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0293  
Hybridstyreenhed  
Fejl i kommunikation.

**Komfort** **AHB fjernlysassistent** **2 Fejl**

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Komfort** **FRS frontradarsensor** **0 Fejl**

**Komfort** **RC 2 adaptiv fartpilot 2** **0 Fejl**

**Komfort** **RS regnsensor** **0 Fejl**

**Komfort** **BSM vognbaneskiftassistent** **3 Fejl**

Fejlkode: U0126  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0142  
CAN-kommunikation med ledningsnet-styreenheden  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>BSMS Vognbaneskiftassistent slave</b> | <b>3 Fejl</b> |
|----------------|--|---------------|

Fejlkode: U0126  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0142  
CAN-kommunikation med ledningsnet-styreenheden  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

|                |                   |                         |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Telematics</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|-------------------|-------------------------|

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| <b>Styretøj</b> | <b>EMPS elektromekanisk servostyring</b> | <b>2 Fejl</b> |
|-----------------|--|---------------|

Fejlkode: U023A  
Kamera foran  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1110  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for adaptiv fartpilot  
Kommunikation forstyrret.

|                    |                   |               |
|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>Audio/Video</b> | <b>Navigation</b> | <b>5 Fejl</b> |
|--------------------|-------------------|---------------|

Fejlkode: U0293  
Hybridstyreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U0140  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0100  
CAN-bus mellem motorstyreenhed + drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0129  
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed  
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Fejlkode: U0265  
Parkeringshjælp-advarselsindikator  
Fejl i kommunikation.

|                            |                             |                |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Dæktryksovervågning</b> | <b>TPM dæktryksskontrol</b> | <b>11 Fejl</b> |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|

Fejlkode: C2121  
Sender + dæktrykføler 1  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2122  
Sender + dæktrykføler 2  
Funktion ukorrekt.



Fejlkode: C2123  
Sender + dæktrykføler 3  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2124  
Sender + dæktrykføler 4  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2177  
Initialisering  
Processen lykkedes ikke.

Fejlkode: C2121  
Sender + dæktrykføler 1  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2122  
Sender + dæktrykføler 2  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2123  
Sender + dæktrykføler 3  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2124  
Sender + dæktrykføler 4  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C2177  
Initialisering  
Processen lykkedes ikke.

Fejlkode: C2179  
CAN-bus/forbindelse til dæktrykskontrol  
Kommunikation forstyrret.