



4573078

NAF Test ved salg

Testdato
29.05.2024



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2996 cm ³
Modell	630i	Motoreffekt	190 kW
Type	4L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS63152	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBAEK31020B782772	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	168574	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2005
		Registrert første gang	12.09.2005



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4573078

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
10.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Høyre bak
15.12	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre blinklys foran, Høyre blinklys foran
16.5	Lyd / lyssignaler	* Varsler for lys som er gått.	
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
21.1	EOBD-systemstatus	Det finnes feilkoder, se rapport	
48.6	Vindusvisker, spylers (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Venstre foran
63.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak, Høyre foran
64.4	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Reservehjul mangler	
64.7		Dekkreparasjonssett mangler	
81.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør, Høyre baksjerm
81.3		Skadet:	Støtfanger bak
81.11		Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal
82.10	Utvendig speil	* Venstre speil mangler lokk under. Irr på begge speilhus.	
93.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
100.2	Varseltrekant	Mangler.	
101.1	Refleksvest	Refleksvest mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
25.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Forkant motor
25.11		* Henger oljedråper under motor.	
81.20	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Panser, Høyre baksjerm
81.33		Bilen er delvis omlakkert:	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.06.2025



4573078

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 4 - Bremsbelegg ✓
- 5 - Bremseskiver ✓
- 7 - Parkeringsbrems ✓
- 8 - Bremsvirkning ✓
- 9 - Bremsvæske ✓
- 10 - Bremserør **R**
- 11 - Bremseslanger ✓
- 12 - Bremskraftforsterker ✓
- 13 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 15 - Lys **R**
- 16 - Lyd / lyssignaler **R**
- 17 - Varsellamper ✓
- 19 - Refleks ✓

e-Diagnose

- 20 - Full systemskann **R**
- 21 - EOBD-systemstatus **R**

Motor

- 22 - Avgassanalyse (Bensin) ✓
- 24 - Motor virkemåte ✓
- 25 - Utvendig tilstand motor **O**
- 26 - Oljenivå motor ✓
- 27 - Kjølevæske ✓
- 28 - Kjølevifte ✓
- 29 - Kjølesystem ✓
- 30 - Eksosanlegg ✓
- 31 - HC i kjølesystem ✓
- 32 - Motorfester ✓
- 33 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 35 - Luftfilter ✓

Drivverk

- 38 - Girkasse (automatisk) ✓
- 39 - Differensial ✓
- 40 - Drivaksler ✓
- 41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 42 - Instrument belysning ✓
- 43 - Instrumenter ✓
- 44 - Elektrisk vindusheis ✓
- 46 - Kupevifte ✓
- 47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 49 - Lyktespyler / Visker ✓
- 50 - Sentrallås ✓
- 51 - Setevarmer ✓
- 52 - Ladespenning generator ✓
- 53 - Drivrem generator ✓
- 55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

- 62 - Dekk ✓
- 63 - Felg **R**
- 64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**
- 65 - Hjullager ✓
- 66 - Ekstra hjulsett ✓

Styring

- 67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 68 - Styresnekke, tannstang ✓
- 69 - Styrestag/ledd ✓
- 70 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 71 - Støtdempere ✓
- 72 - Stabilisator ✓
- 73 - Fjærer / fjærbein ✓
- 74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 76 - Travers ✓



4573078

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 77 - Glassruter | ✓ |
| 78 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 79 - Lås | ✓ |
| 80 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 81 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 82 - Utvendig speil | R |
| 83 - Underside | ✓ |
| 84 - Understellsnummer | ✓ |
| 85 - Skilter | ✓ |

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 87 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 88 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 89 - Taktrekk | ✓ |
| 90 - Solskjerm | ✓ |
| 91 - Innvendig speil | ✓ |
| 92 - Dørtrekk | ✓ |
| 93 - Døråpning | R |
| 94 - Seter | ✓ |
| 95 - Bilbelte | ✓ |
| 96 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 97 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 98 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 99 - Interiør generelt | ✓ |
| 100 - Varseltrekant | R |
| 101 - Refleksvest | R |



4573078

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	26,40 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	26,10 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	19,70 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	19,70 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
8.2		Bremsevirkning, HF	210,00
8.3		Bremsevirkning, VB	180,00
8.4		Bremsevirkning, HB	180,00
9.1	Bremsevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
22.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,15 %
22.2		CO2	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
22.3		HC	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
22.4		O2	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
22.5		CO ved forhøyet tomgang	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
22.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,02
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	39 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	2 ppm
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,80 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,10 mm
62.2		Mønsterdybde HF	3,40 mm
62.3		Mønsterdybde VB	2,70 mm
62.4		Mønsterdybde HB	2,10 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4573078

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Halden
Knivsøveien 4
1788 Halden
Telefon: +4740105608
Fax:
E-mail: Lars.lund@naf.no
Website: Www.naf.no



29. mai 2024

Køretøj: BMW 630i E64 Cabrio
Motorkode: N52 B30 BF
Produktionsår: 04-07
Kilometerstand: 168574 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BS63152
VIN: WBAEK31020B782772 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. mai 2024 14:55:02

Fejlkode

OBD

OBD

4 Fejl

Fejlkode: P1553
Krumtapaksel til udgangsknastaksel
Stilling (synkronisering) med fejl.

Fejlkode: P1553
Krumtapaksel til udgangsknastaksel
Stilling (synkronisering) med fejl.

Fejlkode: P1554
Krumtapaksel til indsugningsknastaksel
Stilling (synkronisering) med fejl.

Fejlkode: P1553
Krumtapaksel til udgangsknastaksel
Stilling (synkronisering) med fejl.

Motor

DME Motorstyreenhed

3 Fejl

Fejlkode: DTC 2A99
Krumtapaksel til udgangsknastaksel
Stilling (synkronisering) med fejl.

Fejlkode: DTC 2A98
Krumtapaksel til indsugningsknastaksel
Stilling (synkronisering) med fejl.

Fejlkode: DTC 2A82
Indsugningsknastforstilling
Funktion ukorrekt.

Motor ABS	EKP Brændstofpumpestyreenhed DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl 0 Fejl
Airbag	AB Airbag	0 Fejl
Airbag	Airbag SBSL OBD	0 Fejl
Airbag	Airbag SBSR OBD	0 Fejl
Airbag	Airbag SFZ OBD	0 Fejl
Airbag	Airbag SSFA OBD	ikke tilgængelig
Airbag	Airbag SSBF OBD	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	2 Fejl

Fejlkode: DTC 9C55
Dugføler for forrude
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9C54
Luftkvalitetsføler
Funktion ukorrekt.

Klimaanlæg	SHZH brændstofdrevet fyr/tilskudsvarme	ikke tilgængelig
Sikkerhed	SGM OBD	0 Fejl
Komfort	IKE Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	LM Lysstyreenhed	7 Fejl

Fejlkode: DTC 930A
Nærlys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 930C
Positionslys venstre side
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 930D
Positionslys højre side
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 9320
Tågebaglygte højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9321
Baklys venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9331
Kurvelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9333

Afviserkontakt venstre side
Funktion ukorrekt.

Komfort	HUD Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	KGM Karosseri-gateway-styreenhed	0 Fejl
Komfort	KBM karosseribasismodul	0 Fejl
Komfort	CID Infotainmentdisplay	0 Fejl
Komfort	CA Nøglefrit adgangssystem	ikke tilgængelig
Komfort	AHL Dynamisk kurvelys	ikke tilgængelig
Komfort	PM Strømforsyningsmodul	0 Fejl
Komfort	TMFA dørmodul førerdør	0 Fejl
Komfort	TMBF dørmodul passagerdør	0 Fejl
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	ikke tilgængelig
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	ikke tilgængelig
Komfort	SZL kontaktcenter ratstamme	0 Fejl
Komfort	SZM kontaktcenter midterkonsol	0 Fejl
Komfort	PDC parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	RLSS Regn-/lys-/solsensor	0 Fejl
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	CVM Kalechestyreenhed	0 Fejl
Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Komfort	TLC advarsel om utilsigtet vognbaneskit	ikke tilgængelig
Komfort	NVK Natsynskamera	ikke tilgængelig
Komfort	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Komfort	HKL bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Nødopkaldssystem OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS/SMG/DKG Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	ikke tilgængelig

Tyverisikring	DWA tyverialarm	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 9D12 Internt batteri Batteri afladet.</p>		
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	ARS Antirul-stabilisering	ikke tilgængelig
Undervogn	EDC Styreenhed til dæmpningsregulering	ikke tilgængelig
Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	AL aktiv servostyring	ikke tilgængelig
Audio/Video	Brugerflade OBD	0 Fejl
Audio/Video	Audio-gateway OBD	2 Fejl
<p>Fejlkode: DTC E18F Ignorer fejlkode Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.</p>		
<p>Fejlkode: DTC E18D Ignorer fejlkode Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.</p>		
Audio/Video	Audioforstærker OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	Antenneforstærker OBD	0 Fejl
Audio/Video	NAV Navigationssystem	0 Fejl
Audio/Video	Håndfri anordning OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	iPod-interface	0 Fejl
Audio/Video	SBX Telefonstyreenhed	0 Fejl
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig