



4492911

# NAF Test ved salg

**Testdato**  
06.05.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	SPRINTER	<b>Motoreffekt</b>	120 kW
<b>Type</b>	6L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	JV28756	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WDB9066331P311916	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	211559	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Sølv	<b>Registreringsår</b>	2016
		<b>Registrert første gang</b>	19.08.2016



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

***Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.***

Signatur bilteknisk konsulent: .....



4492911

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak
14.6	Lasteavhengig reduksjonsventil	Løs innfesting	
14.7		* Løs innfesting til stag for lastavhengig ventil.	
28.5	Kjølevifte	* Skade på kjøleviftekappe	
47.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
50.3	Sentrallås	Feilfunksjon på sentrallås:	Høyre bakdør
50.4		* Låser ikke skyvedør	
79.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
81.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
3.13		Serviceindikator varsler snarlig service	
5.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
15.28	Lys	Skadet lykt:	Venstre baklys
20.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
20.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
25.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
25.11		* Oljesvetting ved intercoolerslange inn på turbo	
48.13	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Viskerblad slitt	
49.6	Lyktespyler / Visker	Spyler returnerer ikke eller er treg	
49.9		* Høyre lyktespyler	
57.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
64.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
71.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
71.12		* Liten slakk i demperben begge sider foran. (Støtdemperstempel)	
78.16	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Bakluke/-dør
78.22		* Innvendig døråpner knekt	
81.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	
81.17		Diverse småbulker/lakkriper	
81.19		Bulk(er)	Bakluke, Høyre bakdør



4492911

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.20		Steinsprut:	
81.21		Små lakkblærer:	
81.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
81.26		Diverse lakkrust	
81.29		Mangelfull oppretting/tilpasning	Høyre bakhjør
81.34		* Dårlig tilpasning høyre skyvedør.	
93.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
94.9	Seter	* Misfarget settepute passasjerside.	
98.9	Laste-/bagasjerom	* Div, skader.Rustangrep på høyre hjulbuehus.	

### Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

### Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	11.12.2025



4492911

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum. ○

**Bremser**

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver R

6 - Bremsetromler ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Bremsedal ✓

14 - Lasteahengig reduksjonsventil R

**Lys og signaler**

15 - Lys ○

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

**e-Diagnose**

20 - Full systemskann ○

**Motor**

23 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor ○

26 - Oljenivå motor ✓

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte R

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

31 - HC i kjølesystem ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

**Drivverk**

38 - Girkasse (automatisk) ✓

39 - Differensial ✓

41 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ○

49 - Lyktespyler / Visker ○

50 - Sentrallås R

51 - Setevarmer ✓

52 - Ladespenning generator ✓

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand ✓

55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

56 - Tilhengerkontakt ✓

57 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer ○

**Hjul, dekk, felg**

62 - Dekk ✓

63 - Felg ✓

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ○

65 - Hjullager ✓

66 - Ekstra hjulsett ✓

**Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

71 - Støtdempere ○

72 - Stabilisator ✓

73 - Fjærer / fjærbein ✓

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

76 - Travers ✓



4492911

**Karosseri**

77 - Glassruter	✓
78 - Dør-/panseråpner	○
79 - Lås	R
81 - Lakk / karosseri utvendig	R
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	✓
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	✓

**Interiør**

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	○
94 - Seter	○
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
98 - Laste-/bagasjerom	○
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓



4492911

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	4,88
8.2		Bremsevirkning, HF	5,65
8.3		Bremsevirkning, VB	3,56
8.4		Bremsevirkning, HB	3,66
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	256 °C
23.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-43 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	1 ppm
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,40 mm
62.2		Mønsterdybde HF	8,40 mm
62.3		Mønsterdybde VB	7,60 mm
62.4		Mønsterdybde HB	8,10 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
66.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,60 mm
66.2		Mønsterdybde	4,60 mm
66.3		Mønsterdybde	7,50 mm
66.4		Mønsterdybde	7,50 mm
66.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
66.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



4492911

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Jessheim  
Energiveien 16  
2069 Jessheim  
Telefon: +47 92037787  
Fax:  
E-mail: bernt.oye@naf.no  
Website: www.naf.no



6. mai 2024

Køretøj: Mercedes Sprinter 316 CDI (B906) BlueTEC  
Motorkode: OM 651.955  
Produktionsår: 09-13  
Kilometerstand: 211559 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: JV28756  
VIN: WDB9066331P311916 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 6. mai 2024 13:15:39

---

Fejlkode > Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>CRD2 NFZ OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>CRD2 NFZ OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>Bosch ABS/ESP 906 OBD</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136  
Servostyringens hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136  
Servostyringens hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.



**ABS** **Bosch ABS/ESP 906 OBD** **6 Fejl**

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136  
Servostyringens hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136  
Servostyringens hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

**Airbag** **Airbag Arcade OBD** **0 Fejl**

**Airbag** **Airbag Arcade OBD** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **KLA Klimaanlæg** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **ZHE Tilskudsvarmer** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Uplausibelt signal.

**Klimaanlæg** **KLA Klimaanlæg** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **ZHE Tilskudsvarmer** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Uplausibelt signal.

**Komfort** **Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort	EZS dig. OBD	0 Fejl
Komfort	SAM (karosseristyreenhed) OBD	0 Fejl
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	DBE OBD (til 2012)	0 Fejl
Komfort	DBE OBD (fra 2013)	0 Fejl
Komfort	OBF dig. OBD	ikke tilgængelig
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	TSG TF906 OBD	0 Fejl
Komfort	PTS OBD	ikke tilgængelig
Komfort	AHE AAG OBD	ikke tilgængelig
Komfort	STR OBD	ikke tilgængelig
Komfort	LWR Xenon A CAN OBD	0 Fejl
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	EZS dig. OBD	0 Fejl
Komfort	SAM (karosseristyreenhed) OBD	0 Fejl
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	DBE OBD (til 2012)	0 Fejl
Komfort	DBE OBD (fra 2013)	0 Fejl
Komfort	OBF dig. OBD	ikke tilgængelig
Komfort	MRM OBD	0 Fejl
Komfort	TSG TF906 OBD	0 Fejl
Komfort	PTS OBD	ikke tilgængelig
Komfort	AHE AAG OBD	ikke tilgængelig
Komfort	STR OBD	ikke tilgængelig
Komfort	LWR Xenon A CAN OBD	0 Fejl
Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
Gearkasse	VG: Fordelergear	ikke tilgængelig

<b>Gearkasse</b>	<b>EGS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EWM ISO</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VG: Fordelergear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EWM ISO</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Radio/navigation</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 00C2

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00C2

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00A1

<b>Audio/Video</b>	<b>APS 50 OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Radio/navigation</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 00C2

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00C2

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00A1

<b>Audio/Video</b>	<b>APS 50 OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>CRD2 NFZ OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>CRD2 NFZ OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>Bosch ABS/ESP 906 OBD</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136

Hella Gutmann Solutions GmbH

Servostyringens hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136  
Servostyringens hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

**ABS** **Bosch ABS/ESP 906 OBD** **6 Fejl**

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136  
Servostyringens hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C113B  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C1136  
Servostyringens hydrauliktrykventil  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0110  
ABS/ESP-styreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

**Airbag** **Airbag Arcade OBD** **0 Fejl**

**Airbag** **Airbag Arcade OBD** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **KLA Klimaanlæg** **0 Fejl**

**Klimaanlæg** **ZHE Tilskudsvarmer** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Uplausibelt signal.

<b>Klimaanlæg</b>	<b>KLA Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>ZHE Tilskudsvarmer</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC D031  
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås  
Uplausibelt signal.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM (karosseristyreenhed) OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>MFK: Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>DBE OBD (til 2012)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>DBE OBD (fra 2013)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>OBF dig. OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>MRM OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG TF906 OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>PTS OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHE AAG OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STR OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>LWR Xenon A CAN OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>KG Nøglefri adgang</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM (karosseristyreenhed) OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>MFK: Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>DBE OBD (til 2012)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>DBE OBD (fra 2013)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>OBF dig. OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Komfort</b>	<b>MRM OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG TF906 OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>PTS OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHE AAG OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STR OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>LWR Xenon A CAN OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>KG Nøglefri adgang</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VG: Fordelergear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EWM ISO</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VG: Fordelergear</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EWM ISO</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Radio/navigation</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 00C2

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00C2

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00A1

<b>Audio/Video</b>	<b>APS 50 OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
--------------------	-------------------	-------------------------

<b>Audio/Video</b>	<b>Radio/navigation</b>	<b>6 Fejl</b>
--------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 00C2

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00C2

Fejlkode: DTC 00A1

Fejlkode: DTC 00A1

**Audio/Video**

**APS 50 OBD**

**ikke tilgængelig**