



4685286

NAF Test ved salg

Testdato
14.08.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	SHARAN	Motoreffekt	103 kW
Type	5L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	YE97867	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ7NZFV041484	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	200916	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
		Registrert første gang	12.05.2015



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4685286

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
50.4	Sentrallås	* Elektrisk feil med skyvedør v.b.	
64.8	Reservehjul / dekkreparasjonssett	* Mangler dekkttettemiddel.	
77.1	Glassruter	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
78.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran, Venstre bak
81.6	Lakk / karosseri utvendig	Lakkblærer	Venstre baksjerm
81.8		Rustangrep:	Venstre bakdør
81.10		Karosseriskade	Høyre baksjerm, Venstre bakdør
81.11		Steinsprut/lakksår	Panser
81.15		* Skade på nedre grill støtfanger foran. Parkeringsbulk v.fordør, v.bakdør, h.fordør. Litt rust h.baksjerm. Lakkslipp deksel lyktespyler v.f.	
87.3	Dashbord / midtkonsoll	* Defekt koppholder midtkonsoll bak. Litt skade på betjeningsbrytere for klima, midtkonsoll bak.	
97.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.15	Service/ Dokum.	* 1 service mangler stempel fra verksted. (172000km/17.01.2023).	
20.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
39.8	Differensial	* Litt svinging vinkeldrev evt. drivaksel h.f.	
48.13	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Mangler deksel visker bak.	
49.8	Lyktespyler / Visker	Etterfylt spylervæske for kontroll av lyktespylere	
57.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
77.12	Glassruter	* Noe slitasjemerker etter visker på frontruten.	
81.34	Lakk / karosseri utvendig	* Litt bruksmerker støtfanger bak.	
83.13	Underside	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	Bak



4685286

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
05.10.2023	193828
13.04.2021	123635
28.05.2020	100692
28.12.2018	67938
29.06.2018	60341
14.12.2017	50901
30.11.2016	31412

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	07.09.2025



4685286

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Service/ Dokum. R

Bremser

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

15 - Lys ✓

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

e-Diagnose

20 - Full systemskann O

Motor

23 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor ✓

26 - Oljenivå motor ✓

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

34 - Registerreim ✓

Drivverk

36 - Clutch ✓

37 - Girkasse (manuell) ✓

39 - Differensial O

40 - Drivaksler ✓

41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) O

49 - Lyktespyler / Visker O

50 - Sentrallås R

51 - Setevarmer ✓

52 - Ladespenning generator ✓

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand ✓

55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

56 - Tilhengerkontakt ✓

57 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

62 - Dekk ✓

63 - Felg ✓

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

65 - Hjullager ✓

66 - Ekstra hjulsett ✓

Styring

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓



4685286

Hjuloppheng

71 - Støtdempere	✓
72 - Stabilisator	✓
73 - Fjærer / fjærbein	✓
74 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
76 - Travers	✓

Karosseri

77 - Glassruter	R
78 - Dør-/panseråpner	R
79 - Lås	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	R
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	O
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	R
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	✓
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	R
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓



4685286

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	27,00 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	30,00 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	30,00 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	11,40 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	11,40 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	415,00
8.2		Bremsevirkning, HF	360,00
8.3		Bremsevirkning, VB	290,00
8.4		Bremsevirkning, HB	276,00
9.1	Bremsevæske		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
23.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-42 °C
34.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
34.2		eller ved, måneder:	0
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-8 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	13,20 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	655 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
62.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
62.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
62.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4685286

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Bodø
Olav V's gt 102B
8004 Bodø
Telefon: 41251415
Fax:
E-mail: John.bjorgvik@naf.no
Website: www.naf.no



14. aug. 2024

Køretøj: Volkswagen Sharan 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion
Motorkode: CFFB
Produktionsår: 11-15
Kilometerstand: 200920 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: YE97867
VIN: WWWZZZ7NZFV041484 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 14. aug. 2024 10:07:36

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Motorelektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: 4985
Gløderør cyl. 2
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

ABS **Bremseelektronik** **0**

ABS **Parkeringsbremse** **0**

Airbag **Airbag** **0**

Klimaanelæg **Varme/klimaanelæg** **1 Fejl**

Fejlkode: 9475349
Potentiometer for højre temperaturreguleringsspjæld
Strømkreds med fejl.

Klimaanelæg **Parkerings-/tilskudsvarmer** **2 Fejl**

Fejlkode: 1414
Blæsemotor for forbrændingsluft V6
Blæsemotor for forbrændingsluft V6

Fejlkode: 2251
Varmeapparat

Apparat låst.

Komfort	Gateway-elektronik 1	1 Fejl
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Komfort	Gateway-elektronik 2	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	1 Fejl
Fejlkode: 5276435 Statisk kurvelys venstre side Afbrydelse i strømkreds .		
Komfort	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsensor 2	1 Fejl
Fejlkode: 13893632 Spændingsforsyning Underspænding registreret.		
Komfort	Fører dør elektronik	2 Fejl
Fejlkode: 2115 Lukkeenhed i centrallås Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Komfort	Passager dør elektronik	1 Fejl
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Komfort	Døre elektronik BV	1 Fejl
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Komfort	Døre elektronik BH	1 Fejl

Fejlkode: 446
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **Sædejustering fører** **ikke tilgængelig**

Komfort **Skydedør højre** **1 Fejl**

Fejlkode: 49153
 Spændingsforsyning
 Underspænding registreret.

Komfort **Skydedør venstre** **2 Fejl**

Fejlkode: 41736
 Aktivering af skydedørskoblings-servomotor
 Mekanisk fejl

Fejlkode: 49153
 Spændingsforsyning
 Underspænding registreret.

Komfort **Diagnose-interface-bus** **0**

Komfort **Batteriregulering** **0**

Komfort **Telefon-/mobilforberedelse** **0**

Komfort **Anhængerfunktion** **1 Fejl**

Fejlkode: 532
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **Specialfunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort **Bak-/360 graders kamerasytem** **2 Fejl**

Fejlkode: 1317
 Kombiinstrument
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 446
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **Frontkamerasytem** **ikke tilgængelig**

Komfort **Bagklapselektronik** **2 Fejl**

Fejlkode: 13
 Spændingsforsyning
 Spænding for høj.

Fejlkode: 12
Spændingsforsyning
Spænding for høj.

Gearkasse	Firhjulselektronik	0
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Ratstammemodul	1 Fejl

Fejlkode: 114178
Funktionsbegrænsning
Funktion ukorrekt.

Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Audio/Video	Medioplayer 3	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radiotuner	2 Fejl

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Audio/Video	Navigation	2 Fejl
--------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Audio/Video	Sound-system	1 Fejl
--------------------	---------------------	---------------

Fejlkode: 9462035
Diskanthøjtaler, forrest venstre
Afbrydelse i strømkreds .

Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
--------------------	-----------------	-------------------------