



4526163

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.05.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	393758		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	520D	Motoreffekt	135 kW
Type	5K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	JV17767	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAMX11080DU44279	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	1	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	28.11.2011



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4526163

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen må hentes på henger, toppen er demontert og ikke kjørbar.	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
4.9		* Sist kjente KmStand - 03.01.2022, 191.935 Km.	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
17.27	Lys	* Ikke funksjonstestet lys pga ingen strøm på bilen.	
27.16	Motor virkemåte	* Toppen/motordeler er demontert, ukjent skade omfang på motoren -feilsøk for nærmere kontroll.	
29.2	Oljenivå motor	Oljenivå er langt under minimumsmerket, og kan ikke avleses på peilepinnen	
30.5	Kjølevæske	* Ingen kjølevæske i kjølevæskebeholder.	
33.12	Eksosanlegg	* Eksosanlegg/DPF - demontert/manglende deler.	
65.11	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran
65.12		Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre foran
65.19		* Montert reservehjul, høyre side foran.	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.6	Fjærer / fjærbein	Luftfjærer virker ikke:	
82.12	Siderute/bakrute	* Venstre fordør, siderute - knust/skadet	
85.8	Takluke/Panoramatak	Pynte- eller tetningslist løs, skadet eller mangler	
86.15	Lakk / karosseri utvendig	* Vanskelig og kontrollere utvendig karosseri pga bilen er skitten, står på bakken - forbehold om ukjente feil og mangler.	
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten bak
98.6	Seter	* Ikke kontrollert bakseter pga ligger motordeler over setene.	
102.6	Laste-/bagasjerom	* Ikke kontrollert bagasjerom pga, ligger motordeler i veien og bakluke virker ikke.	
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	



4526163

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys
17.32		*	
28.11	Utvendig tilstand motor	* Diverse motordeler demontert/mangler.	
32.15	Kjølesystem	*	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - synlige riper	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/Justere del(er): Venstre og høyre forskjerm, Venstre og høyre baksjerm, Støtfanger foran og bak.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
91.4	Dashbord / midtkonsoll	Liten skade:	Midtkonsoll
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsepedal	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lyd / lyssignaler	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Elektrisk vindusheis	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oppvarmet bakrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kupevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Sentrallås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4526163

Punkt	Årsak
Drivrem generator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varseltrekant	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Ratt, rattaksel, ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Instrument belysning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lyktespyler / Visker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Instrumenter	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Underside	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper utvidet	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Radio / Multimedia	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivstofftank, rør, slange	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lasteavhengig reduksjonsventil	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4526163

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	16.09.2021
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil;Ikke kjørbart;Starter ikke



4526163

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

6 - Bremseskiver

R

8 - Parkeringsbrems

|

9 - Bremsvirkning

|

10 - Bremsvæsknivå

|

12 - Bremsørør

|

13 - Bremseslanger

|

14 - Bremskraftforsterker

|

15 - Bremsedal

|

16 - Lasteavhengig reduksjonsventil

|

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

|

21 - Varsellamper

|

22 - Varsellamper utvidet

|

e-Diagnose

23 - Full systemskann

|

Motor

27 - Motor virkemåte

R

28 - Utvendig tilstand motor

O

29 - Oljenivå motor

R

30 - Kjølevæske

R

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

O

33 - Eksosanlegg

R

35 - Motorfester

|

36 - Drivstofftank, rør, slange

|

37 - Registerreim

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

|

45 - Instrumenter

|

46 - Radio / Multimedia

|

47 - Elektrisk vindusheis

|

48 - Oppvarmet bakrute

|

49 - Kupevifte

|

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

|

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

|

52 - Lyktespyler / Visker

|

53 - Sentrallås

|

54 - Setevarmer

|

56 - Drivrem generator

|

57 - Batteri ytre tilstand

|

58 - Tilstand 12 volt batteri

|

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

R

66 - Felg

R

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

|

70 - Hjulcapsler/navkopper

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

|

72 - Styresnekke, tannstang

|

73 - Styrestag/ledd

|

74 - Styreservo

|

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

|

76 - Stabilisator

|

77 - Fjærer / fjærbein

R

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

|

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

|

80 - Travers

|



4526163

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	○
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	○
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	○
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	○
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	



4526163

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Skader/avvik som forhindrer vurdering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetalfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4526163

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4526163



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



4526163

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.