



1097146

NAF Test ved salg

Testdato
30.03.2020



Kjøretøy

Bilmerke	Subaru	Motorstørrelse	1994 cm ³
Modell	Impreza	Motoreffekt	165 kW
Type	GD	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	NF13797	Drivstofftype	1
Understellsnr.	JF1GDALD35G059669	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	214319	Bruktimportert	Nei
Karosseritype	SEDAN	Registreringsår	2004
		Registrert første gang i Norge	22.12.2004



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



1097146

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
7.3	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	
16.1	Lys	Virker ikke:	Venstre tåkelys
16.23		* Matte hovedlys begge sider fremme.	
25.15	Motor virkemåte	* Ulyd fra motorrom ved pådrag.	
26.2	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje ved:	Slanger eller rør
28.3	Kjølevæske	Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse	
30.2	Kjølesystem	Lekkasje i radiator	
34.3	Drivstofftank, rør, slange	Lekkasje på drivstoffslange / rør:	Bakre del
35.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
48.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
67.14	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
82.8	Lakk / karosseri utvendig	Rust/rusthull:	Tak, Venstre bakskjerm, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Kanal venstre side
99.3	Laste-/bagasjerom	Fukt i gulvteppe	
99.4		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
100.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.14	Kjøreegenskaper	Trekker litt til høyre ved bremsing	
3.9	Service / Dokumentasjon	Servicehefte mangler	
10.5	Bremsevæskens kokepunkt	* Nærmer seg 180 grader.	
78.8	Glassruter	Noe steinsprut på frontrute	
82.15	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
82.18		Steinsprut:	Panser
82.27		Diverse småbulker/lakkriper	
82.28		Lakk og karosseri er vanskelig å vurdere grunnet skitten og/eller fuktig overflate	
82.29		* Bobler i lakk på vinge bakluke.	
83.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
84.11	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
84.13		Mangelfull antirustbehandling:	
94.5	Døråpning	Sår eller skade:	



1097146

Merknader

Punkt	Merknad
Parkeringsbrems	Holder ikke kjøretøy i ro.
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Mangel på gass.

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	30.11.2020



1097146

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper O

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon O

Bremser

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems R

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæsknivå ✓

10 - Bremsvæskens kokepunkt O

11 - Bremserør ✓

12 - Bremseslanger ✓

13 - Bremskraftforsterker ✓

14 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

16 - Lys R

17 - Lyd / lyssignaler ✓

18 - Varsellamper ✓

19 - Markeringslys/-lykter ✓

20 - Refleks ✓

e-Diagnose

21 - Full systemskann ✓

Motor

23 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

25 - Motor virkemåte R

26 - Utvendig tilstand motor R

27 - Oljenivå motor ✓

28 - Kjølevæske R

29 - Kjølevifte ✓

30 - Kjølesystem R

31 - Eksosanlegg ✓

32 - HC i kjølesystem ✓

33 - Motorfester ✓

34 - Drivstofftank, rør, slange R

35 - Registerreim R

Drivverk

37 - Clutch ✓

38 - Girkasse (manuell) ✓

40 - Differensial ✓

41 - Drivaksler ✓

42 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

43 - Instrument belysning ✓

44 - Instrumenter ✓

45 - Elektrisk vindusheis ✓

46 - Oppvarmet bakrute ✓

47 - Kupevifte ✓

48 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

49 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

51 - Sentrallås ✓

53 - Ladespenning generator ✓

54 - Drivrem generator ✓

55 - Batteri ytre tilstand ✓

56 - Tilstand Batteri ✓

Hjul, dekk, felg

63 - Dekk ✓

64 - Felg ✓

65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

66 - Hjullager ✓

67 - Ekstra hjulsett R

Styring

68 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

69 - Styresnekke, tannstang ✓

70 - Styrestag/ledd ✓

71 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

72 - Støtdempere ✓

73 - Stabilisator ✓

74 - Fjærer / fjærbein ✓

75 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

76 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

77 - Travers ✓



1097146

Karosseri

78 - Glassruter	O
79 - Dør-/panseråpner	✓
80 - Lås	✓
82 - Lakk / karosseri utvendig	R
83 - Utvendig speil	O
84 - Underside	O
85 - Understellsnummer	✓
86 - Skilter	✓

Interiør

88 - Dashbord / midtkonsoll	✓
89 - Luftdyse kupé	✓
90 - Taktrekk	✓
91 - Solskjerm	✓
92 - Innvendig speil	✓
93 - Dørtrekk	✓
94 - Døråpning	O
95 - Seter	✓
96 - Bilbelte	✓
97 - Gulvmatter/-teppe	✓
98 - Bagasjeromstildekning	✓
99 - Laste-/bagasjerom	R
100 - Interiør generelt	R
101 - Varseltrekant	✓
102 - Refleksvest	✓



1097146

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
5.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22.00mm
5.2		Bremsekivetykkelse VF	23.40mm
5.3		Bremsekivetykkelse HF	23.40mm
5.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	16.00mm
5.5		Bremsekivetykkelse VB	17.10mm
5.6		Bremsekivetykkelse HB	17.10mm
8.1	Bremsevirkning		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
10.1	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt (Bør være over 180°C)	184°C
21.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
23.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0.00%
23.2		CO2	14.48%
23.3		HC	9.00ppm
23.4		O2	1.34%
23.5		CO ved forhøyet tomgang	0.00%
23.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1.00
28.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	15°C
32.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	2ppm
35.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	105000
35.2		eller ved, måneder:	84
48.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20°C
48.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	22°C
53.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13.70volt
53.2		Ladespenning uten last (V)	13.60volt
56.1	Tilstand Batteri	Referanseverdi norm:	EN
56.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540ampere
56.3		Målt kaldstart-kapasitet:	433ampere
63.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8.50mm
63.2		Mønsterdybde HF	9.00mm
63.3		Mønsterdybde VB	9.00mm
63.4		Mønsterdybde HB	8.50mm
63.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
64.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



1097146

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieselmotorer.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.