



4708614

# NAF Test ved salg

**Testdato**  
16.07.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	2979 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Z4 SDRIVE35I	<b>Motoreffekt</b>	225 kW
<b>Type</b>	ZR	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BU31292	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WBALM71020E376286	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	89963	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2012
		<b>Registrert første gang</b>	15.03.2012



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

**Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**

Signatur bilteknisk konsulent: .....



4708614

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
49.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
15.29	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
15.30		Dugg i lykt:	Høyre baklys
20.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
20.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
26.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
38.18	Girkasse (automatisk)	* Olje svetting fra automatgirkasse.	
77.9	Glassruter	Noe steinsprut på frontrute	
81.27	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
24.04.2024	87514
12.05.2023	82643
25.05.2022	78992
11.01.2022	78825
16.03.2018	53608
07.03.2017	47303
11.03.2016	39867
25.03.2014	21956

## Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	19 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	22.06.2025



4708614

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsrør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

15 - Lys O

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

19 - Refleks ✓

**e-Diagnose**

20 - Full systemskann O

**Motor**

22 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor ✓

26 - Oljenivå motor O

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

31 - HC i kjølesystem ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

34 - Registerreim ✓

**Drivverk**

38 - Girkasse (automatisk) O

39 - Differensial ✓

40 - Drivaksler ✓

41 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

49 - Lyktespyler / Visker R

50 - Sentrallås ✓

51 - Setevarmer ✓

52 - Ladespenning generator ✓

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand ✓

55 - Tilstand 12 volt batteri ✓

**Hjul, dekk, felg**

62 - Dekk ✓

63 - Felg ✓

65 - Hjullager ✓

**Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang ✓

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

71 - Støtdempere ✓

72 - Stabilisator ✓

73 - Fjærer / fjærbein ✓

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

76 - Travers ✓



4708614

## Karosseri

77 - Glassruter	○
78 - Dør-/panseråpner	✓
79 - Lås	✓
80 - Takluke/Panoramatak	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	○
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	✓
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓

## Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	✓
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	✓
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	✓
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓




4708614

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	2000,00
8.2		Bremsevirkning, HF	2000,00
8.3		Bremsevirkning, VB	1500,00
8.4		Bremsevirkning, HB	1500,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	234 °C
22.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-41 °C
31.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	5 ppm
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,75 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	15,19 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	686 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,90 mm
62.2		Mønsterdybde HF	6,80 mm
62.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
62.4		Mønsterdybde HB	5,80 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Lys



8. Lys



4708614

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Oslo  
Eikenga 9  
0579 Oslo  
Telefon: +47 45243912  
Fax:  
E-mail: Eikenga@naf.no  
Website: www.naf.no



16. jul. 2024

Køretøj: BMW Z4 35i E89 sDrive  
Motorkode: N54 B30 A  
Produktionsår: 09-17  
Kilometerstand: 89963 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BU31292  
VIN: WBALM71020E376286 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 16. jul. 2024 13:04:42

---

#### Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>DME Motorstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Motor</b>	<b>EKPS Brændstofpumpestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>DSC Elektronisk stabilitetsprogram</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>EMF Parkeringsbremsestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>MRS Airbagstyreenhed 5</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>KOMBI Kombiinstrument</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: DTC A559 Kombiinstrument Spændingsforsyning med fejl.		
<b>Komfort</b>	<b>CID Infotainmentdisplay</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CA Nøglefrit adgangssystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FRM Karosseristyreenhed foran 2</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>JBE Karosseristyreenhed 2</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FZD Skydetagsstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>



<b>Komfort</b>	<b>SMFA Sædestyreenhed fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PDC parkeringshjælp</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>RLSS Regn-/lys-/solsensor</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CTM Kalechestyreenhed</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: DTC A6A2  
Lukningshjælp  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>FLA Fjernlysstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CA Nøglefrit adgangssystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FRM Karosseristyreenhed foran</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Nødopkaldssystem OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS Gearkassestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>CAS Startspærrestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDC Styreenhed til dæmpningsregulering</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>TCU telematik-styreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Brugerflade OBD</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: DTC E1CF  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Audio/Video</b>	<b>Audio-gateway OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Audioforstærker OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Antenneforstærker OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>NAV Navigationssystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Håndfri anordning OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>iPod-interface</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>SBX Telefonstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>

Dæktryksovervågning

RDC Dæktryksstyreenhed

ikke tilgængelig