



3643274

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
02.05.2023



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	325977		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Ford	<b>Motorstørrelse</b>	2402 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	TRANSIT 140 T330 AWD	<b>Motoreffekt</b>	103 kW
<b>Type</b>	4L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	CF45834	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	WF0XXXTTFX9M79392	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	97670	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Sølv	<b>Registreringsår</b>	2009
		<b>Registrert første gang</b>	30.11.2009



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3643274

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
37.15	Motor virkemåte	* Lekkasje/svetting fra dyser - rengjør før nærmere kontroll	
38.1	Utvendig tilstand motor	Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
38.6		* Brakett til motor/fester under bilen - skadet/deformert	
43.12	Eksosanlegg	* Flexirør foran - skadet	
87.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre
95.5	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakkdør
100.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
107.6	Seter	* Venstre forsete. sidepute/støtte - slakk/slitt/skadet	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.10	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.11		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
6.18	Bremseskiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
12.7	Bremserør	Rust på bremsørør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak
69.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
90.9	Frontrute	Noe steinsprut	
95.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
95.18		Småbulker:	Panser, Venstre fordør
95.19		Bulk(er)	Venste sidekanal, Høyre sidekanal, Tak, Bakluke, Høyre fordør



3643274

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
95.20		Steinsprut:	Venste sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Panser, Tak, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
95.24		Rustangrep:	Venste sidekanal, Høyre sidekanal, Bakluke, Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakskjerm
95.26		Diverse lakkrust	
95.28		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Venstre bakskjerm
95.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
95.33		Bilen er delvis omlakkert:	
95.34		*	
		Lakksår/lakkskader/karosseriskader/oppskrapet plast: Venstre og høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre og høyre kanal, Tak, Panser, Bakluke, Støtfanger foran og bak.	
111.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering



3643274

## Servicehistorikk

Serviceheftet har kvitteringer uten lesbar dato og km.stand som ikke er tatt med i oversikten

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Dato	Km.stand
25.02.2022	90099
15.10.2020	81024
16.04.2018	52697
12.12.2016	42434
16.11.2015	28466
02.10.2012	19691
Ukjent	13634
09.09.2013	Ukjent

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	8 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.04.2023



3643274

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper **R**  
2 - Unormal lyd **✓**

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr **✓**  
4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg **O**  
6 - Bremseskiver **R**  
8 - Parkeringsbrems **✓**  
9 - Bremsvirkning **|**  
10 - Bremsvæskeniå **✓**  
12 - Bremsrør **O**  
13 - Bremseslanger **✓**  
14 - Bremskraftforsterker **✓**  
15 - Bremsedal **✓**  
16 - Lasteavhengig reduksjonsventil **✓**

**Lys og signaler**

- 17 - Nærlys/-lykter **✓**  
18 - Fjernlys/-lykter **✓**  
19 - Kjørellys/-lykter **✓**  
20 - Parklys/-lykter **✓**  
21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter **✓**  
22 - Tåkelys/-lykter **✓**  
23 - Baklys/-lykter **✓**  
24 - Stopplys/-lykter **✓**  
25 - Ryggelys/-lykter **✓**  
26 - Skiltlys/-lykter **✓**  
28 - Refleks **✓**  
29 - Tåkebaklys/-lykter **✓**  
30 - Lyd / lyssignaler **✓**  
31 - Varsellamper **✓**  
32 - Varsellamper utvidet **✓**

**e-Diagnose**

- 33 - Full systemskann **|**

**Motor**

- 37 - Motor virkemåte **R**  
38 - Utvendig tilstand motor **R**  
39 - Oljenivå motor **✓**  
40 - Kjølevæske **✓**  
41 - Kjølevifte **✓**  
42 - Kjølesystem **✓**  
43 - Eksosanlegg **R**  
45 - Motorfester **✓**  
46 - Drivstofftank, rør, slange **✓**  
47 - Registerreim **✓**

**Drivverk**

- 48 - Clutch **✓**  
49 - Girkasse (manuell) **✓**  
51 - Differensial **✓**  
52 - Drivaksler **✓**  
53 - Mellomaksel **✓**

**Elektriske anlegg**

- 54 - Instrument belysning **✓**  
55 - Instrumenter **✓**  
56 - Elektrisk vindusheis **✓**  
58 - Kupevifte **✓**  
60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**  
62 - Sentrallås **✓**  
63 - Setevarmer **✓**  
65 - Drivrem generator **✓**  
66 - Batteri ytre tilstand **|**  
67 - Tilstand 12 volt batteri **|**  
68 - Tilhengerkontakt **✓**  
69 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

**Hjul, dekk, felg**

- 74 - Dekk **✓**  
75 - Felg **✓**  
76 - Ekstra hjulsett **✓**

**Hjul, dekk, felg**

- 77 - Hjullager **✓**  
78 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓**  
79 - Hjulcapsler/navkopper **✓**



3643274

### Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
81 - Styresnekke, tannstang	✓
82 - Styrestag/ledd	✓
83 - Styreservo	✓

### Hjuloppheng

84 - Støtdempere	✓
85 - Stabilisator	✓
86 - Fjærer / fjærbein	✓
87 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
89 - Travers	✓

### Karosseri

90 - Frontrute	O
91 - Siderute/bakrute	✓
92 - Dør-/panseråpner	✓
93 - Lås	✓
95 - Lakk / karosseri utvendig	R
96 - Utvendig speil	✓
97 - Underside	✓
98 - Understellsnummer	✓
99 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	R
101 - Luftdyse kupé	✓
102 - Taktrekk	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	✓
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
111 - Laste-/bagasjerom	O
112 - Interiør generelt	✓
113 - Varseltrekant	✓



3643274

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-36 °C
47.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
67.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,40 mm
74.2		Mønsterdybde HF	9,30 mm
74.3		Mønsterdybde VB	9,30 mm
74.4		Mønsterdybde HB	9,30 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
76.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,30 mm
76.2		Mønsterdybde	7,20 mm
76.3		Mønsterdybde	7,00 mm
76.4		Mønsterdybde	7,10 mm
76.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
76.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



3643274

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





3643274



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**



**18. Generelt**



3643274

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming- vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD for person- og varebiler med bensinmotor fra og med 2002 og for resterende kjøretøyklasser fra og med 2007.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldendetestutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.