



5018150

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
05.11.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	GOLF	<b>Motoreffekt</b>	kW
<b>Type</b>	0	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	EL67215	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	WVWZZZAUZFW912139	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	65658	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2015
		<b>Registrert første gang</b>	09.06.2015



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5018150

## Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.34	Lakk / karosseri utvendig.	* Riper fanger bak, jekkemerke kanal venstre og liten bulk kanal høyre. Ikke helt ren.	
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
04.07.2024	63969
29.09.2023	53081
23.09.2021	52388
17.08.2020	43589
20.05.2019	37356
07.05.2018	28462
03.05.2017	19051

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	4 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.05.2025



5018150

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 59 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○

**Underside.**

- 67 - Vognbunn/understell. ○
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 69 - Stabilisator. ✓
- 70 - Differensial. ✓
- 71 - Drivaksler. ✓
- 73 - Bremsesør. ✓
- 74 - Bremseslanger. ✓
- 75 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 76 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 77 - Parkbrems. ✓
- 78 - Støtdempere. ✓
- 79 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 80 - Lekkasje. ✓
- 81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 86 - Styrestag/ledd. ✓
- 87 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 88 - Motorfester. ✓
- 89 - Fjærer / fjærbein. ✓

**Hjul,dekk.**

- 90 - Bremseskive/klosser. ✓
- 91 - Hjullager. ✓
- 92 - Dekk. ✓
- 93 - Felg. ✓



5018150

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2,00
31.2		Bremsevirkning, HF	2,00
31.3		Bremsevirkning, VB	1,80
31.4		Bremsevirkning, HB	1,80
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	230 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	490 ampere
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
90.1	Bremseskive/klosser	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
90.2		Bremseskivetykkelse VF	24,00 mm
90.3		Bremseskivetykkelse HF	24,00 mm
90.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
90.5		Bremseskivetykkelse VB	9,50 mm
90.6		Bremseskivetykkelse HB	9,50 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
92.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
92.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
92.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
92.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5018150

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF senter Oslo  
Eikenga 9  
0579 Oslo  
Telefon: +4745243912  
Fax:  
E-mail: eikenga@naf.no  
Website:



5. nov. 2024

Raae

Køretøj: Volkswagen e-Golf7  
Motorkode: EAGA  
Produktionsår: 14-17  
Kilometerstand: 65658 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: EL67215  
VIN: WWWZZZAUZFW912139 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 5. nov. 2024 13:07:30

---

Fejlkode

---

<b>Drivlinje</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Elektromotor 1</b>	<b>5 Fejl</b>

Fejlkode: 19030  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 19154  
Jævnstrømsomformer  
Udgangsmotstand for lav.

Fejlkode: 19010  
Eldrivmotor-effektelektronik  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 25271  
Jævnstrømsomformer  
Intern fejl.

Fejlkode: 14382  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

<b>Drivlinje</b>	<b>Hybridbatteristyring</b>	<b>0</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Højspændings-batteriopladningsstyring</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 2097152  
Styreenhed til højspændingsbatteri  
Udlæs fejlkodehukommelsen.

**Drivlinje** **Højspændings-batterilader** **1 Fejl**

Fejlkode: 13893632  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

**Drivlinje** **Termostyring** **4 Fejl**

Fejlkode: 37000  
A/C-højspændingskompressor  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 37011  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 37033  
A/C-højspændingskompressor  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 59009  
Klimakompressor  
Intern fejl.

**Drivlinje** **Batteriregulering ekstralager 1** **ikke tilgængelig**

**bremsesystem** **Bremseelektronik** **7 Fejl**

Fejlkode: 40  
Hjulføler FV  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 56  
Hjulføler FH  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 297  
Ratvinkelføler  
Initialisering fejl.

Fejlkode: 16401  
Dæktrykadvarsel  
Advarselsmeddelelse aktiv.

Fejlkode: 16412  
Dæktryksovervågningsystem  
Signal med fejl.

Fejlkode: 32992  
Styreenhed elektro-mekanisk parkeringsbremse  
Fejl i kørehastighedssignal

Fejlkode: 32993  
Styreenhed elektro-mekanisk parkeringsbremse  
Fejl i kørehastighedssignal

**bremsesystem** **Bremsekraftforstærkning** **2 Fejl**

Fejlkode: 239616  
Motorstyringsenhed  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 196352  
Ugyldig datapost.  
Grundindstilling mangler

**Passiv sikkerhed**                      **Airbag**    **1 Fejl**

Fejlkode: 1050117  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

**Passiv sikkerhed**                      **Nødopkaldssystem/telematiksystem**    **0**

**Termostyring**                              **Varme/klimaanlæg**    **2 Fejl**

Fejlkode: 328199  
Potentiometer for højre temperaturreguleringsspjæld  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1048838  
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning  
System aktivt.

**Termostyring**                              **Parkerings-/tilskudsvarmer**    **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Frontkammersystem**    **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Radarsensor adaptiv fartpilot**    **5 Fejl**

Fejlkode: 1058  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1059  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1542  
Sensor autom. afstandsregulering  
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1078  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1043  
Fejlkode  
Fejlkode endnu ikke dokumenteret.

**Førerassistentsystem**                      **Vognbaneskiftassistent**    **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Vognbaneskiftassistent 2**    **ikke tilgængelig**



<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringsensor</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 13637426  Databus  Meddelelse ukorrekt.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>4 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 197644  Tankklap-oplåsning  Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: 204290  Trådløs nøgle 1  Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: 204293  Trådløs nøgle 1  Grundindstilling mangler/med fejl.</p> <p>Fejlkode: 204549  Trådløs nøgle 2  Grundindstilling mangler/med fejl.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik førerside bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik passagerside bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>3 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 1282  Spændingsforsyning  Spænding for lav.</p> <p>Fejlkode: 8531970  Hvilestrøm  Hvilestrøm for høj.  Hella Gutmann Solutions GmbH</p>		

Fejlkode: 8526356  
Autonom opladning  
System aktivt.

<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	ikke tilgængelig
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	ikke tilgængelig
<b>Komfort</b>	<b>Aktuator for karosseristøj</b>	ikke tilgængelig
<b>Komfort</b>	<b>Motorlydssimulator</b>	ikke tilgængelig
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	ikke tilgængelig
<b>Komfort</b>	<b>Head up-display</b>	ikke tilgængelig
<b>Komfort</b>	<b>Skydetag</b>	ikke tilgængelig
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsmodul</b>	ikke tilgængelig
<b>Komfort</b>	<b>Specialkøretøjsassistent</b>	ikke tilgængelig
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	ikke tilgængelig
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	ikke tilgængelig
<b>Gearkasse</b>	<b>Differentialespærreelektronik</b>	ikke tilgængelig
<b>Tyverisikring</b>	<b>Interface adgangs- og startsystem</b>	ikke tilgængelig
<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	ikke tilgængelig
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	2 Fejl

Fejlkode: 12289  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 26885  
Komfortbegrænsning  
Funktion ukorrekt.

<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	1 Fejl
-----------------	-----------------------	--------

Fejlkode: 617752  
Stilling P gearvælgerkontakt automatgearkasse  
Signal/funktion med fejl.

<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. Ratstammelåsning</b>	ikke tilgængelig
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound-system</b>	ikke tilgængelig
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Tv-tuner</b>	ikke tilgængelig

**Infotainmentsystem**

**Informationselektronik**

**0 Fejl**

**Dæktryksovervågning**

**Dæktryksovervågning**

**ikke tilgængelig**