



4714353

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.07.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	406937		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	120 kW
Type	6L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ29474	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313283366	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	130002	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	25.04.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4714353

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Foraksel
17.12	Lys	Krakelert lykteglass	Midtre bremselys
40.4	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
51.3	Vindusvisker, spylers (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Begge sider foran
51.5		Vindusvisker virker ikke	Begge sider foran
51.10		Spylerdyse feil innstilt:	Bakrute
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.13	Ekstra hjulsett	Vesentlig skade på dekkets sideflate:	1 dekk
67.19		Dekk er tomt for/har lite luft:	2 dekk
74.9	Styreservo	* Treg styring	
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil med sensor til HB dør. Varsler at døren er åpen mens lukket	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke
86.3		Skadet:	Venstre fordør, Høyre bakskjerm, Bakluke
86.8		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Panser, Venstre bakskjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet, Pigg dekk	
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
6.18	Bremeskiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	
9.13	Bremsevirkning	Pulserende bremsevirkning:	Venstre bak, Høyre bak
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
33.14	Eksosanlegg	* Muligens lekkasje i forkant av eksos. Videre feil søk anbefales	



4714353

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
45.19	Instrumenter	Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/engelsk/tysk	
67.32	Ekstra hjulsett	* Spikker i 1 dekk	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

03.03.2025

Ikke prøvekjørt pga:

Dekk ikke i forhold til sesong



4714353

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **R**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **O**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **O**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **R**41 - Differensial **✓**43 - Mellomaksler **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **O**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **R**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**59 - Tilhengerkontakt **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **✓**67 - Ekstra hjulsett **R**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **R****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



4714353

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4714353

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	290,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




4714353



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Ekstra hjulsett



21. Ekstra hjulsett



22. Generelt



23. Generelt



24. Girkasse (automatisk)



4714353



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Girkasse (automatisk)



4714353

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



9. jul. 2024

Køretøj: Mercedes Vito 116 CDI (W447) Kasten BlueTEC
Motorkode: OM 651.950
Produktionsår: 14-
Kilometerstand: 130002 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KJ297474
VIN: WDF44760313283366 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 9. jul. 2024 12:26:49

Fejlkode

OBD **OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: U0155
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Motor **Dieselmotor** **3 Fejl**

Fejlkode: P02CD00
Indsprøjtningdyse 1
Lært værdi over grænseværdi.

Fejlkode: U014600
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U015587
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-meddelelse mangler.

Motor **FSCU UDS OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: U015587
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Meddelelse mangler/med fejl.

Motor **SCR: Udstødningsgasreduktion** **0 Fejl**

Motor **PTCU: Drivlinje** **ikke tilgængelig**

ABS **ESP: elektronisk stabiliseringsprogram** **6 Fejl**

Fejlkode: C057300
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C03D100
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C03E100
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C057100
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C058100
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C066300
CAN-bus/forbindelse til central gateway
CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt.

ABS

EFB OBD

ikke tilgængelig

Airbag

SRS Airbagstyreenhed

4 Fejl

Fejlkode: B210F16
Spændingsforsyning kl. 30
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B210316
Spændingsforsyning kl. 15R
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U015500
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U111000
Hastighedsgiver
Uplausibelt signal.

Airbag

RevGus VL Reversibel selestrammer VF

ikke tilgængelig

Airbag

RevGus VR Reversibel selestrammer HF

ikke tilgængelig

Klimaanlæg

KLA Klimaanlæg

2 Fejl

Fejlkode: B1A9A04
Komfortvarmer
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U144F00
Brændstofstand
For lavt påfyldningsniveau.

Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: U014787
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem
CAN-meddelelse mangler.

Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	2 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: B181E64
Motorhelmskontakt
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B22A31C
Styreenhed for kontrolpanel i loft
Spændingsværdien ligger uden for det tilladte område.

Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	360°-kamera	ikke tilgængelig
Komfort	KAB: Kameratildækning	3 Fejl

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: B210D00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: U015587
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-meddelelse mangler.

Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	2 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: B210C16
Spændingsforsyning
Hella Gutmann Solutions GmbH

Spænding for lav.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: B210C16
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **MRM OBD** **0 Fejl**

Komfort **DBE dig. OBD** **ikke tilgængelig**

Komfort **TPAD: Touchpad** **ikke tilgængelig**

Komfort **HMI-GW** **ikke tilgængelig**

Komfort **OLU: Onboard Logic Unit** **ikke tilgængelig**

Komfort **RFK: Bakkamera** **1 Fejl**

Fejlkode: U014787
CAN-bus-forbindelse med audio-gateway
Kommunikation forstyrret.

Komfort **AHE: Anhængerregistrering** **5 Fejl**

Fejlkode: B164612
Blinker bag til højre
Kortslutning til plus.

Fejlkode: B164613
Blinker bag til højre
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B211116
Kl. 30 højre
Spænding for lav.

Fejlkode: B211216
Kl. 30 venstre
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: U015587
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Meddelelse mangler/med fejl.

Komfort **Venstre bagsæde massagefunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort	Højre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side	ikke tilgængelig
Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	HGW brugerinterface CAN-bus	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	11 Fejl

Fejlkode: P179A12
Gearskiftestyreenhed
Kortslutning til plus.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: U012187
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U113B87
CAN-bus-forbindelse til elektronisk gearvælgermodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U015587
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U011187
CAN-bus-forbindelse med batteriovervågningsmodul
Budskab mangler.

Fejlkode: U014687
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: P179C16
Gearskiftestyreenhed
Spændingsgrænseværdi underskredet.

Fejlkode: U041587
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Budskab mangler.

Gearkasse

VGS: Fuldt integreret gearstyring

11 Fejl

Fejlkode: P179A12
Gearskiftestyreenhed
Kortslutning til plus.

Fejlkode: B210A00
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: U012187
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U113B87
CAN-bus-forbindelse til elektronisk gearvælgermodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U015587
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U011187
CAN-bus-forbindelse med batteriovervågningsmodul
Budskab mangler.

Fejlkode: U014687
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: P179C16
Gearskiftestyreenhed
Spændingsgrænseværdi underskredet.

Fejlkode: U041587
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed

Budskab mangler.

Gearkasse	Gearkasse	1 Fejl
Fejlkode: U015500 CAN-bus/forbindelse til kombiinstrumentstyreenhed Kommunikation forstyrret.		
Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	4 Fejl
Fejlkode: B210A00 Systemspænding Spændings-/strømforsyning lav.		
Fejlkode: B210D00 Spændingsforsyning Spænding for lav.		
Fejlkode: B210F00 Spændingsforsyning kl. 30 Spændingsforsyning med fejl.		
Fejlkode: U015500 CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument Kommunikation forstyrret.		
Audio/Video	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Audio/Video	Telematik HERMES	ikke tilgængelig
Audio/Video	Radio/navigation	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZAN OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Audio/Video	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Audio/Video	TB5 TV-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Sound OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	MBUX Head Unit	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig