



4986452

NAF Test Eierskifte

Testdato
21.11.2024



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	730D	Motoreffekt	180 kW
Type	7L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS26258	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAKM21000C615621	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	213679	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2011
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	01.06.2011



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4986452

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Service/Dokumentasjon.	Serviceokumentasjon mangler	
21.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.2	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Høyre nærlys, Venstre nærlys
37.8		Skade på refleks:	Venstre side
37.22		* litt høye nærlys	
45.2	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje	
45.6		* lekkasje under motor	
85.1	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	
85.7		* slakk nedre bakre bærekule H. og V. side	
93.11	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.8	Skilter.	Skade på skilt:	Fremre
45.11	Utvendig tilstand motor.	* oljesøl på ladeluft slange/rør inn mot turbo H.S.	
65.10	Reservehjul / dekkreparasjonsett.	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.32	Lakk / karosseri utvendig.	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
66.34		* -lakkriper, bulk/liten skade V.bak fanger. - opplakkert H.S	
67.15	Vognbunn/understell.	* noe rust H.bak mellom tank og dekk	
89.23	Bremseskive/klosser utvendig	* litt bremseskrik ,foran	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	22.05.2025



4986452

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. **O**
- 2 - Sentrallås/nøkler. **✓**
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. **✓**
- 6 - Varsellamper/ meldinger. **✓**
- 7 - Brems pedal. **✓**
- 8 - Bremskraftforsterker. **✓**
- 9 - Instrumenter. **✓**

Interiør.

- 10 - Dashbord /midtkonsoll. **✓**
- 11 - Vindusvisker, spylar. **✓**
- 12 - Lyktespyler / Viser. **✓**
- 13 - Lyd / lyssignaler. **✓**
- 14 - Glassruter. **✓**
- 15 - Setevarmer. **✓**
- 16 - Innvendig speil. **✓**
- 17 - Utvendig speil. **✓**
- 18 - Solskjerm. **✓**
- 19 - Takluke/Panoramatak. **✓**
- 20 - Taktrekk. **✓**
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **R**
- 23 - Interiør generelt. **✓**

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. **✓**
- 25 - Kjøreegenskaper. **✓**
- 26 - Unormal lyd. **✓**
- 27 - Girkasse. (automatisk) **✓**
- 30 - Parkeringsbrems. **✓**
- 31 - Bremsvirkning. **✓**
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) **✓**

Motor.

- 34 - Panser. **✓**
- 35 - Understellsnummer. **✓**
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **✓**
- 39 - Bremsvæske. **✓**
- 40 - Kjølevæske. **✓**
- 41 - Kjølevifte. **✓**
- 42 - Kjølesystem. **✓**
- 43 - Batteri 12 volt. **✓**
- 44 - Oljenivå motor. **✓**
- 45 - Utvendig tilstand motor. **R**
- 46 - Motorfester. **✓**
- 47 - Registerreim. **✓**
- 48 - Drivrem generator. **✓**

Karosseri.

- 49 - Dører. **✓**
- 50 - Elektrisk vindusheis. **✓**

Karosseri.

- 51 - Døråpning. **✓**
- 52 - Dørtrekk. **✓**
- 53 - Bilbelte. **✓**
- 54 - Gulvmatter/-teppe. **✓**
- 55 - Førersete. **✓**
- 56 - Bakseter. **✓**
- 57 - Passasjersele. **✓**
- 60 - Tilhengerfeste. **✓**
- 61 - Varseltrekant. **✓**
- 62 - Refleksvest. **✓**
- 63 - Laste-/bagasjerom. **✓**
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo **✓**
- 65 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett. **O**
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



4986452

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	O
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	O
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	✓
93 - Ekstra hjulsett..	R



4986452

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	3,00
31.2		Bremsevirkning, HF	3,00
31.3		Bremsevirkning, VB	2,00
31.4		Bremsevirkning, HB	2,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	255 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
43.1	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	Ikke oppgitt av produsent
89.2		Bremeskivetykkelse VF	32,30 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	32,40 mm
89.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	Ikke oppgitt av produsent
89.5		Bremeskivetykkelse VB	21,70 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	21,80 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
91.2		Mønsterdybde VF	8,50 mm
91.3		Mønsterdybde HF	8,50 mm
91.4		Mønsterdybde VB	9,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	9,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4986452

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Tromsø
Alkeveien 10
9015 Tromsø
Telefon:
Fax:
E-mail: Eirik.jensen@naf.no
Website: Www.Naf.no



21. nov. 2024

Køretøj: BMW 730d F01
Motorkode: N57 D30 A
Produktionsår: 08-15
Kilometerstand: 213679 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: B526258
VIN: WBAKM21000C615621 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 21. nov. 2024 10:45:31

Fejlkode

Drivlinje	DDE Motorstyreenhed	2 Fejl
Fejlkode: DTC 253400 Regulator for variabel indsugning Spjældposition med fejl.		
Fejlkode: DTC 246B00 Luft-/ladetryksensor Signaler i tomgang indbyrdes ikke plausible.		
Drivlinje	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	0 Fejl
Drivlinje	SCR Udstødningsefterbehandling	ikke tilgængelig
bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
bremsesystem	EMF Parkeringsbremsestyreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	REMALI Reversibel selestramme i venstre side	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	REMARE Reversibel selestrammer i højre side	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	CBX-eCall nødkaldsmodul	ikke tilgængelig
Termostyring	IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: DTC 801222
Klimakompressor
Hella Gutmann Solutions GmbH

Tvangsfrakobling

Termostyring	FKA Klimastyreenhed bagved	0 Fejl
Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PDC parkeringshjælp	0 Fejl
Førerassistentsystem	TRSV 360-graders kamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SWW sporskifteadvarel	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GZAL Ekstra forlygte i venstre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GZAR Ekstra forlygte i højre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	KAFAS Frontkamerastyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	0 Fejl
Komfort	ICM ABS/ESP-styreenhed	0 Fejl
Komfort	FRM Karosseristyreenhed foran	0 Fejl
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	2 Fejl

Fejlkode: DTC 030295
 Skydetagsgardin
 Fejl i normering.

Fejlkode: DTC 801A4A
 Fejlkode
 Fejlkode endnu ikke dokumenteret.

Komfort	JBE Karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	SZL Ratstammekontakt	0 Fejl
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	LHML Forlygtestyreenhed i venstre side	ikke tilgængelig

Komfort	LHMR Forlygtestyreenhed i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STML Forlygtestyreenhed i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	STMR Forlygtestyreenhed i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	0 Fejl
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	0 Fejl
Komfort	HKL bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	FCON Betjeningsenhed infotainmentsystemikke tilgængelig bagved	ikke tilgængelig
Komfort	CID Infotainmentdisplay	0 Fejl
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	VDM Styreenhed til dæmpningsregulering	0 Fejl
Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	0 Fejl
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	0 Fejl
Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	0 Fejl
Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	0 Fejl
Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	ikke tilgængelig
Styretøj	SVT Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	AL Servostyringsstyreenhed	0 Fejl
Styretøj	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	0 Fejl
Infotainmentsystem	CIC Infotainmentstyreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	TCU telematik-styreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	CBX-Media Multimedia-grænseflade	0 Fejl
Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem	TBX Infotainment-betjeningsenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	DVDC DVD-skifter	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	RSE Infotainmentsystem bag	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FD Display bag	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FD2 Display 2 bag	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	VM Videomodul	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig