



4758681

NAF Test Eierskifte

Testdato
06.08.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Q4 50 E TRON	Motoreffekt	80 kW
Type	6L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EF20150	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZFZ2PP019929	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	31863	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2022
		Registrert første gang	30.12.2022



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4758681

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.3	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende er, <ul style="list-style-type: none">• kroner: 500000	
4.6		Pris vurderes i overkant av forventet markedsverdi.	
22.7	Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
52.8	Døråpning.	* Noe lakkriper	
67.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	24 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.12.2026



4758681

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓

Interiør.

- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer. ○
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓

Karosseri.

- 52 - Døråpning. ○
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersetete. ✓
- 57 - Baksetete. ✓
- 58 - Passasjersetete. ✓
- 59 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 60 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 61 - Tilhengerfeste. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4758681

Underside.

- 68 - Vognbunn/understell. ✓
- 69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 70 - Stabilisator. ✓
- 72 - Drivaksler. ✓
- 74 - Bremsørør. ✓
- 75 - Bremseslanger. ✓
- 76 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 77 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 78 - Parkbrems. ✓
- 79 - Støtdempere. ✓
- 81 - Lekkasjer. ✓
- 82 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 85 - Travers. ✓
- 86 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 87 - Styrestag/ledd. ✓
- 88 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 89 - Motorfester. ✓
- 90 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- 91 - Bremseskive/klosser ✓
- 92 - Hjullager. ✓
- 93 - Dekk. ✓
- 94 - Felg. ✓

Kommentarer

- 96 - Kommentarer: ✓



4758681

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	24 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	247 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-35 °C
43.1	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
60.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
91.1	Bremsekive/klosser	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
91.2		Bremsekivetykkelse VF	29,50 mm
91.3		Bremsekivetykkelse HF	29,50 mm
91.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
91.5		Bremsekivetykkelse VB	0,00 mm
91.6		Bremsekivetykkelse HB	0,00 mm
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	5,60 mm
93.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
93.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
93.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4758681

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Oslo
Eikenga 9
0579 Oslo
Telefon: +4745243912
Fax:
E-mail: eikenga@naf.no
Website:



6. aug. 2024

Køretøj: Audi Q4 50 e-tron Quattro
Motorkode: EBRA
Produktionsår: 21-
Kilometerstand: 31864 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EF20150
VIN: WAUZZZFZ2PP019929 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 6. aug. 2024 15:33:34

Fejlkode

Motor **Motorelektronik 1** **3 Fejl**

Fejlkode: 17182
Bodycomputer 2/centralmodul komfortsystem/karosseristyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 17179
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 17180
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Motor **Elektromotor 1** **0 Fejl**

Motor **Elektrisk drift 2** **0 Fejl**

ABS **Bremseelektronik** **2 Fejl**

Fejlkode: 331489
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarsel
Funktion ukorrekt.

ABS **Bremsekraftforstærkning** **1 Fejl**

Fejlkode: 2101681
Rulleprøvestandsmode

Funktion aktiv.

Airbag

Airbag

3 Fejl

Fejlkode: 1078528
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 9454082

Fejlkode: 9454338

Klimaanlæg

Varme/klimaanlæg

3 Fejl

Fejlkode: 525057
Betjenings-/visningsenhed bag klimaanlæg
Tastfunktion med fejl.

Fejlkode: 59096
Kølemiddelspærreventil 3
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 59053
Ekspansionsventil 2
Funktion ukorrekt.

Komfort

Diagnose-interface-bus

27 Fejl

Fejlkode: 1049259
Ethernet-forbindelse, delområde 11
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2502759
Ethernet-forbindelse til nødopkaldsmodul
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: 8471814
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8540417
EgoMaster
Indgangsdata ukorrekte.

Fejlkode: 8491266
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 8511746
Passagerregistrering
Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse

Fejlkode: 219136
Trådløs nøgle 1
Spænding for lav.

Fejlkode: 9371914
Strækingsdata navigationssystem

Hella Gutmann Solutions GmbH

Signal med fejl.

Fejlkode: 9371915
Strækingsdata navigationssystem
Signal med fejl.

Fejlkode: 8556801
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515600
Højspændings-ladetilslutning 1
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8515633
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515864
Ladestikdetektion vekselstrømsladning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8516354
Højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8516355
Powerline Communication
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516357
DC-opladning plug-in-ladesystem
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 8516362
Powerline Communication
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516386
Isolationstest af elektrisk højspændingssystem i køretøjets net
Fejl konstateret.

Fejlkode: 2232425
Bakkamerasystem
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 8515670
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8516406
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktionsindskrænkning på grund af sikkerhedsfunktioner.

Fejlkode: 8516883
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 8516873
Ladedæksel 1 ladestik
Låsning med fejl.

Fejlkode: 8516894
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 8516869
Højspændings-ladetilslutning 1
Ingen standby til opladning

Fejlkode: 8516866
Temperaturføler højspændings-ladetilslutning
Overtemperatur konstateret.

Fejlkode: 8398626

Komfort **Gateway-elektronik 1** **3 Fejl**

Fejlkode: 1074806
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 15401216
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Fejlkode: 15401472
Sikker onboard-kommunikation
Signaturoprettelse mislykket.

Komfort **Spændingstransformer 12 V** **2 Fejl**

Fejlkode: 110
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 134
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort **Hybridbatteristyring** **1 Fejl**

Fejlkode: 42532
Eldriftsbatterisystem
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

Komfort **Højspændings-batterilader** **6 Fejl**

Fejlkode: 3276854
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280899
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14750979
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Komponent blokeret.

Fejlkode: 14750980
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 14750981
Højspændings-ladekabel
Fejl i stik-oplåsning.

Fejlkode: 14746126

Komfort **Kombiinstrument** **2 Fejl**

Fejlkode: 16711937
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 16777018
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Komfort **Frontkammersystem** **3 Fejl**

Fejlkode: 1124497
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124496
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124659
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort **Bakkammersystem** **2 Fejl**

Fejlkode: 10489856
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: 13705529
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort **Radarsensor adaptiv fartpilot** **1 Fejl**

Fejlkode: 2068
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort **Vognbaneskiftassistent** **ikke tilgængelig**

Komfort **Lysstyring venstre 2** **0 Fejl**

Komfort	Lysstyring højre 2	0 Fejl
Komfort	Fører-dørselektronik	0 Fejl
Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	0 Fejl
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0 Fejl
Komfort	Parkerings-sensor	1 Fejl

Fejlkode: 13959168

Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	2 Fejl

Fejlkode: 655882
 Anhænger-bremselys
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 656138
 Anhængerbaglygte højre side
 Strømkreds med fejl.

Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Applikationsserver 1 system 1 Adaptive	1 Fejl

Fejlkode: 8495361
 Plug-&-Charge-funktion
 Kommunikation forstyrret.

Komfort	Applikationsserver 1 system 2 Java	0 Fejl
Komfort	Software Cluster Embedded 1	5 Fejl

Fejlkode: 13706049
 CAN-bus
 Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 34
 Forlygstestyreenhed
 Tågemode aktiv.

Fejlkode: 8491267
 Sikker onboard-kommunikation
 Signaturoprettelse mislykket.

Fejlkode: 8491265
 Sikker onboard-kommunikation
 Hella Gutmann Solutions GmbH

Tidsserver ikke tilgængelig

Fejlkode: 35
Fjernlysassistent
Tågemode aktiv.

Komfort	Software-Cluster Housekeeping 1	0 Fejl
Komfort	Motorlydssimulator	0 Fejl
Komfort	Lydsupplement 2	ikke tilgængelig
Komfort	Nødopkaldssystem/telematiksystem	2 Fejl

Fejlkode: 1281792
Ethernet-forbindelse
Klokkeslætsynkronisering ukorrekt.

Fejlkode: 1375744
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VF	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HF	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VB	0 Fejl
Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HB (8121)	0 Fejl
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0 Fejl
Audio/Video	Informationselektronik	2 Fejl

Fejlkode: 7223
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 7279
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
--------------------	-----------------	-------------------------