



4807203

NAF Test Eierskifte

Testdato
29.08.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	PROACE	Motoreffekt	94 kW
Type	X	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY79490	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YARXUAHZ8DZ076142	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	182492	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	04.03.2016



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4807203

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.5	Vindusvisker, spyer.	Dårlig viskerblad:	Foran
37.4	Lykter/lys.	Feil lysbilde	Venstre nærlys, Høyre nærlys
38.3	Oppvarmet rute/speil.	Oppvarmet bakrute virker ikke:	Høyre bakkdør
38.4		Skade på varmetråder:	Høyre bakkdør
40.3	Kjølevæske.	Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse	
42.3	Kjølesystem.	For lav kjølevannstemperatur	
86.1	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	Fremre venstre nedre
92.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Høyre bak
93.6	Dekk.	Dekk har skade	Venstre bak, Høyre bak
93.7		Dekk er skjevslitt:	Venstre bak, Høyre bak
93.12		Corden er synlig	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.2	Vurdering av prisforlangende.	Kjøp anbefales hvis feil utbedres	
4.8		Prisforlangende ikke oppgitt	
20.6	Taktrekk.	Mindre riper/skader i taktrekk	Foran
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
57.7	Bakseter.	Bakseter ligger ikke i bilen (varebil)	
67.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Hele karosseriet
67.19		Diverse småbulker/lakkriper	
67.21		Diverse lakkrust	
68.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	

Merknader

Punkt Merknad

Dekk. Anb. å skifte sommerdekkene bak fortest mulig. Bør ikke kjøres med.

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	18.03.2026



4807203

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Bremsedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyer. R
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ○
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. R
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. R
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. R
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. ✓
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersetet. ✓
- 57 - Bakseter. ○
- 58 - Passasjeretete. ✓
- 61 - Tilhengerfeste. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4807203

Underside.

68 - Vognbunn/understell.	O
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
71 - Differensial.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsørør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
84 - Eksosanlegg.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	R
93 - Dekk.	R
94 - Felg.	✓



4807203

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	14 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	320,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,10 m ⁻¹
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	227 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	15 °C
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
47.2		eller ved, måneder:	120
91.1	Bremeskive/klosser		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
93.2		Mønsterdybde VF	6,70 mm
93.3		Mønsterdybde HF	6,70 mm
93.4		Mønsterdybde VB	Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
93.5		Mønsterdybde HB	Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg



4807203

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF senter Oslo
Eikenga 9
0579 Oslo
Telefon: +4745243912
Fax:
E-mail: eikenga@naf.no
Website:



29. aug. 2024

Køretøj: Toyota Proace 2.0 D-4D Kassebil
Motorkode: 4 WZ-FTV (AHZ/DW10CD)
Produktionsår: 12-16
Kilometerstand: 182492 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: LY79490
VIN: YARXUAHZ8DZ076142 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. aug. 2024 09:26:24

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Motor diesel CAN	0 Fejl
Motor	Motor elektro CAN	ikke tilgængelig
ABS	ABS/VSC	0 Fejl
Airbag	SRS Airbag	0 Fejl
Klimaanlæg	Klimaanlæg	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Tilskudsvarme CAN	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	BCM Body Control Modul	1 Fejl
Fejlkode: DTC 0998 Forrudevaskeanlæg Funktion ukorrekt.		
Komfort	Regn-/lyssensor CAN	0 Fejl
Komfort	MFA CAN	0 Fejl
Komfort	BSI CAN	1 Fejl

Fejlkode: DTC 0998
Forrudevaskeanlæg
Funktion ukorrekt.

Komfort	Ratstammekontaktenhed CAN	0 Fejl
Tyverisikring	Tyverialarm CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	PS CAN	0 Fejl