



4979892

NAF Test Eierskifte

Testdato
24.10.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	CX-5	Motoreffekt	118 kW
Type	6L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	FT58422	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMZKFGW7A00611986	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	88613	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	23.10.2017



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4979892

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
37.22	Lykter/lys.	* Tåkebaklykt venstre bak er løs	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.29	Lykter/lys.	* Kurve tåkelys er for lavt innstilt	
48.6	Drivrem generator.	* Dynamoreim er noe slitt	
65.12	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	* Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
66.28	Lakk / karosseri utvendig.	Bilen er delvis omlakkert:	
66.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor



4979892

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓

Interiør.

- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ○

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓

Karosseri.

- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ○
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4979892

Underside.

- 67 - Vognbunn/understell. ✓
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 69 - Stabilisator. ✓
- 70 - Differensial. ✓
- 71 - Drivaksler. ✓
- 73 - Bremsørør. ✓
- 74 - Bremseslanger. ✓
- 75 - Bremsbelegg innvendig. ✓
- 76 - Bremseskiver innvendig. ✓
- 77 - Parkbrems. ✓
- 78 - Støtdempere. ✓
- 79 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
- 80 - Lekkasje. ✓
- 82 - Mellomaksel. ✓
- 83 - Eksosanlegg. ✓
- 84 - Travers. ✓
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 86 - Styrestag/ledd. ✓
- 87 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 88 - Motorfester. ✓
- 89 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- 90 - Bremseskive/klosser ✓
- 91 - Hjullager. ✓
- 92 - Dekk. ✓
- 93 - Felg. ✓



4979892

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	17 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	240,00
31.2		Bremsevirkning, HF	240,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	160,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,00 %
32.2		CO2	15,20 %
32.3		HC	16,00 ppm
32.4		O2	0,08 %
32.5		CO ved forhøyet tomgang	0,00 %
32.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	215 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	JIS
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	525 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	491 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
90.1	Bremeskive/klosser	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
90.2		Bremeskivetykkelse VF	27,50 mm
90.3		Bremeskivetykkelse HF	27,40 mm
90.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
90.5		Bremeskivetykkelse VB	9,90 mm
90.6		Bremeskivetykkelse HB	10,00 mm
92.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
92.2		Mønsterdybde VF	6,30 mm
92.3		Mønsterdybde HF	6,20 mm
92.4		Mønsterdybde VB	6,20 mm
92.5		Mønsterdybde HB	6,10 mm
93.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4979892

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:

24. okt. 2024

Køretøj: Mazda CX-5 2.0i 16V Skyactiv-G 4WD (KF)
Motorkode: PE-X3
Produktionsår: 17-
Kilometerstand:
Registrering Nr: FT58422
VIN: JMZKFGW7A00611986 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 24. okt. 2024 13:58:36

 Fejlkode

OBD	OBD	0! Fejl
Drivlinje	Benzin CAN	0 Fejl
Drivlinje	SSU = start/stop-enhed	0! Fejl
bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
bremsesystem	EPB = elektromekanisk parkeringsbremse	0! Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag RCM	0 Fejl
Termostyring	EATC = fuldautomatisk klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	BSML vognbaneskiftassistent i venstre side	0! Fejl
Førerassistentsystem	BSMR vognbaneskiftassistent højre side	0 Fejl
Førerassistentsystem	FSC = frontkamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot	0 Fejl
Førerassistentsystem	VMC kameramonitor	ikke tilgængelig
Komfort	CMU = karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	R_BCM = bageste centralstyreenhed	0 Fejl
Komfort	F_BCM = forreste centralstyreenhed	0 Fejl
Komfort	IC = kombiinstrument	0 Fejl

Komfort	GWU Gateway-enhed	ikke tilgængelig
Komfort	PSM = parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	DSM = førersædemodul	ikke tilgængelig
Komfort	AFS = kurvelys	0 Fejl
Komfort	HUD head-up-display	0 Fejl
Komfort	DCM datakommunikationsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Elbagklap	0 Fejl
Komfort	Jævnstrømsomformer	ikke tilgængelig
Gearkasse	TCM = Automatgear	0 Fejl
Gearkasse	Strømfordelerdrev CAN	0 Fejl
Styretøj	EPS = elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	AM = forstærker	ikke tilgængelig