



4660725

# NAF Test ved salg

**Testdato**  
23.07.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	1995 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	320d xDRIVE	<b>Motoreffekt</b>	135 kW
<b>Type</b>	3K	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	UR92318	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WBA3K5103FK063848	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	222852	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2014
		<b>Registrert første gang</b>	27.10.2014



## Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

***Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.***

Signatur bilteknisk konsulent: .....



4660725

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
1.6		Trekker til høyre	
10.6	Bremserør	* Irr bremsørør begge sider bak	
15.7	Lys	Feil lysjustering:	Høyre nærlys, Venstre tåkelys
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
47.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
47.14		* Støy/ulyd klima anlegg	
49.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
93.4	Døråpning	* Slitt dørpakning på karosseri fører dør	
102.1	Generell kommentar:	* Park sensorer virker ikke	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
15.28	Lys	Skadet lykt:	Midtre bremselys
25.8	Utvendig tilstand motor	Liten oljelekkasje	Toppakning
63.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran
64.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
71.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
77.9	Glassruter	Noe steinsprut på frontrute	
81.19	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Venstre fordør
81.34		* Noe mindre steinsprut og div. riper	
83.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Bak
92.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør, Venstre fordør
99.6	Interiør generelt	* Slitt bryter til Cruise kontroll hastighet	

**Ikke utførte**

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



4660725

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	70 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	13 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	28.06.2026



4660725

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum.

✓

**Bremser**

4 - Bremsbelegg

✓

5 - Bremseskiver

✓

7 - Parkeringsbrems

✓

8 - Bremsvirkning

✓

9 - Bremsvæske

✓

10 - Bremsrør

**R**

11 - Bremseslanger

✓

12 - Bremskraftforsterker

✓

13 - Brems pedal

✓

**Lys og signaler**

15 - Lys

**R**

16 - Lyd / lyssignaler

✓

17 - Varsellamper

✓

19 - Refleks

✓

**e-Diagnose**

20 - Full systemskann

**R****Motor**

23 - Avgassanalyse (Diesel)

✓

**Motor**

24 - Motor virkemåte

✓

25 - Utvendig tilstand motor

**O**

26 - Oljenivå motor

✓

27 - Kjølevæske

✓

28 - Kjølevifte

✓

29 - Kjølesystem

✓

30 - Eksosanlegg

✓

32 - Motorfester

✓

33 - Drivstofftank, rør, slange

✓

34 - Registerreim

✓

**Drivverk**

36 - Clutch

✓

37 - Girkasse (manuell)

✓

39 - Differensial

✓

40 - Drivaksler

✓

41 - Mellomaksel

✓

**Elektriske anlegg**

42 - Instrument belysning

✓

43 - Instrumenter

✓

44 - Elektrisk vindusheis

✓

45 - Oppvarmet bakrute

✓

46 - Kupevifte

✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

**R**

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

49 - Lyktespyler / Visker

**R**

50 - Sentrallås

✓

51 - Setevarmer

✓

52 - Ladespenning generator

✓

53 - Drivrem generator

✓

54 - Batteri ytre tilstand

|

55 - Tilstand 12 volt batteri

|

56 - Tilhengerkontakt

✓

**Hjul, dekk, felg**

62 - Dekk

✓

63 - Felg

**O**

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

**O**

65 - Hjullager

✓

**Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

**Styring**

68 - Styresnekke, tannstang

✓

69 - Styrestag/ledd

✓

70 - Styreservo

✓



4660725

### Hjuloppheng

71 - Støtdempere	O
72 - Stabilisator	✓
73 - Fjærer / fjærbein	✓
74 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
76 - Travers	✓

### Karosseri

77 - Glassruter	O
78 - Dør-/panseråpner	✓
79 - Lås	✓
80 - Takluke/Panoramatak	✓
81 - Lakk / karosseri utvendig	O
82 - Utvendig speil	✓
83 - Underside	O
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	✓
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	✓
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	O
93 - Døråpning	R
94 - Seter	✓
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
97 - Bagasjeromstildekning	✓
98 - Laste-/bagasjerom	✓
99 - Interiør generelt	O
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓

### Kommentarer

102 - Generell kommentar:	R
---------------------------	---



4660725

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
8.2		Bremsevirkning, HF	170,00
8.3		Bremsevirkning, VB	160,00
8.4		Bremsevirkning, HB	140,00
9.1	Bremsevæske		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
23.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,84 m <sup>-1</sup>
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	25 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
62.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
62.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
62.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetalfelg



4660725

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Haugesund  
Hemmingstadveien 21  
5535 Haugesund  
Telefon: +4745391156  
Fax:  
E-mail: Eirik.ostebo@naf.no  
Website: WWW.Naf.No



23. jul. 2024

Køretøj: BMW 320d F31 Touring xDrive  
Motorkode: N47 D20 C  
Produktionsår: 13-15  
Kilometerstand: 222852 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: UR92318  
VIN: WBA3K5103FK063848 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 23. jul. 2024 13:10:57

---

#### Fejlkode

---

<b>Motor</b>	<b>DDE Motorstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>EKPS Brændstofpumpestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>SCR Udstødningsefterbehandling</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>ABS</b>	<b>DSC Elektronisk stabilitetsprogram</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 480A90  
Rulleprøvestandsmode  
Funktion aktiv.

<b>ABS</b>	<b>EMF Parkeringsbremsestyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>ACSM Airbagstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>REMALI Reversibel selestramme i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>REMARE Reversibel selestrammer i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg</b>	<b>5 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 8011F9  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801225  
Kølemiddeltryk  
Tryk for lavt -> frakobling af kompressorkobling.



Fejlkode: DTC 801237  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC E71430  
CAN-bus  
Meddelelse status forrudevarme mangler/forkert.

Fejlkode: DTC E71448  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed  
Signal mangler/med fejl.

**Komfort** **KOMBI Kombiinstrument** **0 Fejl**

**Komfort** **ZGM Central gateway-styreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC CD0487  
FlexRay-databus  
Synkronisering ukorrekt.

Fejlkode: DTC 801C15  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

**Komfort** **ICM ABS/ESP-styreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 480134  
ESP  
Køretretning kan ikke bestemmes.

**Komfort** **FEM Karosseristyreenhed foran** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 8041A8  
Velkomstlys  
Gentagelsesspærre aktiv.

Fejlkode: DTC 804397  
Luftkvalitetsføler  
Kortslutning til stel.

**Komfort** **REM karosseristyreenhed bag** **8 Fejl**

Fejlkode: DTC 80321D  
Parkeringsensor BH udvendig  
Eftersvingningstid for kort.

Fejlkode: DTC 80321F  
Parkeringsensor BH udvendig  
Der forefindes intet signal.

Fejlkode: DTC 803220  
Parkeringsensor bagest til højre  
Intern fejl

Fejlkode: DTC 8032C8  
Parkeringsensor bagest til højre  
Afbrydelse i strømkreds .  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: DTC 8032CB  
Parkeringsensor bagest til højre  
Intern fejl

Fejlkode: DTC 8032CC  
Parkeringsensor bagest til højre  
Variant sensor forkert.

Fejlkode: DTC 804877  
Blinker bag til højre  
defekt

Fejlkode: DTC 8048A3  
Bagrudevisker  
Blokeret/nulstillingskontakt defekt.

<b>Komfort</b>	<b>FZD Skydetagsstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ACC Fjernområderadar</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>FLA Fjernlysstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SWW sporskifteadvarel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KAFAS Frontkamerastyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>TR SVC 360-graders kamera</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>PDC parkeringshjælp</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PMA Parkeringshjælp</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHM Anhængerstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>GZAL Ekstra forlygte i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>GZAR Ekstra forlygte i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SMBF Sædestyreenhed passager</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SMFA Sædestyreenhed fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HKL bagklapmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>FLE-L Forlyselektronik i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>FLE-R Forlyselektronik i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STML Forlygtestyreenhed i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STMR Forlygtestyreenhed i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>CID Infotainmentdisplay</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Komfort</b>	<b>HUD Head-up-display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS Gearkassestyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VTG Fordelergearkassestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>SINE Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDCSHL Dæmpermodul VB</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDCSHR Dæmpermodul HB</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDCSVL Dæmpermodul VF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDCSVR Dæmpermodul HF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDC Styreenhed til dæmpningsregulering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>AL Servostyringsstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>CIC Infotainmentstyreenhed</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC B7F829 Højtalerudgang VB Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: DTC B7F82D Højtalerudgang HB Afbrydelse i strømkreds .</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>CBX-Media Multimedia-grænseflade</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>CBX-eCall nødkaldsmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>AMP Audioforstærker</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>TBX Infotainment-betjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDC Dæktryksstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>