



4567161

NAF Test ved salg

Testdato
29.05.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Jeep	Motorstørrelse	2987 cm ³
Modell	Grand Cherokee	Motoreffekt	140 kW
Type	5L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KH96362	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	1C4RJFM7EC224705	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	199612	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2014
		Registrert første gang	06.01.2014



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4567161

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
1.11		* ratt litt mot Høyre	
7.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre
17.9	Varsellamper	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
17.20		* indikerer lavt dekktrykk V.B	
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.15	Kjøreegenskaper	Trekker litt til høyre	
3.10	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
15.30	Lys	Dugg i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
15.32		* -dugg indre baklykter, mest V.S.	
25.11	Utvendig tilstand motor	* noe oljesvetting/liten lekkasje V.S, sylrekke 2, området oljekjøler.	
26.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
26.13		* på MIN	
39.8	Differensial	* svetting indre flens på V.drivaksel foran.	
68.11	Styresnekke, tannstang	Oljesvetting fra tannstang	Høyre side
81.34	Lakk / karosseri utvendig	* -rust/korrodering på panser, noe lakkskader, steinsprut karosseri. rust feste til forskermer ,mest V.S.,vises når dører er åpne. bulk med rust på taket.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Ladespenning generator	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



4567161

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	12.10.2025



4567161

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems **R**

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremserør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Bremsedal ✓

Lys og signaler15 - Lys **O**

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper **R**

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

e-Diagnose20 - Full systemskann **R****Motor**

23 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor **O**26 - Oljenivå motor **O**

27 - Kjølevæske ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

30 - Eksosanlegg ✓

32 - Motorfester ✓

33 - Drivstofftank, rør, slange ✓

34 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Girkasse (automatisk) ✓

39 - Differensial **O**

40 - Drivaksler ✓

41 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

42 - Instrument belysning ✓

43 - Instrumenter ✓

44 - Elektrisk vindusheis ✓

45 - Oppvarmet bakrute ✓

46 - Kupevifte ✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Ladespenning generator |

53 - Drivrem generator ✓

54 - Batteri ytre tilstand |

55 - Tilstand 12 volt batteri |

56 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

62 - Dekk ✓

63 - Felg ✓

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

65 - Hjullager ✓

66 - Ekstra hjulsett **R****Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

68 - Styresnekke, tannstang **O**

69 - Styrestag/ledd ✓

70 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

71 - Støtdempere ✓

72 - Stabilisator ✓

73 - Fjærer / fjærbein ✓

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

76 - Travers ✓



4567161

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 77 - Glassruter | ✓ |
| 78 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 79 - Lås | ✓ |
| 80 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 81 - Lakk / karosseri utvendig | ○ |
| 82 - Utvendig speil | ✓ |
| 83 - Underside | ✓ |
| 84 - Understellsnummer | ✓ |
| 85 - Skilter | ✓ |
| 86 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 87 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 88 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 89 - Taktrekk | ✓ |
| 90 - Solskjerm | ✓ |
| 91 - Innvendig speil | ✓ |
| 92 - Dørtrekk | ✓ |
| 93 - Døråpning | ✓ |
| 94 - Seter | ✓ |
| 95 - Bilbelte | ✓ |
| 96 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 97 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 98 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 99 - Interiør generelt | ✓ |
| 100 - Varseltrekant | ✓ |
| 101 - Refleksvest | ✓ |



4567161

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,50 mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	31,30 mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	31,50 mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,50 mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	21,80 mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	21,80 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	3,00
8.2		Bremsevirkning, HF	3,00
8.3		Bremsevirkning, VB	2,50
8.4		Bremsevirkning, HB	2,50
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	266 °C
23.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
52.1	Ladespenning generator		Ikke tilgjengelig for kontroll
55.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
62.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
62.3		Mønsterdybde VB	2,70 mm
62.4		Mønsterdybde HB	2,70 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4567161

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Tromsø
Alkeveien 10
9015 Tromsø
Telefon:
Fax:
E-mail: Eirik.jensen@naf.no
Website: Www.Naf.no



29. mai 2024

Køretøj: Jeep Grand Cherokee (WK) 3.0 V6 TURBO DIESEL 4x4
Motorkode: EXF (VM-44D)
Produktionsår: 11-17
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: 1C4RJFJM7EC224705 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 29. mai 2024 15:41:21

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Dieselmotor** **1 Fejl**

Fejlkode: P201D-00
Fejlkode
Fejlkode endnu ikke dokumenteret.

ABS **ABS-/ESP-styreenhed** **0 Fejl**

Airbag **Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

Klimaanlæg **Klimastyreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: B11C5-92
Servomotor til luftfordelingsspjæld for
Funktion ukorrekt.

Komfort **Karosseristyreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: B181E-13
Motorhelmskontakt
Motorhjelme åbnet.

Fejlkode: B230C-12

Komfort **Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort **Adaptiv fartpilot** **0 Fejl**

Komfort	Adaptiv kørelysstyring	0 Fejl
Komfort	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Automatisk forlygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Frontkammersystem	0 Fejl
Komfort	Vognbaneskiftassistent venstre side	0 Fejl
Komfort	Vognbaneskiftassistent højre side	0 Fejl
Komfort	Førerdørsstyreenhed	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsstyreenhed	0 Fejl
Komfort	Bagklapmodul	3 Fejl

Fejlkode: B1977-00
 Bagklapsudløsningskontakt
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1975-00
 Bagklaplåsning
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1978-00
 Bagklap-lukkekontakt
 Funktion ukorrekt.

Komfort	Parkeringsassistent	0 Fejl
Komfort	Skydetagstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Sædevarmestyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Sæde-/ratvarme-modul	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	0 Fejl
Komfort	Førersæde-styreenhed	0 Fejl
Komfort	Styreenhed passagerklassificering	ikke tilgængelig
Komfort	Radiofrekvens-hub-modul	0 Fejl
Komfort	eCall-modul	ikke tilgængelig
Komfort	Tagelektronik-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	0 Fejl
Gearkasse	Styreenhed for firehjulstræk	0 Fejl

Gearkasse	Gearvælgermodul	0 Fejl
Gearkasse	Elektronisk spærredifferentiale	0 Fejl
Tyverisikring	Tyverialarmens styreenhed	0 Fejl
Undervogn	Luftundervognsstyreenhed	6 Fejl

Fejlkode: C15A3-00
Niveauregulering
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1562-98
Niveauregulering
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: C159F-92
Magnetventil til luftaffjedring 1
Kortslutning til stel.

Fejlkode: C15D9-00
Luftmassemåler
Signal for lavt.

Fejlkode: C155E-92
Niveaureguleringsventiler
Kortslutning til stel.

Fejlkode: C212A-16
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Undervogn	Elektronisk dæmperregulering	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Ratstammemodul	0 Fejl
Audio/Video	Bilradio	0 Fejl
Audio/Video	Audioforstærker	0 Fejl
Audio/Video	Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Audio/Video	Digital-TV	ikke tilgængelig
Audio/Video	Cd-drev	0 Fejl
Audio/Video	Håndfri anordning	ikke tilgængelig
Audio/Video	Aktiv støjkompensation	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	2 Fejl

Fejlkode: C0077-00
Dæktrykadvarsel
Dæktryk for lavt.

Fejlkode: C1597-00
Dæktryksovervågningsystem
Systemfunktion deaktiveret (vinter-tilstand aktiv).