



1166993

NAF Test ved salg

Testdato
23.04.2020



Kjøretøy

| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Ford | Motorstørrelse | 1242 cm ³ |
| Modell | Fiesta | Motoreffekt | 44 kW |
| Type | JA8 | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | AS30078 | Drivstofftype | 1 |
| Understellsnr. | WF0JXXGAJJB07194 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 102210 | Bruktimportert | Nei |
| Karosseritype | SEDAN MED BAKLUKE | Registreringsår | 2011 |
| | | Registrert første gang i Norge | 14.11.2011 |



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



1166993

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|---|------------------|
| 16.1 | Lys | Virker ikke: | Venstre skiltlys |
| 25.15 | Motor virkemåte | * Høy temperatur i motor/kjølevæske etter testing (ca 10 minutter tomgang). -Anbefaler nærmere kontroll av dette. | |
| 29.5 | Kjølevifte | * Virker ikke. | |
| 30.3 | Kjølesystem | Løkkasje ved ekspansjonstank | |
| 65.6 | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt | |
| 98.3 | Bagasjeromstildekning | Mangler: | Hattehylle |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|--|-------------|
| 21.9 | Full systemskann | Indikerer periodisk feilkode: | |
| 21.13 | | * Feil søking anbefales. | |
| 64.11 | Felg | * Noe skade på felger. | |
| 65.9 | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Bilen er ikke utstyrt med reservehjul | |
| 82.16 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | |
| 82.19 | | Steinsprut: | |
| 95.9 | Seter | * Noe rust i sete-innfesting, v.side foran | |

| Ref.Id | Justeres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------|----------------------|-------------|
| 28.7 | Kjølevæske | Kjølevæske etterfylt | |

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 13.11.2019 | 101070 |
| 17.09.2018 | 95959 |
| 10.03.2017 | 82829 |
| 20.03.2015 | 67239 |
| 30.05.2014 | 57914 |
| 09.08.2013 | 41230 |
| 25.09.2012 | 20700 |

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring

0 km/t



1166993

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon ✓

Bremser

4 - Bremsebelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

6 - Bremsetromler ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsevirkning ✓

9 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremserør ✓

12 - Bremseslanger ✓

13 - Bremsekraftforsterker ✓

14 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

16 - Lys R

Lys og signaler

17 - Lyd / lyssignaler ✓

18 - Varsellamper ✓

20 - Refleks ✓

e-Diagnose

21 - Full systemskann O

Motor

23 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

25 - Motor virkemåte R

26 - Utvendig tilstand motor ✓

27 - Oljenivå motor ✓

28 - Kjølevæske J

29 - Kjølevifte R

30 - Kjølesystem R

31 - Eksosanlegg ✓

33 - Motorfester ✓

34 - Drivstofftank, rør, slange ✓

35 - Registerreim ✓

Drivverk

37 - Clutch ✓

38 - Girkasse (manuell) ✓

40 - Differensial ✓

41 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

43 - Instrument belysning ✓

44 - Instrumenter ✓

45 - Elektrisk vindusheis ✓

47 - Kupevifte ✓

48 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

49 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

51 - Sentrallås ✓

53 - Ladespenning generator ✓

54 - Drivrem generator ✓

55 - Batteri ytre tilstand ✓

Hjul, dekk, felg

63 - Dekk ✓

64 - Felg O

65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

66 - Hjullager ✓

Styring

68 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

69 - Styresnekke, tannstang ✓

70 - Styrestag/ledd ✓

71 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

72 - Støtdempere ✓

73 - Stabilisator ✓

74 - Fjærer / fjærbein ✓

75 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

76 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

77 - Travers ✓

Karosseri

78 - Glassruter ✓

79 - Dør-/panseråpner ✓

80 - Lås ✓

82 - Lakk / karosseri utvendig O

83 - Utvendig speil ✓

84 - Underside ✓

85 - Understallsnummer ✓

86 - Skilter ✓



1166993

Interiør

- 88 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 89 - Luftdyse kupé ✓
- 90 - Taktrekk ✓
- 91 - Solskjerm ✓
- 92 - Innvendig speil ✓
- 93 - Dørtrekk ✓
- 94 - Døråpning ✓
- 95 - Seter O
- 96 - Bilbelte ✓
- 97 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 98 - Bagasjeromstildekning R
- 99 - Laste-/bagasjerom ✓
- 100 - Interiør generelt ✓
- 101 - Varseltrekant ✓
- 102 - Refleksvest ✓



1166993

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|---|
| 5.1 | Bremseskiver | | Kontrollert visuelt |
| 8.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 150.00 |
| 8.2 | | Bremsevirkning, HF | 140.00 |
| 8.3 | | Bremsevirkning, VB | 120.00 |
| 8.4 | | Bremsevirkning, HB | 120.00 |
| 21.1 | Full systemskann | Permanente feil avlest: | 0 |
| 23.1 | Avgassanalyse (Bensin) | CO | 0.01% |
| 23.2 | | CO2 | 15.50% |
| 23.3 | | HC | 1.00ppm |
| 23.4 | | O2 | 0.54% |
| 23.5 | | CO ved forhøyet tomgang | 0.00% |
| 23.6 | | Lambda ved forhøyet tomgang | 1.00 |
| 28.1 | Kjølevæske | | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 35.1 | Registerreim | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 160000 |
| 35.2 | | eller ved, måneder: | 96 |
| 48.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 53.1 | Ladespenning generator | | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 63.1 | Dekk | | Kontrollert visuelt |
| 64.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |



1166993

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.