



4691778

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.07.2024

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	413303		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	MONDEO	Motoreffekt	103 kW
Type	BA7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KH65867	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0GXXGBBG9K74766	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	235150	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2009
		Registrert første gang	30.10.2009



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4691778

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran
6.12		Stor rustskade på bremseskjold:	Venstre bak
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	Venstre, Høyre
8.6		For stor dødgang	
8.7		Feil ved parkbrems betjening	
8.8		Bremsen henger på	Venstre
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre parklys
17.12		Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side, Høyre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Bilen er noe tungstartet - feilsøk for nærmere kontroll	
28.5	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje ved:	Turbo
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
46.9	Radio / Multimedia	* Dab radio virker ikke - mangler del(er).	
47.5	Elektrisk vindusheis	* Bryter for vindusheis på førerdørtil høyre vindusheis bak - virker ikke	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
57.4	Batteri ytre tilstand	* deksel - mangler	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
74.1	Styreservo	For lavt oljenivå	
75.9	Støtdempere	* Knirking/støy fra tårnlager/støtdempere foran - feilsøk for nærmere kontroll	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	



4691778

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre side bakerst, Venstre side bakerst
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre sidekanal
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Panser, Støtfanger foran, Tak
86.15		* Støtfanger bak - ikke montert korrekt.	
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre bak
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
92.3	Luftdyse kupé	* Midtre luftdyser deksel/pyntelist - mangler	
98.6	Seter	* Høyre og venstre forsete, setetrekk - skadet/rift/løs	
102.1	Laste-/bagasjerom	Skadet gulvteppe	
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Midtre bremselys
17.32		* Venstre og høyre frontlykt - noe matt/flasslakk	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger
67.27		Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Synlige riper	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Tak, Støtfanger foran
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre sidekanal, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Tak, Støtfanger foran, Høyre bakskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet



4691778

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.24		Rustangrep:	Panser, Bakluke, Tak, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre forskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.28		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Høyre sidekanal
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
93.6		Mindre riper/skader i taktrekk	Bak
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Bakluke/-dør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	KH65867



4691778

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver R
- 8 - Parkeringsbrems R
- 9 - Bremsvirkning R
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
- 19 - Refleks R
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
- 28 - Utvendig tilstand motor R
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske R
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem R
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim R

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
- 39 - Girkasse (manuell) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia R
- 47 - Elektrisk vindusheis R
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand R
- 58 - Tilstand 12 volt batteri R

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg R
- 67 - Ekstra hjulsett O

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo R

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere R
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4691778

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



4691778

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,20 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,20 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	302,00
9.3		Bremsevirkning, VB	400,00
9.4		Bremsevirkning, HB	270,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	720 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	471 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,60 mm
67.3		Mønsterdybde	7,20 mm
67.4		Mønsterdybde	8,30 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4691778



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4691778



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4691778



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



4691778

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



1. jul. 2024

Køretøj: Ford Mondeo 2.0 16V TDCi station wagon
Motorkode: QXBA
Produktionsår: 07-14
Kilometerstand: 235150 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KH65867
VIN: WFOGXXGBBG9K74766 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 1. jul. 2024 11:12:23

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **TDCI CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: P0691
Kølerventilatoraktivering 1
Kortslutning til stel.

ABS **TRW EBC 450 CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: U3001
styreenhed
ulovlig frakobling

ABS **Ratvinkelgiver SASM CAN** **0 Fejl**

Airbag **Airbag RCM CAN** **0 Fejl**

Klima anlæg **Klima anlæg HVAC OBD** **0 Fejl**

Komfort **Keyless Go RFA CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Strømkreds med fejl.

Komfort **Kombiinstrument IPC CAN** **5 Fejl**

Fejlkode: U3006
styreenhed

Indgangsstrømkreds A med fejl.

Fejlkode: U0166
CAN-bus/diagnosekabel mellem PCM + tilskudsvarmer
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0422
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0415
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: U0416
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Uplausibelt signal.

Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Belysning HCM CAN	1 Fejl

Fejlkode: B1C99
Blinklys i højre side
Strømkreds med fejl.

Komfort	Parkerings sensor PAM CAN	2 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1B36
Parkerings sensor FH udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1B44
Parkerings sensor BH udvendig
Funktion ukorrekt.

Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førersædemodul DSM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Komfort	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	CMR kamera-modul bag CAN	ikke tilgængelig

Gearkasse	Automatgear CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Undervogn	Akt. chassisreg. VDM CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	ikke tilgængelig
Audio/Video	Audiokontrolmodul ACM CAN	0 Fejl
Audio/Video	Sprogregistrering SPRM CAN	ikke tilgængelig



Servicehistorikk

Kundekopi

Kjøretøyopplysninger

VIN : WFGXXGDBG9K74766

Registreringsnr. : KH65867

Startdato for garanti : 30.10.2009

Modell : Mondeo 2007-2014

Første registreringsdato : 01.01.1986

Motor : 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - D

Dato for gjeldende reg.nr. : 01.01.1986


Farge : PANTHER BLACK C/C MED SOLID

Registreringsland : NO

Serviceintervall : Hver 20000 KM eller 12 måneder (det som kommer først)

Neste service	Dato	eller ved kilometerstand
10 år (200000 km)	30.10.2019	200000KM (det som kommer først)

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Hvittingfossveien 151 HOLMESTRAND 3080 NORWAY 33 05 46 61 33 05 46 60 firmapost.holmestrand@bilservice.no https://www.ford.bilservice.no	Dato : 12.11.2019 Referansenummer : 903200 	Leser : 192988 KM	Planlagt service fullført 9 år (180000 km) Lakk -og karosserikontroll 9 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av drivstoffilter Utskifting av bremsevæske Utskifting av motorens luftfilter Utskifting av registerreim

Hvittingfossveien 151 HOLMESTRAND 3080 NORWAY 33 05 46 61 33 05 46 60 firmapost.holmestrand@bilservice.no https://www.ford.bilservice.no	Dato : 18.01.2018 Referansenummer : 770893 	Leser : 162662 KM	Planlagt service fullført Economy Service Lakk -og karosserikontroll Ikke aktuelt Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak
--	--	--------------------------	--

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Sikkerhetsutskriftskode : DBMBB20191112NO/-

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor Company på utskriftstidspunktet.

Utskriftsdato : 01.07.2024

(1) Ford Economy Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien



Servicehistorikk

Kundekopi

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Industrigata 2 LIER 3400 NORWAY 32 84 20 88 530 25 900 http://www.ford.bilia.no	Dato : 27.09.2016 Referansenummer : 2398035 	Leser : 139815 KM	Planlagt service fullført 7 år (140000 km) Lakk -og karosserikontroll 7 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter
Industrigata 2 LIER 3400 NORWAY 32 84 20 88 530 25 900 http://www.ford.bilia.no	Dato : 26.10.2015 Referansenummer : 2242113 	Leser : 118390 KM	Planlagt service fullført 6 år (120000 km) Lakk -og karosserikontroll Utbedring nødvendig Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av drivstoffilter Utskifting av bremsevæske Utskifting av motorens luftfilter

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Sikkerhetsutskriftskode : DBMBB20191112NO/-

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor Company på utskriftstidspunktet.

Utskriftsdato : 01.07.2024

(1) Ford Economy Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien