



4787053

# NAF Test ved kjøp - Basis

Testdato  
17.09.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Audi	<b>Motorstørrelse</b>	2967 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Q5	<b>Motoreffekt</b>	176 kW
<b>Type</b>	4L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	VH13245	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WAUZZZ8R19A022050	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	270333	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2009
		<b>Registrert første gang</b>	16.02.2009



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Et kjøretøy kan inneha åpenbare feil og mangler med tilhørende kostnadsbilde. Som kjøper er du tjent med å avdekke de feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel. NAF Test ved kjøp vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi kjøper en bekreftelse på normal tilstand. Viktig informasjon i forbindelse med bilkjøp, som skaper trygghet.

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test ved kjøp-basis vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet og miljøhensyn. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell og motor/drivverk. Produktets omfang er begrenset iht. NAF Test ved kjøp-komplett, og forutsetter større andel av egenkontroll og vurdering.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play**

Signatur bilteknisk konsulent: .....



4787053

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Klikkelyd i drivverk som anbefales å dobbelsjekke	
4.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
10.2	Bremsevæske	Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske	
14.7	Lys	Feil lysjustering:	Venstre nærllys
14.27		* Knekt arm til nivåfølersensor venstre bak for xenonlys	
43.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
63.1	Generell kommentar:	*	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Rattstilling litt til venstre	
4.20	Bremsekiver	*	
14.32	Lys	* En liten anelse duggdannelse i hovedlykter	
21.18	Motor virkemåte	* Det høres en svak lyd fra område motorrom. Dobbelsjekkes om dette er produktstandard?	
23.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
42.13	Felg	* Noen kantkjøringsmerker på felger	
50.11	Støtdempere	Svetting fra støtdemper	Venstre foran
58.13	Underside	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	
62.2	Andre feil og mangler	# Beskyttelsesplate under motor mangler	

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja



4787053

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

O  
R

**Bremser**

- 3 - Bremsbelegg
- 4 - Bremseskiver
- 6 - Parkeringsbrems
- 7 - Bremsvirkning
- 8 - Bremseslanger
- 9 - Bremsørør
- 10 - Bremsvæske
- 12 - Brems pedal
- 13 - Bremskraftforsterker

✓  
R  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
R  
✓  
✓

**Lys og signaler**

- 14 - Lys
- 15 - Lyd / lyssignaler
- 16 - Varsellamper
- 18 - Refleks

R  
✓  
✓  
✓

**Motor**

- 20 - Avgassanalyse (Diesel)
- 21 - Motor virkemåte
- 22 - Utvendig tilstand motor
- 23 - Oljenivå motor
- 24 - Kjølesystem
- 25 - Kjølevæske
- 26 - Eksosanlegg
- 27 - Drivstofftank, rør, slange
- 28 - HC i kjølesystem
- 29 - Motorfester
- 30 - Registerreim

✓  
O  
✓  
O  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

**Drivverk**

- 34 - Girkasse (automatisk)
- 35 - Differensial
- 36 - Drivaksler
- 37 - Mellomaksler

✓  
✓  
✓  
✓

**Elektriske anlegg**

- 38 - Drivrem generator

✓

**Hjul, dekk, felg**

- 41 - Dekk
- 42 - Felg
- 43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
- 44 - Hjullager

✓  
O  
R  
✓

**Styring**

- 46 - Ratt, rattaksel, ledd
- 47 - Styresnekke, tannstang
- 48 - Styrestag/ledd
- 49 - Styreservo

✓  
✓  
✓  
✓

**Hjuloppheng**

- 50 - Støtdempere
- 51 - Stabilisator
- 52 - Fjærer / fjærbein
- 53 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- 54 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- 55 - Travers

O  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

**Karosseri**

- 56 - Glassruter
- 57 - Dør-/panseråpner
- 58 - Underside
- 59 - Understellsnummer
- 60 - Skilter

✓  
✓  
O  
✓  
✓

**Interiør**

- 61 - Bilbelte

✓

**Annet**

- 62 - Andre feil og mangler

O

**Kommentarer**

- 63 - Generell kommentar:

R



4787053

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
4.2		Bremseskivetykkelse VF	27,30 mm
4.3		Bremseskivetykkelse HF	27,20 mm
4.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
4.5		Bremseskivetykkelse VB	19,90 mm
4.6		Bremseskivetykkelse HB	20,00 mm
7.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
7.2		Bremsevirkning, HF	230,00
7.3		Bremsevirkning, VB	140,00
7.4		Bremsevirkning, HB	150,00
10.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	135 °C
20.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m <sup>-1</sup>
25.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	37 °C
28.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
30.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
41.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
41.3		Mønsterdybde VB	4,20 mm
41.4		Mønsterdybde HB	5,10 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4787053

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

### 10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.