



535054

NAF Test ved salg

Testdato
09.04.2019



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1197 cm ³
Modell	A1	Motoreffekt	63 kW
Type	8X	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS71433	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WAUZZZ8X3DB094529	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	60978	Bruktimportert	Nei
Karosseritype	STASJONSVOGN	Registreringsår	2013
		Registrert første gang i Norge	30.04.2013



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



535054

Testresultater

Repareres	Resultat	Beskrivelse
Lys	Feil lysjustering:	Venstre nærlys
Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran, Bakrute

Anmerkning	Resultat	Beskrivelse
Eksosanlegg	Gravrust:	Bakre eksospotte
Felg	Ripe(r) inn til grunnmaterialet * Kantkjørt.	
Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
Lys	* Noe krakulert glass.	

Opplysning	Resultat	Beskrivelse
Interiør generelt	Forventet bruksslitasje:	
Service / Dokumentasjon	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
Seter	Normal bruksslitasje på seter:	

Merknader

Punkt	Merknad
Eksosanlegg	Bakre eksospotte begynner å bli rusten/ytre lag har små sprekker. Midtre eksos skjøt er rusten.

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt



535054

Prøvekjøring

Kjøreegenskaper	✓
Unormal lyd	✓

Generell informasjon

Service / Dokumentasjon	O
-------------------------	---

Bremser

Bremsebelegg	✓
Bremseskiver	✓
Parkeringsbrems	✓
Bremsevirkning	✓
Bremsevæsknivå	✓
Bremsevæskens kokepunkt	✓
Bremserør	✓
Bremseslanger	✓
Bremsekraftforsterker	✓
Bremsepedal	✓

Lys og signaler

Lys	R
Lyd / lyssignaler	✓
Varsellamper	✓
Markeringslys/-lykter	✓
Refleks	✓

e-Diagnose

Full systemskann	✓
------------------	---

Motor

Avgassanalyse (Bensin)	✓
Motor virkemåte	✓
Utvendig tilstand motor	✓
Oljenivå motor	✓
Kjølevæske	✓
Kjølevifte	✓
Kjølesystem	✓
Eksosanlegg	A
HC i kjølesystem	✓
Motorfester	✓
Drivstofftank, rør, slange	✓

Drivverk

Clutch	✓
Girkasse (manuell)	✓
Differensial	✓
Drivaksler	✓

Elektriske anlegg

Instrument belysning	✓
Instrumenter	✓
Elektrisk vindusheis	✓
Oppvarmet bakrute	✓
Kupevifte	✓
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
Lyktespyler / Visker	✓
Sentrallås	✓
Setevarmer	✓
Ladespenning generator	✓
Drivreim generator	✓
Batteri ytre tilstand	✓
Tilstand Batteri	✓

Hjul, dekk, felg

Dekk	✓
Felg	A
Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
Hjullager	✓
Ekstra hjulsett	✓

Styring

Ratt, rattaksel, ledd	✓
Styresnekke, tannstang	✓
Styrestag/ledd	✓
Styreservo	✓

Hjuloppheng

Støtdempere	✓
Stabilisator	✓
Fjærer / fjærbein	✓
Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Travers	✓



535054

Karosseri

Frontrute	✓
Siderute/bakrute	✓
Dør-/panseråpner	✓
Lås	✓
Lakk / karosseri utvendig	A
Utvendig speil	✓
Underside	✓
Understellsnummer	✓
Skilter	✓

Interiør

Dashbord / midtkonsoll	✓
Luftdyse kupé	✓
Taktrekk	✓
Solskjerm	✓
Innvendig speil	✓
Dørtrekk	✓
Døråpning	✓
Seter	○
Bilbelte	✓
Gulvmatter/-teppe	✓
Bagasjeromstildekning	✓
Laste-/bagasjerom	✓
Interiør generelt	○
Varseltrekant	✓
Refleksvest	✓



535054

Måleverdier

Punkt	Frase	Måleverdi
Bremsekiver		Kontrollert visuelt
Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230.00
	Bremsevirkning, HF	230.00
	Bremsevirkning, VB	250.00
	Bremsevirkning, HB	248.00
Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt (Bør være over 180°C)	230°C
Avgassanalyse (Bensin)	CO	0.00%
	CO2	15.30%
	HC	68.00ppm
	O2	0.01%
	CO ved forhøyet tomgang	0.01%
	Lambda ved forhøyet tomgang	1.00
Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45°C
HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	3.00ppm
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22°C
	Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0°C
Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14.00volt
	Ladespenning uten last (V)	14.30volt
Tilstand Batteri	Referanseverdi norm:	EN
	Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640ampere
	Målt kaldstart-kapasitet:	640ampere
Dekk	Mønsterdybde VF	5.80mm
	Mønsterdybde HF	5.80mm
	Mønsterdybde VB	7.20mm
	Mønsterdybde HB	6.80mm
	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5.50mm
	Mønsterdybde	5.20mm
	Mønsterdybde	5.40mm
	Mønsterdybde	5.40mm
	Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
	Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg
Full systemskann	Permanente feil avlest:	0



535054

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.