



4882642

NAF Test Eierskifte

Testdato
25.09.2024



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	81 kW
Type	PSEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV11437	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJX81EFJ7034089	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	100154	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
		Registrert første gang	12.06.2018



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4882642

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
21.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak kjølevirkning	
37.9	Lykter/lys.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre sideblink
66.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.11	Ratt, rattaksel, ledd.	* Noe slitasje på ratt.	
31.14	Bremsevirkning.	* Noe treghet i bremses bak.	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.16	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser
67.17		Småbulker:	Venstre fordør
67.18		Lakkriper:	Høyre fordør
67.29		Rustangrep:	Bakluke, Høyre bakdør
67.33		Bulk(er)	Høyre fordør
91.18	Bremsekive/klosser	Rust på bremsekive:	Høyre bak

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
23.09.2024	100154
14.08.2023	83488
29.07.2022	65676
19.08.2021	46967
03.09.2020	30527
02.09.2019	17644

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C



4882642

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. O
- 6 - Brems pedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). R
- 22 - Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. O

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. O
- 37 - Lykter/lys. R
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓

Karosseri.

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓
- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. ✓
- 53 - Dørtrekk. ✓
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersete. ✓
- 57 - Bakseter. ✓
- 58 - Passasjerete. ✓
- 59 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
- 60 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. O

Underside.

- 68 - Vognbunn/understell. ✓
- 69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
- 70 - Stabilisator. ✓
- 71 - Differensial. ✓
- 72 - Drivaksler. ✓
- 74 - Bremsesør. ✓
- 75 - Bremseslanger. ✓
- 78 - Parkbrems. ✓
- 79 - Støtdempere. ✓
- 82 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
- 85 - Travers. ✓
- 86 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
- 87 - Styrestag/ledd. ✓
- 88 - Styresnekke, tannstang. ✓
- 89 - Motorfester. ✓
- 90 - Fjærer / fjærbein. ✓

Hjul,dekk.

- 91 - Bremseskive/klosser. O
- 92 - Hjullager. ✓
- 93 - Dekk. ✓
- 94 - Felg. ✓



4882642

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	170,00
31.2		Bremsevirkning, HF	150,00
31.3		Bremsevirkning, VB	140,00
31.4		Bremsevirkning, HB	120,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	216 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	37 °C
60.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
91.1	Bremsekive/klosser		Kontrollert visuelt
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
93.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
93.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
93.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4882642

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf Senter Stavanger
Stokkamyrveien 10
4313 Sandnes
Telefon: 92489136
Fax:
E-mail: Verksted.stavanger@naf.no
Website: Www.naf.no



23. sep. 2024

Køretøj: Kia Soul (PS) EV
Motorkode: M G 80
Produktionsår: 14-19
Kilometerstand: 100154 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EV11437
VIN:
Testet: 23. sep. 2024 10:16:37

Fejlkode

Motor	MCS Motorstyring eldrift	0 Fejl
Motor	OBC lademanagement	0 Fejl
Motor	LDC batterimanagementsystem/ spændingstransformer	0 Fejl
Motor	BS batterimodul	0 Fejl
ABS	ABS antiblokeringsystem	0 Fejl
ABS	AEB Nødbremseassistent	0 Fejl
Airbag	Airbag (CAN)	0 Fejl
Klimaanlæg	AC Klimaanlæg	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	CM Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SJB Smart Junction Box (CAN)	1 Fejl
Fejlkode: B251200 Nærlys højre side		
Komfort	PIC Nøglefrit adgangssystem	0 Fejl
Komfort	SMK nøglefrit adgangssystem	0 Fejl
Styretøj	EPS Elektromekanisk servostyring (CAN)	0 Fejl

Dæktryksovervågning TPMS Dæktryksovervågningssystem CAN 0 Fejl