



5245215

NAF Test Eierskifte

Testdato
17.02.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TIGUAN	Motoreffekt	103 kW
Type	5N	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK58771	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVGZZZ5NZDW080232	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	151443	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	08.03.2013
		Frist for neste EU kontroll	26.08.2026



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5245215

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
21.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	* Defekt AC-kompressor.	
37.2	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
37.23		* Defekt høydeføler v.bak.	
45.6	Utvendig tilstand motor.	* Liten oljelekkasje ved returkobling til turbo og på toppen ved dyser.	
64.6	Bagasjeromstildekning/rollo	* Mangler hattehulle på testtidspunkt.	
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
68.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Rustskade bærebro v.bak.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.11	Service/Dokumentasjon.	* Se bilder, flere servicer uten firmastempel.	
26.24	Unormal lyd.	* Antydning til ulyder fra dobbelmassesvinghjul.	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Det finnes feilkoder, se rapport	
37.27	Lykter/lys.	Dugg i lykt:	Venstre ryggelys, Høyre ryggelys
49.12	Dører.	* Lakkblærer på dører v.foran og v.bak.	
51.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør
55.9	Førersete.	* Noe slitasje på sitteputens trekk .	
66.17	Lakk / karosseri utvendig.	Småbulker:	Bakluke, Venstre fordør
66.18		Lakkriper:	Panser
68.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Noe rustangrepet bærebro h.bak.	
82.10	Mellomaksel.	* Liten slakke mellomaksellager.	
93.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	



5245215

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
Ukjent	150352
29.11.2023	143336
09.11.2022	135047
25.04.2021	113510
26.04.2020	100300
27.02.2019	82557
05.02.2019	82480
30.01.2017	54821
20.03.2015	29545

Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke kompatibel

Maks hastighet ved prøvekjøring	85 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ikke angitt



5245215

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓

Interiør.

- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Viser. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ✓
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). R
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ○
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. R
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ○

Karosseri.

- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersete. ○
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjerete. ✓
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo. R
- 65 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett. R
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5245215

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	✓
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	R
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
82 - Mellomaksel.	O
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	✓
93 - Ekstra hjulsett..	O



5245215

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	290,00
31.3		Bremsevirkning, VB	220,00
31.4		Bremsevirkning, HB	220,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	241 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-49 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	660 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	580 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
47.2		eller ved, måneder:	0
89.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
89.2		Bremsekivetykkelse VF	24,60 mm
89.3		Bremsekivetykkelse HF	24,60 mm
89.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
89.5		Bremsekivetykkelse VB	11,60 mm
89.6		Bremsekivetykkelse HB	11,60 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
91.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
91.4		Mønsterdybde VB	7,10 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,20 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5245215

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Steinkjer
Sjøfartsgata 8a
7716 Steinkjer
Telefon: 08505
Fax:
E-mail: Jon.ivar.nilsen@naf.no
Website: Www.naf.no



17. feb. 2025

Køretøj: Volkswagen Tiguan 2.0 16V TDI 4Motion
Motorkode: CFFB
Produktionsår: 11-16
Kilometerstand: 151440 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: RK58771
VIN: WVGZZZ5NZZDW080232 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 17. feb. 2025 14:14:39

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	0
bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
Fejlkode: 1169 Dørkontakt i førerside Fejl i dørkontakt i førerside.		
bremsesystem	Parkeringsbremse	0
Passiv sikkerhed	Airbag	0
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	1 Fejl
Fejlkode: 2245 Radiofjernbetjening Forbindelse med fejl.		
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringssensor 2	0
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0

Komfort	Central styreenhed komfort	0
Komfort	Gateway-elektronik 1	1 Fejl
<p>Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.</p>		
Komfort	Gateway-elektronik 2	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Førerdørselektronik	0
Komfort	Passagerdørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Anhængerfunktion	2 Fejl
<p>Fejlkode: 2562 Anhænger-bremselys Strømkreds med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: 2566 Anhængerblinklys venstre side Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	0
Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	0
Tyverisikring	Startspærre	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem	Radiotuner	0
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	0
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig