



4283087

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	368910		



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	Proace PA2A	Motoreffekt	85 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR21252	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YARVBBHXHGZ036524	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	163325	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	02.02.2017



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4283087

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.13		* Nøkkel til takstativ - mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys, Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
17.11		Skadet lykteglass:	Venstre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak, Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Midten foran, Høyre foran
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
17.30	Lys	Dugg i lykt:	Midtre bremselys
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
65.24	Dekk	* Høyre bakhjul - lite luft	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre baksjerm
86.19		Bulk(er)	Venste sidekanal



4283087

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.21		Små lakkblærer:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.24		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre fordør
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader: Venstre og høyre forskjerm, Venstre og høyre fordør, Venstre og høyre bakdør, Venstre og høyre bakskjerm, Venstre og høyre kanal, panser, Støtfanger foran og bak.	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Bakluke/-dør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør
97.5	Dørråpning	Sår eller skade:	Høyre skyvedør, Venstre skyvedør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Lyktespyler / Visker	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	20.12.2024



4283087

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **O**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
- 39 - Girkasse (manuell) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 52 - Lyktespyler / Visker |
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **O**
- 66 - Felg **R**
- 67 - Ekstra hjulsett **O**

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



4283087

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



4283087

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,20 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	19 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	295 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,70 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,30 mm
67.2		Mønsterdybde	4,90 mm
67.3		Mønsterdybde	3,40 mm
67.4		Mønsterdybde	2,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4283087

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4283087



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



4283087

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



28. jan. 2024

Køretøj: Toyota Proace 1.6 D-4D 8V Turbo FAP
Motorkode: 3 WZ-HV (BHX/DV6FCU)
Produktionsår: 16-19
Kilometerstand: 129050 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DR21252
VIN: YARVBBHXHGZ036524 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 28. jan. 2024 16:16:01

Fejlkode

OBD

Fejlkode: P2043
Ureaadditiv, temperaturføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P2043
Ureaadditiv, temperaturføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P2043
Ureaadditiv, temperaturføler
Funktion ukorrekt.

OBD

3 Fejl

Motor

Fejlkode: P2043-00
Ureaadditiv, temperaturføler
Funktion ukorrekt.

Dieselmotor

1 Fejl

Motor

Additiv diesel

0 Fejl

ABS

Fejlkode: P0560-16
ABS/ESP-styreenhed
Strømkreds med fejl.

ABS/VSC

1 Fejl

ABS

ASR-kontakt

0 Fejl

Airbag

SRS Airbag

2 Fejl

Fejlkode: B1400-16
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1400-64
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Klimaanlæg	Tilskudsvarme CAN	0 Fejl
Klimaanlæg	Klimaanlægsbetjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Klimaanlæg bag	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Klimaanlæg	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed	46 Fejl

Fejlkode: U1F3C
Regenereringsadditiv-pumpe
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F40
Styreenhed batteriovervågning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F43
Kommunikation med airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F3B
CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1F39
Regn-/lyssensor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F42
Klimastyreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F25
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F2E
CAN-bus til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F23
Multifunktionsskærm
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F27
Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F28
Hella Gutmann Solutions GmbH

Kontaktmodul under rat
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F38
Funktionsdisplay i kombiinstrument
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F20
CAN-bus til radiostyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B173D
nøgle
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B132C
Udetemperatursensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1802
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: B1153
Forrudevisker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B116D
Baklys højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1164
Bremselys højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1137
Nærlys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1138
Nærlys venstre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1163
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B114A
Positionsllys foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B114B
Positionsllys foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1627
Batteriladetilstand-styreenhed
Funktion ukorrekt.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B1331
Rudehejs-frigivelsessignal
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1702
Centrallåsens servomotor
Aktivering fejler.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1806
Motorstyring
Motoren dør.

Fejlkode: B1816
Tilstand hybrid drivline/status startfrigivelse fra motorstyreenhed
Signal mangler/ingen kommunikation.

Fejlkode: B1811
Additivpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825
Olieniveauekontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1818
Olieniveauekontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1809
CAN-forbindelse med kombiinstrument-styreenhed
Oliestand- /-temperatursignal mangler/har fejl.

Fejlkode: B1328
Aktivering bagrude-/sidespejlvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B132F
Kølemiddeltryk
Højtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: B132A
Kølemiddeltryk
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Fejlkode: U1F14
Karosseri, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F15
Hella Gutmann Solutions GmbH

Infotainment-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F1A
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1B
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1623
Relæ kl. 15
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162B
Komfort-CAN-bus
Fejl i relæaktivering.

Komfort	Motorskifteenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Multifunktionsskærm	2 Fejl

Fejlkode: U1F20
CAN-bus til radiostyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1800
Information om udendørstemperatur
Funktion ukorrekt.

Komfort	Multifunktions-touchscreen	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Ratkontaktmodul	5 Fejl

Fejlkode: B1832-04
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1835-00
Radiofjernbetjening
Signal/funktion med fejl.

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B118C-00

Blinklys
Aktivering fejler.

Komfort	Ratbetjeningsknapper	ikke tilgængelig
Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor	1 Fejl

Fejlkode: U1800
Information om udendørstemperatur
Funktion ukorrekt.

Komfort	Servicemodul	ikke tilgængelig
Komfort	Spændingsbevaring	2 Fejl

Fejlkode: B1004
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F2E
CAN-bus til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Beskyttelse og styring af strømforsyningen	ikke tilgængelig
Komfort	Ladekontrol	ikke tilgængelig
Komfort	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Elektronisk tændingslås	ikke tilgængelig
Komfort	Skydedør højre	ikke tilgængelig
Komfort	Skydedør venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Sikkerhedsselevisning	0 Fejl
Gearkasse	Automatgearkasse-betjening	ikke tilgængelig
Gearkasse	TC gearkassestyring	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Tyverisikring	TD tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Hydraulisk servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Navigation	ikke tilgængelig

Audio/Video**Radio****1 Fejl**

Fejlkode: DTC 0303
Fjernkodning af styreenhed
Kodning med fejl.