



1811183

NAF Test ved salg

Testdato
15.02.2021



Kjøretøy

Bilmerke	Iveco	Motorstørrelse	2998 cm ³
Modell		Motoreffekt	125 kW
Type	is35si2aa	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NF65522	Drivstofftype	2
Understellsnr.	ZCFC35C2005978305	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	416926	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2014
		Registrert første gang i Norge	23.06.2014



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



1811183

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.1	Service / Dokumentasjon	Servicehefte mangler	
16.26	Lys	* Skiltlys mangler.	
37.7	Clutch	Sperrer ved igangsetting	
48.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
78.1	Glassruter	Sprukket/skadet rute	Frontrute
82.5	Lakk / karosseri utvendig	Lakkrust:	Panser, Kanal venstre side
82.9		Rust i innvendig kant:	Panser
84.11	Underside	* Det henger div ledninger under bilen fra gammelt utstyr som er demontert.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.10	Full systemskann	Indikerer periodisk feilkode:	
26.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
67.26	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
81.12	Takluke/Panoramatak	* Bilen har et ekstra påbygg laget av tre på taket.	
99.8	Laste-/bagasjerom	* Lasterom er påbegynt bo-bil.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete;Glatt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



1811183

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Service / Dokumentasjon **R****Bremser**

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæsknivå ✓

10 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

Bremser

11 - Bremsør ✓

12 - Bremseslanger ✓

13 - Bremskraftforsterker ✓

14 - Bremsedal ✓

Lys og signaler16 - Lys **R**

17 - Lyd / lyssignaler ✓

18 - Varsellamper ✓

20 - Refleks ✓

e-Diagnose21 - Full systemskann **O****Motor**

24 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

25 - Motor virkemåte ✓

26 - Utvendig tilstand motor **O**

27 - Oljenivå motor ✓

28 - Kjølevæske ✓

29 - Kjølevifte ✓

30 - Kjølesystem ✓

31 - Eksosanlegg ✓

32 - HC i kjølesystem ✓

33 - Motorfester ✓

34 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk37 - Clutch **R**

38 - Girkasse (manuell) ✓

40 - Differensial ✓

41 - Drivaksler ✓

42 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

43 - Instrument belysning ✓

44 - Instrumenter ✓

45 - Elektrisk vindusheis ✓

47 - Kupevifte ✓

48 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

49 - Vindusvisker, spyer (foran/bak) ✓

54 - Drivrem generator ✓

55 - Batteri ytre tilstand ✓

Hjul, dekk, felg

63 - Dekk ✓

64 - Felg ✓

66 - Hjullager ✓

67 - Ekstra hjulsett **O****Styring**

68 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

69 - Styresnekke, tannstang ✓

70 - Styrestag/ledd ✓

71 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

72 - Støtdempere ✓

73 - Stabilisator ✓

74 - Fjærer / fjærbein ✓

75 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

76 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

77 - Travers ✓



1811183

Karosseri

78 - Glassruter	R
79 - Dør-/panseråpner	✓
80 - Lås	✓
81 - Takluke/Panoramatak	O
82 - Lakk / karosseri utvendig	R
83 - Utvendig speil	✓
84 - Underside	R
85 - Understellsnummer	✓
86 - Skilter	✓

Interiør

88 - Dashbord / midtkonsoll	✓
89 - Luftdyse kupé	✓
90 - Taktrekk	✓
91 - Solskjerm	✓
93 - Dørtrekk	✓
94 - Døråpning	✓
95 - Seter	✓
96 - Bilbelte	✓
97 - Gulvmatter/-teppe	✓
99 - Laste-/bagasjerom	O
100 - Interiør generelt	✓



1811183

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
5.2		Bremsekivetykkelse VF	27,20 mm
5.3		Bremsekivetykkelse HF	27,20 mm
5.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	12,00 mm
5.5		Bremsekivetykkelse VB	14,50 mm
5.6		Bremsekivetykkelse HB	14,50 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	500,00
8.2		Bremsevirkning, HF	480,00
8.3		Bremsevirkning, VB	380,00
8.4		Bremsevirkning, HB	380,00
21.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
24.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
28.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
32.1	HC i kjølesystem		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
48.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
63.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
63.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
63.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
63.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
63.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
64.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



1811183

Bilder og vedlegg



1. Lakk / karosseri utvendig



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Lakk / karosseri utvendig



6. Lakk / karosseri utvendig



7. Glassruter



8. Lakk / karosseri utvendig



1811183

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.