



4634355

NAF Test ved salg

Testdato
12.07.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2149 cm ³
Modell	E 220 CDI	Motoreffekt	125 kW
Type	4L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BR60452	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB2110081B142207	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	116218	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2007
		Registrert første gang	07.03.2007



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose .

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4634355

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
1.2		Dårlig selvoppretting.	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
3.5	Service/ Dokum.	Siste service er utført, men en eller flere andre er ikke utført etter avtalt intervall	
5.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
10.4	Bremserør	Rustskade på bremsørør:	Begge sider bak
16.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Bak
17.9	Varsellamper	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
20.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
55.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
64.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
80.4	Takluke/Panoramatak	Takluke virker ikke	
81.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
81.7		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
82.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
82.6		Speilvarme virker ikke:	Høyre side
90.5	Solskjerm	* Defekt lys venstre.	
94.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Midten bak
98.3	Laste-/bagasjerom	Fukt i gulvteppe	Midtre
98.4		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
99.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
15.29	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre baklys
25.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Toppdeksel
38.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
38.18		* - Veksler "hardt"	
57.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
63.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	



4634355

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.34	Lakk / karosseri utvendig	* - Diverse småbulker/lakkriper/steinsprut/lakkbærer/Skitten i lakken/delvis omlakkert/div rust.	
83.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
87.5	Dashbord / midtkonsoll	* Div bruksslitasje.	
98.9	Laste-/bagasjerom	* Mangler plast deksel til låskasse.	
102.3	Generell kommentar:	* Mangler emblem/logo i panser.	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Serviceheftet har kvitteringer uten lesbar dato og km.stand som ikke er tatt med i oversikten

Dato	Km.stand
12.07.2024	116217
02.03.2021	97903
12.03.2019	92990
11.01.2017	86137
26.11.2013	78151
16.11.2012	69281
05.05.2011	53274
21.04.2010	37443
11.03.2009	31391
19.12.2007	27107

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja;Nei
Frist for neste EU kontroll	12.03.2025



4634355

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

4 - Bremsbelegg

✓

5 - Bremseskiver

R

7 - Parkeringsbrems

✓

8 - Bremsvirkning

✓

9 - Bremsvæske

✓

10 - Bremsrør

R

11 - Bremseslanger

✓

12 - Bremskraftforsterker

✓

13 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

15 - Lys

O

16 - Lyd / lyssignaler

R

17 - Varsellamper

R**e-Diagnose**

20 - Full systemskann

R**Motor**

23 - Avgassanalyse (Diesel)

✓

24 - Motor virkemåte

✓

25 - Utvendig tilstand motor

O

26 - Oljenivå motor

✓

27 - Kjølevæske

✓

28 - Kjølevifte

✓

29 - Kjølesystem

✓

30 - Eksosanlegg

✓

32 - Motorfester

✓

33 - Drivstofftank, rør, slange

✓

34 - Registerreim

✓

Drivverk

38 - Girkasse (automatisk)

O

39 - Differensial

✓

40 - Drivaksler

✓

41 - Mellomaksler

✓

Elektriske anlegg

42 - Instrument belysning

✓

43 - Instrumenter

✓

44 - Elektrisk vindusheis

✓

45 - Oppvarmet bakrute

✓

46 - Kupevifte

✓

47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

R

49 - Lyktespyler / Visker

✓

50 - Sentrallås

✓

51 - Setevarmer

✓

52 - Ladespenning generator

✓

53 - Drivrem generator

✓

54 - Batteri ytre tilstand

✓

55 - Tilstand 12 volt batteri

R

56 - Tilhengerkontakt

✓

57 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

O**Hjul, dekk, felg**

62 - Dekk

✓

63 - Felg

O

64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

R

65 - Hjullager

✓

66 - Ekstra hjulsett

O**Styring**

67 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

68 - Styresnekke, tannstang

✓

69 - Styrestag/ledd

✓

70 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

71 - Støtdempere

✓

72 - Stabilisator

✓

73 - Fjærer / fjærbein

✓

74 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

76 - Travers

✓



4634355

Karosseri

77 - Glassruter	✓
78 - Dør-/panseråpner	✓
79 - Lås	✓
80 - Takluke/Panoramatak	R
81 - Lakk / karosseri utvendig	R
82 - Utvendig speil	R
83 - Underside	O
84 - Understellsnummer	✓
85 - Skilter	✓
86 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

87 - Dashbord / midtkonsoll	O
88 - Luftdyse kupé	✓
89 - Taktrekk	✓
90 - Solskjerm	R
91 - Innvendig speil	✓
92 - Dørtrekk	✓
93 - Døråpning	✓
94 - Seter	R
95 - Bilbelte	✓
96 - Gulvmatter/-teppe	✓
98 - Laste-/bagasjerom	R
99 - Interiør generelt	R
100 - Varseltrekant	✓
101 - Refleksvest	✓

Kommentarer

102 - Generell kommentar:	O
---------------------------	---



4634355

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseeskiver	Min. bremseeskivetykkelse før utskifting foran:	25,40 mm
5.2		Bremseeskivetykkelse VF	24,46 mm
5.3		Bremseeskivetykkelse HF	24,72 mm
5.4		Min. bremseeskivetykkelse før utskifting bak:	8,30 mm
5.5		Bremseeskivetykkelse VB	7,43 mm
5.6		Bremseeskivetykkelse HB	7,91 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
8.2		Bremsevirkning, HF	300,00
8.3		Bremsevirkning, VB	260,00
8.4		Bremsevirkning, HB	260,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	192 °C
23.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,11 m ⁻¹
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,28 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,32 volt
55.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
55.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
55.3		Målt kaldstart-kapasitet:	710 ampere
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
62.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
62.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
62.4		Mønsterdybde HB	6,80 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4634355

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

NAF Senter Oslo
Eikenga 9
0579 Oslo
Telefon: +47 45243912
Fax:
E-mail: Eikenga@naf.no
Website: www.naf.no



12. jul. 2024

Køretøj: Mercedes E 220 CDI (W211)
Motorkode: OM 646.821
Produktionsår: 06-08
Kilometerstand: 116218 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BR60452
VIN: WDB2110081B142207 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 12. jul. 2024 10:48:38

Fejlkode

OBD **OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: P0135
Lambdasondevarme række 1 sensor 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0135
Lambdasondevarme række 1 sensor 1
Strømkreds med fejl.

Motor **CDI D CAN OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 23E2
Lambdasonde før kat.
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 22C6
Generator
Funktion ukorrekt.

ABS **ABR 3E CAN OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 5408
Batteriunderspænding
Batteriunderspænding registeret.

Airbag **Airbag Armada OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: B1003
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Klimaanlæg	KLA 3 OBD	0 Fejl
Sikkerhed	DTR Adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	KI 4 OBD	0 Fejl
Komfort	EZS 5 OBD	0 Fejl
Komfort	ZGW A OBD	0 Fejl
Komfort	SAM FV 3 OBD	0 Fejl
Komfort	SAM FH 3 OBD	0 Fejl
Komfort	SAM bag 4 OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1039
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	DBE 3 OBD	2 Fejl
----------------	------------------	---------------

Fejlkode: B1087

Fejlkode: B1068
 Skyde-/soltag-klemsikring
 Fejl i normering.

Komfort	OBF 3 OBD	0 Fejl
Komfort	UBF 3 OBD	0 Fejl
Komfort	MRM 6 OBD	0 Fejl
Komfort	Dørstyreenhed FV OBD	0 Fejl
Komfort	Dørstyreenhed FH OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1211
 Elopvarmet sidespejl
 Funktion ukorrekt.

Komfort	Dørstyreenhed BV OBD	0 Fejl
Komfort	Dørstyreenhed BH OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1509

Komfort	RWT CAN OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ARWT CAN OBD	ikke tilgængelig

Komfort	LWS OBD	ikke tilgængelig
Komfort	XALWA-L OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 9011 Lysbredderegulerings servomotorer Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	XALWA-R OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 9011 Lysbredderegulerings servomotorer Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	PTS OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: DTC 9022 Parkeringsensor BV indvendig Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	AHE CAN OBD	3 Fejl
<p>Fejlkode: B1002 Anhængerbaglygte højre side Strømkreds med fejl.</p>		
<p>Fejlkode: B1007</p>		
<p>Fejlkode: B1000</p>		
Komfort	ESV VL OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ESV VR OBD	ikke tilgængelig
Komfort	WIA 3 Assyst OBD	0 Fejl
Komfort	WR 3 Assyst Plus OBD	0 Fejl
Komfort	Gateway OBD	ikke tilgængelig
Komfort	BSG 2 OBD	ikke tilgængelig
Komfort	Systemdiagnose OBD	1 Fejl
<p>Fejlkode: B130C Gatewaystyreenhed Konfiguration ukorrekt.</p>		
Komfort	RWTS OBD	0 Fejl
Gearkasse	EGS dig. OBD	2 Fejl
<p>Fejlkode: P2312 CAN-fejl: Kommunikation med motorelektronik/motortemperatur</p>		

CAN-fejl: Kommunikation med motorelektronik forstyrret/motortemperatur ikke plausibel.

Fejlkode: P2600
Forsyningspænding Kl. 87
Spændingsforsyning for lav.

Gearkasse	EWM 2 OBD	1 Fejl
Fejlkode: P2000 Bremsemoment Uplausibelt signal.		
Undervogn	Airmatic CAN OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	TGW 3 CAN OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	AGW OBD	1 Fejl
Fejlkode: U1010 System i orden. Ingen fejlkode gemt i styreenheden.		
Audio/Video	Command HU OBD	1 Fejl
Fejlkode: U1242 Cd-afspiller Cd kan ikke læses.		
Audio/Video	CDW OBD	1 Fejl
Fejlkode: U1242 Cd-skifter/magasin Funktion ukorrekt.		
Audio/Video	Navigation OBD	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig