



5054884

NAF Test Eierskifte

Testdato
19.11.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1390 cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	90 kW
Type	1K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RK50126	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ1KZDP003991	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	147181	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2012
		Registrert første gang	20.07.2012



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5054884

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.5	Utvendig speil.	Innfelling av speil virker ikke:	Høyre side
52.1	Dørtrekk.	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre bakdør
55.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
56.2	Bakseter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Midten bak
56.3		Misfarget/skittent:	Høyre bak
57.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
62.1	Refleksvest.	Refleksvest mangler	
66.1	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
66.10		Lakkbærer	Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Tak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
44.7	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
45.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Forkant motor, Venstre side
51.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør
66.18	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
66.25		Stor fargeforskjell på lakkerte flater	Støtfanger bak
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak, Høyre bak, Venstre bak, Venstre, Høyre, Midten bak
91.20	Dekk.	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran
93.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
30.05.2023	192038
03.07.2019	81256
06.07.2017	56507
17.02.2016	37414
14.03.2014	19792

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ikke angitt
Frist for neste EU kontroll	07.07.2026



5054884

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ✓
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ○

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. R
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

Motor.

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ○
- 45 - Utvendig tilstand motor. ○
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ○
- 52 - Dørtrekk. R
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. R
- 56 - Bakseter. R
- 57 - Passasjeretet. R
- 60 - Tilhengerfeste. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. R
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. R



5054884

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	○
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsesør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasjer.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	○
92 - Felg.	✓
93 - Ekstra hjulsett..	○



5054884

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-1 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	2,20
31.2		Bremsevirkning, HF	2,20
31.3		Bremsevirkning, VB	1,20
31.4		Bremsevirkning, HB	1,20
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	187 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-30 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	660 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	410 ampere
47.1	Registerreim.		Bilen har registerkjede
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
89.2		Bremeskivetykkelse VF	24,68 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	24,52 mm
89.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
89.5		Bremeskivetykkelse VB	9,42 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	9,27 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	3,20 mm
91.3		Mønsterdybde HF	4,10 mm
91.4		Mønsterdybde VB	3,30 mm
91.5		Mønsterdybde HB	4,20 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5054884

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Hvam
Trondheimsveien 38C
2013 Skjetten
Telefon: +4746743422
Fax:
E-mail: Gunnar.Bjorntvedt@naf.no
Website: www.naf.no



19. nov. 2024

Køretøj: Volkswagen Golf6 1.4i 16V TSI
Motorkode: CAXA
Produktionsår: 10-12
Kilometerstand: 147170 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: RK50126
VIN: WVVZZZ1KZDP003991 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 19. nov. 2024 08:12:04

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	0 Fejl
bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
Fejlkode: 2214 Dæktrykadvarsel Advarsel afgivet/fejl i funktion.		
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringssensor 2	0 Fejl
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Gateway-elektronik 1	0 Fejl
Komfort	Gateway-elektronik 2	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0 Fejl
Komfort	Førerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl

Komfort	Dørelektronik BV	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BH	0 Fejl
Komfort	Lygtenivellering	0 Fejl
Komfort	Anhængerfunktion	0 Fejl
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	0 Fejl
Komfort	Batteriregulering	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	1 Fejl
<p>Fejlkode: 9456681 Køretøjsnøgle Signal med fejl.</p>		
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	0 Fejl
Undervogn	Køretøjsplaceringsregistrering	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Styretøj	Ratstammemodul	0 Fejl
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0 Fejl
Infotainmentsystem	Informationselektronik	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	0 Fejl
Infotainmentsystem	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig