



4702449

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
21.08.2024



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Toyota	<b>Motorstørrelse</b>	1329 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Auris	<b>Motoreffekt</b>	73 kW
<b>Type</b>	E15UT(a)	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	DP47669	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	SB1ZT3JE40E013013	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	72203	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2014
		<b>Registrert første gang</b>	25.03.2014



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



4702449

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
37.1	Lykter/lys.	Feil lysjustering:	Venstre tåkelys

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.10	Service/Dokumentasjon.	* Ikke alle servicer er tatt (iht. tid) OK iht. km stand	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.7	Taktrekk.	* Noen mindre merker/flekker	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.27	Lykter/lys.	* Dårlig kontakt til venstre skiltlys.	
52.8	Døråpning.	* Normal slitasje	
53.7	Dørtrekk.	* Stedvis mindre merker. Normal slitasje	
56.9	Førersetete.	* Liten skade oppbevaringslomme rygg begge sider (revnet litt i søm)	
67.34	Lakk / karosseri utvendig.	* Delvis våt og skitten, noe vanskelig å vurdere. Noe større plateskade venstre forskjerm. Noe større skade front høyre side og høyre bak. Stedvis lakkrust og lakkriper/merker rundt bil.	
68.15	Vognbunn/understell.	* Diverse mindre skrubbmerker	
95.13	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett ikke kontrollert	

## Servicehistorikk

Dato	Km.stand
21.08.2024	72203
26.08.2022	60824
29.05.2019	45851
07.04.2017	37764
31.03.2016	24958
19.03.2015	12046

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	15 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja;Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.09.2026



4702449

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Bremsedal. ✓
- 7 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓

**Interiør.**

- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ○
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Lås. ✓
- 50 - Dører. ✓

**Karosseri.**

- 51 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 52 - Døråpning. ○
- 53 - Dørtrekk. ○
- 54 - Bilbelte. ✓
- 55 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 56 - Førersete. ○
- 57 - Bakseter. ✓
- 58 - Passasjerete. ✓
- 62 - Varseltrekant. ✓
- 63 - Refleksvest. ✓
- 64 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
- 66 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. ○



4702449

**Underside.**

68 - Vognbunn/understell.	0
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
71 - Differensial.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsørør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	✓
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	✓
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
84 - Eksosanlegg.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	✓
94 - Felg.	✓
95 - Ekstra hjulsett..	0



4702449

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-3 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	160,00
32.1	Avgassanalyse. (Bensin)	CO	0,00 %
32.2		CO2	15,20 %
32.3		HC	0,00 ppm
32.4		O2	0,08 %
32.5		CO ved forhøyet tomgang	0,00 %
32.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	209 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	365 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	284 ampere
91.1	Bremeskive/klosser		Kontrollert visuelt
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
93.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
93.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
93.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
95.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4702449

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



<b>Komfort</b>	<b>Batterihantering</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Förardörrmodul</b>	<b>0 fel</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerardörrmodul</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>RLDM dörrmodul vänster bak</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>RRDM dörrmodul höger bak</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>IPA parkeringsassistent</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>FRC frontkamera</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AFS adaptivt framljussystem</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Växellåda</b>	<b>Transmission Control CAN</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Stöldlarmsäkring</b>	<b>Entry Start</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
<b>Styrning</b>	<b>EMPS elektromekanisk servostyrning</b>	<b>0 fel</b>
<b>Audio/video</b>	<b>Navigation</b>	<b>1 fel</b>

Felkod: U0100  
 CAN-buss mellan motorstyrdonet och styrdonet för drivlinan  
 Kommunikationen är störd.

<b>Däcktryckskontroll</b>	<b>RDC däcktryckskontroll</b>	<b>Ej åtkomlig</b>
---------------------------	-------------------------------	--------------------