



4471459

NAF Garantiutløpstest

Testdato
08.05.2024



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	155 kW
Type	0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV98304	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EB5KF407902	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	76315	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2019
		Registrert første gang	26.09.2019



Informasjon

Rapportens formål er å gi bileieren god dokumentasjon på kjøretøyets tekniske tilstand.

Anbefalingen er basert på NAFs tekniske funn på testtidspunktet. Feil og avvik fra det som må forventes av holdbarhet ut fra bilens alder og kjørelengde, kan være reklamasjonsgrunnlag i forhold til kjøpslovgiving eller garanti. Innholdet i garantidokumenter eller andre dokumenter som for eksempel kjøpekontrakt eller salgsannonse er ikke vurdert. Anbefalingen må derfor ikke oppfattes som annet enn en teknisk førstehånds veiledning til bileier. Garanti skal gi forbruker større rettigheter enn det vedkommende ellers ville hatt etter kjøpslovgiving. Garantier gitt av forskjellige aktører vil kunne varierer i innhold. Avdekker testen feil og avvik, må du som eier av bilen selv vurdere disse opp mot garantivilkårene som er gjeldende for din bil. Vi anbefaler deg å sette deg inn i hva din bilgaranti dekker.

Mer info om forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, finner du på www.naf.no eller kontakt NAF Advokat.

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent:



4471459

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
15.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys
47.6	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
72.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre høyre nedre
73.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i opphengskule:	Fremre venstre øvre, Fremre høyre øvre
73.7		* Indre foringen på fremre øvre støttestag VB + HB har begynt og slippe.	
78.13	Lakk / karosseri utvendig	Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
78.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med eier

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	25.09.2025



4471459

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Bremser

4 - Bremsbelegg ✓

5 - Bremseskiver ✓

Bremser

7 - Parkeringsbrems ✓

8 - Bremsvirkning ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremserør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremskraftforsterker ✓

13 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

15 - Lys R

16 - Lyd / lyssignaler ✓

17 - Varsellamper ✓

19 - Refleks ✓

Motor

24 - Motor virkemåte ✓

25 - Utvendig tilstand motor ✓

28 - Kjølevifte ✓

29 - Kjølesystem ✓

32 - Motorfester ✓

Drivverk

38 - Girkasse (automatisk) ✓

40 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

42 - Instrumenter ✓

43 - Elektrisk vindusheis ✓

44 - Oppvarmet bakrute ✓

45 - Kupevifte ✓

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

49 - Sentrallås ✓

50 - Setevarmer ✓

55 - Tilhengerkontakt ✓

57 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

58 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

60 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

61 - Dekk ✓

62 - Felg ✓

64 - Hjullager ✓

Styring

65 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

66 - Styresnekke, tannstang ✓

67 - Styrestag/ledd ✓

68 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

69 - Støtdempere ✓

70 - Stabilisator ✓

71 - Fjærer / fjærbein ✓

72 - Opphengs- / bærearmer foraksel R

73 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R

74 - Travers ✓

Karosseri

75 - Dør-/panseråpner ✓

76 - Lås ✓

78 - Lakk / karosseri utvendig R

79 - Glassruter ✓

80 - Utvendig speil ✓

81 - Underside ✓

82 - Understellsnummer ✓

83 - Skilter ✓

84 - Tilhengerfeste ✓



4471459

Interiør

- 85 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 86 - Luftdyse kupé ✓
- 87 - Dørtrekk ✓
- 88 - Taktrekk ✓
- 89 - Solskjerm ✓
- 90 - Seter ✓
- 91 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 92 - Bilbelte ✓
- 93 - Innvendig speil ✓
- 94 - Døråpning ✓
- 96 - Laste-/bagasjerom ✓
- 97 - Interiør generelt ✓
- 98 - Varseltrekant ✓
- 99 - Refleksvest ✓



4471459

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
8.2		Bremsevirkning, HF	240,00
8.3		Bremsevirkning, VB	210,00
8.4		Bremsevirkning, HB	220,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	210 °C
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
46.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
61.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
61.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
61.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
61.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
61.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
62.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4471459

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet.

J = Justert.

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Testen utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert i testrapporten, og eventuelle henvendelser vedrørende testen må utføres av den som er registrert som kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten kundens samtykke.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert kontrollpunktene i testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved testforutsetningene ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Hvis man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservertidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.