



1523486

NAF Test ved salg

Testdato
01.10.2020



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	A3 Sportback e-Tron	Motoreffekt	110 kW
Type	8V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SV75319	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WAUZZZ8V1HA047137	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	58592	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2016
		Registrert første gang i Norge	29.09.2016



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også vurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig rådgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine fra NAF i Bilen min-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Signatur bilteknisk konsulent:



1523486

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
16.25	Lys	Krakelert lyktglass	Venstre baklys
21.13	Full systemskann	* Ingen Feilkoder er lagret.	
45.6	Elektrisk vindusheis	* Liten lyd fra vindusheis venstre/skinne side foran. (Smøres opp?)	
58.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
64.11	Felg	* Små sår på felger foran og bak.	
67.24	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
82.30	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
84.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
96.11	Bilbelte	* Belte høyre side bak er vrid.	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
09.05.2019	37461
06.09.2018	27597
03.04.2018	21852
21.09.2016	0

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ikke angitt
Frist for neste EU kontroll	30.09.2022



1523486

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Service / Dokumentasjon ✓

Bremser

- 4 - Bremsebelegg ✓
5 - Bremseskiver ✓
7 - Parkeringsbrems ✓
8 - Bremsvirkning ✓
9 - Bremsevæsknivå ✓
10 - Bremsevæskens kokepunkt ✓
11 - Bremserør ✓
12 - Bremseslanger ✓
13 - Bremskraftforsterker ✓
14 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

- 16 - Lys O
17 - Lyd / lyssignaler ✓
18 - Varsellamper ✓
19 - Markeringslys/-lykter ✓
20 - Refleks ✓

e-Diagnose

- 21 - Full systemskann O

Motor

- 23 - Avgassanalyse (Bensin) ✓
25 - Motor virkemåte ✓
26 - Utvendig tilstand motor ✓
27 - Oljenivå motor ✓
28 - Kjølevæske ✓
29 - Kjølevifte ✓
30 - Kjølesystem ✓
31 - Eksosanlegg ✓

Motor

- 33 - Motorfester ✓
34 - Drivstofftank, rør, slange ✓
35 - Registerreim ✓
36 - Luftfilter ✓

Drivverk

- 39 - Girkasse (automatisk) ✓
40 - Differensial ✓
41 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 43 - Instrument belysning ✓
44 - Instrumenter ✓
45 - Elektrisk vindusheis O
46 - Oppvarmet bakrute ✓
47 - Kupevifte ✓
48 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
49 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
50 - Lyktespyler / Visker ✓
51 - Sentrallås ✓
52 - Setevarmer ✓
53 - Ladespenning generator ✓
54 - Drivrem generator ✓
55 - Batteri ytre tilstand ✓
56 - Tilstand Batteri ✓
58 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
59 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
60 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
61 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
62 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 63 - Dekk ✓
64 - Felg O
65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
66 - Hjullager ✓
67 - Ekstra hjulsett O

Styring

- 68 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
69 - Styresnekke, tannstang ✓
70 - Styrestag/ledd ✓
71 - Styreservo ✓



1523486

Hjuloppheng

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 72 - Støtdempere | ✓ |
| 73 - Stabilisator | ✓ |
| 74 - Fjærer / fjærbein | ✓ |
| 75 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 76 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 77 - Travers | ✓ |

Karosseri

- | | |
|--------------------------------|---|
| 78 - Glassruter | ✓ |
| 79 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 80 - Lås | ✓ |
| 81 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 82 - Lakk / karosseri utvendig | 0 |
| 83 - Utvendig speil | ✓ |
| 84 - Underside | 0 |
| 85 - Understellsnummer | ✓ |
| 86 - Skilter | ✓ |

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 88 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 89 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 90 - Taktrekk | ✓ |
| 91 - Solskjerm | ✓ |
| 92 - Innvendig speil | ✓ |
| 93 - Dørtrekk | ✓ |
| 94 - Døråpning | ✓ |
| 95 - Seter | ✓ |
| 96 - Bilbelte | 0 |
| 97 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 98 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 99 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 100 - Interiør generelt | ✓ |
| 101 - Varseltrekant | ✓ |
| 102 - Refleksvest | ✓ |

Vedlikehold

- | | |
|-------------------|---|
| 103 - Vedlikehold | ✓ |
|-------------------|---|

Kommentarer


- | | |
|---------------------------|---|
| 104 - Generell kommentar: | ✓ |
|---------------------------|---|



1523486

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
5.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22.00mm
5.2		Bremsekivetykkelse VF	24.70mm
5.3		Bremsekivetykkelse HF	24.70mm
5.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8.00mm
5.5		Bremsekivetykkelse VB	9.80mm
5.6		Bremsekivetykkelse HB	9.80mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	260.00
8.2		Bremsevirkning, HF	260.00
8.3		Bremsevirkning, VB	200.00
8.4		Bremsevirkning, HB	200.00
21.1	Full systemskann	Permanente feil avlest:	0
23.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0.01%
23.2		CO2	Kontrollert visuelt
23.3		HC	Kontrollert visuelt
23.4		O2	Kontrollert visuelt
23.5		CO ved forhøyet tomgang	Kontrollert visuelt
23.6		Lambda ved forhøyet tomgang	Kontrollert visuelt
28.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	49° C
35.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
35.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
48.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20° C
48.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2° C
53.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13.80volt
53.2		Ladespenning uten last (V)	14.00volt
56.1	Tilstand Batteri	Referanseverdi norm:	EN
56.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	Ikke mulig å måle uten demontering
56.3		Målt kaldstart-kapasitet:	Ikke mulig å måle uten demontering
60.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2stk
63.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6.00mm
63.2		Mønsterdybde HF	6.00mm
63.3		Mønsterdybde VB	6.00mm
63.4		Mønsterdybde HB	6.00mm
63.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
64.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



1523486

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



1523486

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjøpt som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte aksepterer kunden at også den annen part i bil handelen (kjøper eller selger) kan få utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det også at testen på forespørsel utleveres til leverandør av eierskifteforsikringen; Gjensidige Forsikring ASA.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet

- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 23 21 31 00. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.