



5165066

# NAF Test Eierskifte

**Testdato**  
13.01.2025



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1968 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	SHARAN	<b>Motoreffekt</b>	103 kW
<b>Type</b>	7N	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	VH84648	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WVWZZZ7NZFV007578	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	97995	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2014
<b>Karosseritype</b>	Flerbruksbil	<b>Registrert første gang</b>	20.10.2014
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	14.09.2025



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5165066

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.20	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
25.8	Kjøreegenskaper.	Vibrasjoner ved bremsing	
43.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
56.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Venstre bak
69.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
76.1	Bremseskiver innvendig.	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.10	Service/Dokumentasjon.	Siste service er utført, men en eller flere er ikke utført iht. til tid eller intervall	
3.11		* Mangler dato dokumentasjon på de 3 første servicene	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.5	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
43.12	Batteri 12 volt.	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
66.28		Bilen er delvis omlakkert:	
66.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
66.33		Bulk(er)	Venstre forskjerm
67.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
89.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

## Servicehistorikk

Dette er de servicene som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicene som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
12.12.2024	97736
28.09.2023	78171
Ukjent	62350
Ukjent	48215
Ukjent	29172

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-6 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	15.09.2025



5165066

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. **R**
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. ○
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ○
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. **R**
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. **R**
- 44 - Oljenivå motor. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 47 - Registerreim. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. **R**
- 57 - Passasjeretete. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5165066

**Underside.**

67 - Vognbunn/understell.	O
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	R
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	✓
76 - Bremseskiver innvendig.	R
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	✓
79 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
80 - Lekkasje.	✓
83 - Eksosanlegg.	✓
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

**Hjul,dekk.**

89 - Bremseskive/klosser utvendig	O
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	✓



5165066

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	310,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	220,00
31.4		Bremsevirkning, HB	230,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,03 m <sup>-1</sup>
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	275 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	545 ampere
47.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
47.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
89.1	Bremsekive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
91.2		Mønsterdybde VF	7,10 mm
91.3		Mønsterdybde HF	5,90 mm
91.4		Mønsterdybde VB	5,90 mm
91.5		Mønsterdybde HB	7,10 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5165066

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Mastemyr  
Rosenholmveien  
1414 Trollåsen  
Telefon: 92452794  
Fax:  
E-mail: halvor.breyer@naf.no  
Website: Www.naf.no



13. jan. 2025

Køretøj: Volkswagen Sharan 2.0 16V TDI BlueMotion  
Motorkode: CFFB  
Produktionsår: 10-15  
Kilometerstand: 98000 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: VH84648  
VIN: WWWZZZ7NZFV007578 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 13. jan. 2025 09:53:46

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: 2214 Dæktrykadvarsel Advarsel afgivet/fejl i funktion.		
<b>bremsesystem</b>	<b>Parkeringsbremse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Frontkamarasystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringssensor 2</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerørselektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagerørselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 2111  
Rudehejs-servomotor  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydedør højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Skydedør venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Batteriregulering</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telefon-/mobilforberedelse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Startspærre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Adgangs-/startrettigheder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Hjuldæmpningselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Ratstammemodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektron. Ratstammelåsning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Mediaplayer 3</b>	<b>(!)</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>0</b>



**Infotainmentsystem  
Infotainmentsystem**

**Navigation  
Sound-system**

**0 Fejl  
ikke tilgængelig**

**Infotainmentsystem**

**Tv-tuner**

**ikke tilgængelig**