



4313974

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.02.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	378778		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	S-MAX	Motoreffekt	110 kW
Type	WA6	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SV70608	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0JXXWPCJGB25717	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	226340	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	15.04.2016



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4313974

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet mangler vinter dekker. En redusert test	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.7		Aktivert serviceindikator	
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Høyre foran
65.11		Dekk er skjevslitt:	Venstre bak, Venstre foran, Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
82.12	Siderute/bakrute	* Rust rundt bakrute	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser
86.13		Lakkslipp/flassing	Høyre baksjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
98.6	Seter	* Slitt sete h/f	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Dugg i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Diverse lakkrust	



4313974

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
25.10.2019	182289
26.04.2019	166918
27.11.2018	150397
16.08.2018	136059
06.04.2018	117345
01.11.2017	88803
29.08.2017	74082
04.05.2017	50997

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	13.06.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



4313974

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

✓

8 - Parkeringsbrems

✓

Bremser

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

O

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

R**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

R

28 - Utvendig tilstand motor

R

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

R**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

R

66 - Felg

O

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

R

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

R

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓

Karosseri

81 - Frontrute

O

82 - Siderute/bakrute

R

83 - Dør-/panseråpner

✓

84 - Lås

✓

86 - Lakk / karosseri utvendig

R

87 - Utvendig speil

✓

88 - Underside

O

89 - Understellsnummer

✓



4313974

Interiør

- | | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | R |
| 98 - Seter | R |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | R |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |



4313974

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	290,00
9.2		Bremsevirkning, HF	290,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	700 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	605 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	1,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	1,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4313974

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4313974



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4313974



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



4313974

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Servicehistorikk

Kundekopi

Kjøretøyopplysninger

VIN : WF0JXXWPCJGB25717

Registreringsnr. : SV70608

Startdato for garanti : 15.04.2016

Modell : S-MAX / Galaxy

Første registreringsdato : 01.01.1986

Motor : 2.0L Duratorq (110kW/150PS)


Dato for gjeldende reg.nr. : 01.01.1986

Farge : FROZEN WHITE

Registreringsland : NO

Serviceintervall : Hver 30000 KM eller 24 måneder (det som kommer først)

Neste service	Dato	eller ved kilometerstand
16 år (240000 km)	31.08.2020 justert for gjeldende gjennomsnittlig årlig antall kjørte kilometere (35191KM)	212289KM (det som kommer først)
	25.10.2021 hvis bruk av normalt kjørte kilometere	
Valgfri midlertidig kontroll	25.10.2020	

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Kverneland bil FJØSANGERVEIEN 68B BERGEN 5068 NORWAY 55 98 43 03 55 98 43 00 Timebestilling@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 25.10.2019 Referansenummer : 253142 	Leser : 182289 KM	Planlagt service fullført 14 år (210000 km) Lakk -og karosserikontroll 12 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av olje og oljefilter
Kverneland bil FJØSANGERVEIEN 68B BERGEN 5068 NORWAY 55 98 43 03 55 98 43 00 Timebestilling@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 26.04.2019 Referansenummer : 211984 	Leser : 166918 KM	Planlagt service fullført Ikke aktuelt Lakk -og karosserikontroll Ikke aktuelt Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av olje og oljefilter

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Sikkerhetsutskriftskode : JBTAJ20191025NO/0

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor Company på utskriftstidspunktet.

Utskriftsdato : 08.02.2024

(1) Ford Economy Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien



Servicehistorikk

Kundekopi

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Kverneland bil FJØSANGERVEIEN 68B BERGEN 5068 NORWAY 55 98 43 03 55 98 43 00 Timebestilling@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 27.11.2018 Referansenummer : 175746 	Leser : 150397 KM	Planlagt service fullført 12 år (180000 km) Lakk -og karosserikontroll Ikke aktuelt Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter
Kverneland Bil AS Nordre Brurås 4 5131 NORWAY 55 98 43 00 post.asane@kvernelandbil.no https://www.kvernelandbil.no/forhandlere/bergen-asane/	Dato : 16.08.2018 Referansenummer : 151118 	Leser : 136059 KM	Planlagt service fullført 10 år (150000 km) Lakk -og karosserikontroll 9 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av drivstoffilter Utskifting av motorens luftfilter Utskifting av girolje Periodisk kjøretøykontroll bestått
Kverneland bil FJØSANGERVEIEN 68B BERGEN 5068 NORWAY 55 98 43 03 55 98 43 00 Timebestilling@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 06.04.2018 Referansenummer : 121834 	Leser : 117345 KM	Planlagt service fullført 8 år (120000 km) Lakk -og karosserikontroll 8 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av drivstoffilter Utskifting av bremsevæske Utskifting av motorens luftfilter Utskifting av girolje
Kverneland Bil AS Nordre Brurås 4 5131 NORWAY 55 98 43 00 post.asane@kvernelandbil.no https://www.kvernelandbil.no/forhandlere/bergen-asane/	Dato : 01.11.2017 Referansenummer : 2193693 	Leser : 88803 KM	Planlagt service fullført 6 år (90000 km) Lakk -og karosserikontroll 6 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av viskerblader - foran Utskifting av viskerblad - bak

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Sikkerhetsutskriftskode : JBTAJ20191025NO/0

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor Company på utskriftstidspunktet.





Utskriftsdato : 08.02.2024

(1) Ford Economy Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien



Servicehistorikk

Kundekopi

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
FJØSANGERVEIEN 68B BERGEN 5068 NORWAY 55 98 43 03 55 98 43 00 stig@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 29.08.2017 Referansenummer : 2191678 	Leser : 74082 KM	Planlagt service fullført Ikke aktuelt Lakk -og karosserikontroll Ikke aktuelt Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av olje og oljefilter
FJØSANGERVEIEN 68B BERGEN 5068 NORWAY 55 98 43 03 55 98 43 00 stig@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 04.05.2017 Referansenummer : 2187310 	Leser : 50997 KM	Planlagt service fullført 4 år (60000 km) Lakk -og karosserikontroll 4 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter Utskifting av drivstoffilter Utskifting av bremsevæske Utskifting av motorens luftfilter Utskifting av girolje
FJØSANGERVEIEN 68B BERGEN 5068 NORWAY 55 98 43 03 55 98 43 00 stig@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 15.11.2016 Referansenummer : 2180543 	Leser : 29316 KM	Planlagt service fullført 2 år (30000 km) Lakk -og karosserikontroll 1 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetiltak identifisert Utskifting av pollen-/luftfilter Utskifting av olje og oljefilter
FJØSANGERVEIEN 68B BERGEN 5068 NORWAY 55 98 43 03 55 98 43 00 stig@kvernelandbil.no https://www.ford.kvernelandbil.no	Dato : 16.03.2016 Referansenummer : 2170804 	Leser : 7 KM	Planlagt service fullført Teknisk klargjøring Lakk -og karosserikontroll Ikke aktuelt Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Sikkerhetsutskriftskode : JBTAJ20191025NO/0

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor Company på utskriftstidspunktet.

Utskriftsdato : 08.02.2024

(1) Ford Economy Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien



Verksted

Detaljer

Kilometerstand

Detaljer

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



8. feb. 2024

Køretøj: Ford S-Max 2.0 16V TDCi
Motorkode: T7CJ
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 226340 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SV70608
VIN: WF0JXXWPCJGB25717 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 8. feb. 2024 11:14:42 / Bremar

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
ABS	ABS CAN	1 Fejl
Fejlkode: U3003 Batterispænding Strømkreds med fejl.		
ABS	VDM = ESP CAN	ikke tilgængelig
ABS	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
Airbag	Airbag CAN	0 Fejl
Airbag	OCSM = sædebelastningsregistrering CAN	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	RHVAC = klimaanlæg bag CAN	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Tilskudsvarme CAN	0 Fejl
Komfort	Gateway-modul A CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BCMii CAN	2 Fejl

Fejlkode: B124D
Dæktryksensor
Føler fejler.

Fejlkode: B1182
Dæktrykovervågningssystem

Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument IPC CAN	0 Fejl
Komfort	Belysning HCM CAN	0 Fejl
Komfort	HUD: Head-Up-Display CAN	0 Fejl
Komfort	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	1 Fejl

Fejlkode: B1086
Servomotor for luftfordelingsspjæld
Funktion ukorrekt.

Komfort	Ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	HSWM = ratvarme CAN	0 Fejl
Komfort	SCM-E = sædeklimatisering foran CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førersædemodul DSM CAN	1 Fejl

Fejlkode: B1318
Dørkontakt FH
Funktion ukorrekt.

Komfort	SCM-G = sædejustering fører CAN	ikke tilgængelig
Komfort	SCM-H = sædejustering passager CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	1 Fejl

Fejlkode: B1166
Døradvarselsslampe passagerside
Funktion ukorrekt.

Komfort	Jævnspændingsomformer CAN	0 Fejl
Komfort	Afstandsadvarelssystem FDSM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	C-CM Fartpilot CAN	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Komfort	Billedbehandlingsmodul (A)	0 Fejl
Komfort	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Komfort	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig

Komfort	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	GPS-modul CAN	0 Fejl
Komfort	Bagklapmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	1 Fejl

Fejlkode: U0415
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Styretøj	SECM = variabelt styretøj CAN	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tilbehørs-grænseflademodul APIM CAN	1 Fejl

Fejlkode: B1215
Eksternt hukommelseskort
Funktion ukorrekt.

Audio/Video	Radio RTM CAN	0 Fejl
Audio/Video	Digital sound-processor DSP CAN	ikke tilgængelig
Audio/Video	Audiokontrolmodul ACM CAN	0 Fejl
Audio/Video	RACM = bageste audiokontrolmodul CAN	ikke tilgængelig
Audio/Video	DACM-C = digitalt audiokontrolmodul CAN	ikke tilgængelig